



A104 - D26092118469

Peugeot 3008 II (07.2016->)

VIN	VF3M4DGZUNS014334
Immatriculation	
Kilométrage	178427 KM
Première immatriculation	07/03/2022
Couleur carrosserie	BLEU



Compteur



Immatriculation



VIN

Annexe Photographies des dommages Extérieur

Pneu avant gauche

Type	Non renseigné
Mode de réparation	E - Echange



Trappe à carburant G

Type	MAUVAISE REPARATION
Mode de réparation	RPP - Réparation Peinture uniquement





Jante Polychrome AVG

Type	Rayures jante polychrome
Mode de réparation	F - Forfait









Jante Polychrome ARG

Type	Rayures jante polychrome
Mode de réparation	F - Forfait







Moulure Pare-choc AR

Type	Cassures (Elément non peint)
Mode de réparation	E - Echange







Coin de Pare-choc ARD peint

Type	Rayures griffures (PC peint)
Mode de réparation	MEM - Mémoire








Jante Polychrome ARD

Type	Rayures jante polychrome
Mode de réparation	F - Forfait







Aile arrière droit

Type	MAUVAISE REPARATION
Mode de réparation	RPP - Réparation Peinture uniquement





Porte avant droit

Type	Enfoncements étendus
Mode de réparation	F - Réparation Tôlerie + Peinture






Jante Polychrome AVD

Type	Rayures jante polychrome
Mode de réparation	F - Forfait









Bas de caisse intérieur ARD

Type	Rayures griffures
Mode de réparation	RPP - Réparation Peinture uniquement






Bas de caisse intérieur ARG

Annexe Photographies des dommages Intérieur

Garniture assise siège AR

Type	Enfoncements étendus
Mode de réparation	F - Réparation Tôlerie + Peinture
Type	BRULURE (Cuir - Alcantara)
Mode de réparation	F - Forfait





NPaevttiollyoange intérieur complet

Type	Plus deE dnefounxc éelmémenetnst sé te
Mode de réparation	F - Réparation Tôlerie +F P- eFinotrufare











Double de clé

Type MANQUE/ CASSE

Mode de réparation F - Forfait







Garniture assise siège AVG

Type	CRAQUELURES (Cuir - Alcantara)
Mode de réparation	F - Forfait





Talonnette en plastique de tapis AVG

Type	DECHIRURE/ CASSURE
Mode de réparation	F - Forfait





Moquette AVG

Type	Brûlure(s) / Trou(s) / Déchirure(s)
Mode de réparation	E - Echange






Garniture couvercle supérieure centrale AR

Type	Griffes avec arrachement de matière
Mode de réparation	F - Forfait





Annexe Photographies des dommages contrôles spécifiques



Controles pneumatiques



Tapis de coffre

Type Taches

Mode de réparation E - Echange








Planche de photographies commerciales








CARNET D'ENTRETIEN









