Voertuig rapport

Taxatiedatum: 29-09-2026

Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI
2021 - 180 kW / 245 PK - Benzine - Automaat



Kenteken	
Chassisnummer	WVWZZZCDZMW066837
Eerste registratie	19-08-2021
APK geldig tot	19-08-2025
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	84.913 km
NAP check	Geen oordeel
Ingeleverd op	29-09-2026
Definitieve kilometerstand	84.913 km
Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Motorinhoud	1.984
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	166
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2021	180 kW / 245 PK	Benzine
Transmissie	**Kilometerstand**	**BTW Voertuig**
Automaat	84.913 km	Ja

Opties & accessoires 13

- Achteruitrij assistent
- Achteruitrijcamera
- Adaptieve Cruise control
- Airco separaat achter
- Armsteun voor
- DAB ontvanger
- Klimaatregeling
- LED verlichting
- Lichtmetalen velgen
- Metallic lak
- Navigatie
- Parkeersensoren
- Schuif / open dak

Aanwezig bij voertuig 2

- Instructieboekje
- Hoofdsleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Winterbanden
Profieldiepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	17
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Hatchback
Kleur	Grijs
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-09-2026

Schades (14)

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade
Pitje
Oplossing
Anders



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Voorruit

Soort schade
Scheur
Oplossing
Vervangen



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Voor

Soort schade
Deuk
Oplossing
Inlakken





Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade
Pitje
Oplossing
Anders



Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade
Kras
Oplossing
Anders



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade
Pitje
Oplossing
Anders



Omschrijving
Geen

Schade interieur - Bekleding



Soort schade
Brandgaatje
Oplossing
Reparatie

Omschrijving
RAP deurpaneel

Schade interieur - Voorstoel links



Soort schade
Brandgaatje
Oplossing
Reparatie

Omschrijving
Geen

Schade interieur - Voorstoel rechts



Soort schade
Brandgaatje
Oplossing
Reparatie

Omschrijving
Geen

Schade interieur - Hemelbekleding



Soort schade
Anders
Oplossing
Vervangen

Omschrijving
Zonneklep rechts afgebroken

Technische schade - Technisch




Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
Radiodisplay defect

Technische schade - Technisch

Soort schade
Servicemelding
Oplossing
-



Omschrijving
Tijdens beperkte testrit wel merkbare afwijkingen geconstateerd, zoals Noodloop, levert geen vermogen.

Technische schade - Technisch

Soort schade
Servicemelding
Oplossing
-



Omschrijving
De auto heeft onderhoud nodig

Technische schade - Technisch

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Hendels stuurkolom manco

Exterieur opmerking	5 gemelde schade	-
Banden en velgen opmerking	1 gemelde schade	-
Interieur opmerking	4 gemelde schade	-
Technisch opmerking	4 gemelde schade	-

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
19-08-2021	Eerste toelating	
17-04-2024	Registratie datum goedkeuring	
23-04-2024		Autobedrijf
27-05-2024	Datum deel IA / I <B>LET OP: IMPORT</B> Laatste tenaamstelling	Particulier
19-08-2025	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

aanhanger assistent | achterbank in delen neerklapbaar | achteropkomend verkeer waarschuwing | airco separaat achter | alarm klasse 1(startblokkering) | Anti Blokkeer Systeem | Anti doorSlip Regeling | Apple Carplay/Android Auto | armsteun achter | armsteun voor | Autonomous Emergency Braking | bandenspanningscontrolesysteem | bestuurdersairbag | bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar | binnenspiegel automatisch dimmend | Bluetooth | bots waarschuwing systeem | centrale vergrendeling met afstandsbediening | connected services | cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp | DAB | dimlichten automatisch | draadloze telefoonlader | electronic climate control | elektrische ramen achter | elektrische ramen voor | Elektronisch Stabiliteits Programma | extra getint glas achter | file assistent | full-LED koplampen | hill hold functie | hoofd airbag(s) achter | hoofd airbag(s) voor | hoofdsteunen anti-whiplash | keyless entry | keyless start | kruisend verkeer detectie | LED achterlichten | LED dagrijverlichting | lendesteun(en) verstelbaar | lichtmetalen velgen 17" | mistlampen voor | multimedia-voorbereiding | navigatiesysteem full map | parkeersensor achter | parkeersensor voor | passagiersairbag | passagiersstoel in hoogte verstelbaar | radio | regensensor | rijstrooksensor met correctie | schakelpaddles | sfeerverlichting | sperdifferentieel | sportonderstel | sportstoelen | sportstuur | spraakbediening | start/stop systeem | stuur leder | stuur multifunctioneel | stuur verstelbaar

variabele stuuroverbrenging | velours bekleding | verkeersbord detectie | vermoeidheidsherkenning | vervolgbotsing preventie | volledig digitaal instrumentenpaneel | zij airbag(s) voor

Extra foto's

