TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Pirna
Heidenauer Straße 106
01796 Pirna

Besichtigungsdatum: 28.08.2026
Protokollnummer: 47434131
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: SV O.Tschorn

TMBLR9NP7P7051221

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	81.995 km
Hersteller	Skoda	**Restlauf bis Service**	12.000 km
Typ/Modell	SUPERB Laurin & Klement	**HU (Abgelesen aus ZBI)**	06/2026
Fahrgestellnummer	TMBLR9NP7P7051221	**Leistung**	147 kW
Hubraum	1.968 ccm	**Zylinder**	4
Erstzulassung	09.06.2023	**Polster/Farbe**	Leder / Schwarz
Letzte Wartung	02/2026, 63.664 km	**Lackierung**	Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	**Getriebe**	Automatik (DSG)

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts (Optischer Schaden) - verkratzt / verschürft - Smart Repair
2	Sonstiges	Hauptuntersuchung (06.2026) - abgelaufen - erneuern
3	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Delle / Lackschaden - Smart Repair
4	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn (unterhalb) - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	Fahrzeugdach	Schiebedach / Glas (Dichtung) - Marderschaden - erneuern
6	Seitenwand rechts	Kniestück - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
7	Motorhaube	Motorhaube - verkratzt / verschürft - lackieren
8	Heckklappe/-tür	Heckklappe (unterhalb) - verkratzt / verschürft - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stossfänger hinten	Spoiler - Abrieb - kein Abzug
2	Schweller links	Einstieg (hinten) - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Pirna
Heidenauer Straße 106
01796 Pirna

Besichtigungsdatum:	28.08.2026
Protokollnummer:	**47434131**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	SV O.Tschorn

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/40 R19 96W	Bridgestone	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	235/40 R19 96W	Bridgestone	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R17 98V	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	215/55 R17 98V	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					03/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Pirna
Heidenauer Straße 106
01796 Pirna

Besichtigungsdatum:	28.08.2026
Protokollnummer:	**47434131**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	SV O.Tschorn

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Skoda	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	SUPERB Laurin & Klement	**Laufleistung (abgelesen)**	81.995 km
Fahrgestellnummer	TMBLR9NP7P7051221	**Erstzulassung**	09.06.2023

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Pirna
Heidenauer Straße 106
01796 Pirna

Besichtigungsdatum:	28.08.2026
Protokollnummer:	**47434131**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	SV O.Tschorn

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne




Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Pirna
Heidenauer Straße 106
01796 Pirna

Besichtigungsdatum:	28.08.2026
Protokollnummer:	**47434131**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	SV O.Tschorn




Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Zusatzbereifung



Abbildung 18: Zusatzbereifung



Abbildung 19: Zusatzbereifung



Abbildung 20: Zusatzbereifung



Abbildung 21: Zusatzbereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Pirna
Heidenauer Straße 106
01796 Pirna

Besichtigungsdatum:	28.08.2026
Protokollnummer:	**47434131**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	SV O.Tschorn


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Optischer Schaden) - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Optischer Schaden) - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #2: Sonstiges: Hauptuntersuchung (06.2026) - abgelaufen - erneuern




Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unterhalb) - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unterhalb) - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unterhalb) - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unterhalb) - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Fahrzeugdach: Schiebedach / Glas (Dichtung) - Marderschaden - erneuern




Beschädigung #5: Fahrzeugdach: Schiebedach / Glas (Dichtung… Marderschaden - erneuern




Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Kniestück - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Kniestück - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Kniestück - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Kniestück - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #7: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / versch… - lackieren



Beschädigung #8: Heckklappe/-tür: Heckklappe (unterhalb) - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #8: Heckklappe/-tür: Heckklappe (unterhalb) - verkratzt / verschürft - lackieren

49. CO_2 -Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO2-Emissionen Benzin/ diesel/ [g/km]/	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Kraftstoffverbrauch [/100km] Benzin/ diesel/ [L]	Gas: CNG/LPG [m³]/[L]	sonstige [L]	Strom-verbrauch [Wh/km]
Niedrig:	222	----	----	8.5	----	----	--------
Mittel:	163	----	----	6.2	----	----	--------
Hoch:	142	----	----	5.4	----	----	--------
Extra hoch:	161	----	----	6.1	----	----	--------
Kombiniert:	163	----	----	6.2	----	----	--------

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):
   Elektrische Reichweite [km]: ----- Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: yes
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e8 37
3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovationen
3.2.2. WLTP-Einsp.(falls zutr.)[g/km]: Benzin/Diesel: 0.72 Gas (CNG/LPG): ---- Sonstige:----
4 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte (CO2 und Kraftstoff-verbrauch, erhaltend, falls nicht anders erwähnt)	CO2-Emissionen Benzin/ diesel [g/km]/	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Kraftstoffverbrauch [/100km] Benzin/ diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³]/[L]	sonstige [L]	Strom-verbrauch [Wh/km]
Niedrig:	----	----	----	----	----	----	--------
Mittel:	----	----	----	----	----	----	--------
Hoch:	----	----	----	----	----	----	--------
Extra hoch:	----	----	----	----	----	----	--------
Innerorts:							--------
Kombiniert (Erhaltend):	----	----	----	----	----	----	--------
Kombiniert (Entladend):	----	----	----	----	----	----	
Gewichtet, kombiniert:	----	----	----	----	----	----	--------

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):
   Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): ----- (EAER innerorts): -----
   Vollelektrische Reichweite [km]: (AER): ----- (AER innerorts): -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 ----------
Anhang I Teil A Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1586##NO.30: A2 max 1574###NO 16.2.: with traile r axle 2:+100 kg##NO 35.:##215/55 R17 94W#7,0JX17 ET40;##215/5 5 R17 94W#6,5JX17 ET41;##235/40 R19 96W#8,0JX19 ET44;##235/45 R18 94W#8,0JX18 ET44;##215/55 R17 94V M+S#6,5JX17 ET41;##

MOK-TG 279
HT 096587
09 JUNI 2023
Der Landrat
Main-Taunus-Kreis
Im Auftrag

046CC0153160
www.PS-Team.de

ŠKODA

Übereinstimmungsbescheinigung

Complete vehicles

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers): SKODA

0.2. Typ:	Variante:	Version:
3T	ACDTUAX11	NAD7AD7GC0054BISTN1C8B

0.2.1. Handelsbezeichnung: SUPERB

0.2.2.1Zul. Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs

Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]:	---------- - ----------
Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fzgs in bel. Zustand [kg]:	---------- - ----------
Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm2]:	---------- - ----------
Rollwiderstand [kg/t]:	---------- - ----------
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm2]:	---------- - ----------

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-MQB48ZZ_B0_0846-TMB-1
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:	AT-3Q0_0V_0196_000-TMB-1
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:	08-SKx-715W_3T_DTUA_AD7_0_B_1_5-000
0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-DQ381_7A_18_015-WVW-1
0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	----------
0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:	PR-VW_00208_00_000-WVW-1
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	----------
0.4. Fahrzeugklasse:	M1

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers: SKODA AUTO a.s.,
tr. Vaclava Klementa 869 Mlada Boleslav II, CZ-29301 Mlada Boleslav

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
On the left or right B-pillar, glued or bonded

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
In the engine compartment, right

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: TMBLR9NP7P7051221

0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs: 2023-04-18

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
e8*2007/46*0317*23 , erteilt am 2022-10-04

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit right, in denen metric Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metric Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav 2023-04-18

Ing. Milan Haken
Head Technical conformity

Mlada Boleslav 2023-04-18

Dr. Ing. Florian Weymar
Head Quality Management

Interne Herstellerdaten

Original

TMBLR9NP7P7051221

1. Anzahl der Achsen / Räder:	2 / 4
3. Anzahl der Antriebsachsen:	2
Lage der Antriebsachsen:	Axle 1/2
Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	cardan
•	shaft
3.1. Automatisierungsgrad des Fahrzeugs	non-automated
4. Radstand [mm]:	2836
4.1. Achsabstand [mm]:	2836
5. Länge [mm]:	4862
6. Breite [mm]:	1864
7. Höhe [mm]:	1486
13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	1689
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	1822
16. Technisch zulässige Höchstmassen	
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	2289
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:	1140 / 1190
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	4489
18. Technisch zulässige max. Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1. Deichselanhängers [kg]:	-----
18.3. Zentralachsenanhängers [kg]:	2200
18.4. ungebremsten Anhängers [kg]:	750
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	90
20. Hersteller der Antriebsmaschine:	Volkswagen AG
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	DTU
22. Arbeitsverfahren:	Compression ignition/ 4 stroke
23. Reiner Elektroantrieb:	no
23.1. Klasse des Hybrid-(Elektro-)Fahrzeugs	----------
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4; in Line
25. Hubraum [cm³]:	1968
26. Kraftstoff:	diesel
26.1. Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelmot./Zweistoffmot.:	mono fuel vehicle
26.2 Typ des Zweistoffmotors:	----------
27. Höchstleistung	
27.1. Höchste Nennleistung [kW bei min⁻¹](Verbrennungsmotor):	147.00 bei 3600
27.3. Höchste Nennleistung [kW] (Elektromotor):	-------
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):	-------

28. Getriebe (Typ):				automatic				
Gang:	1	2	3	4	5	6	7	8	R
28.1 Übersetzungsverhältnisse:	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes:	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	228
30. Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1578 / 1564
35. Angebrachte Reifen/Felgen/Energieeffizienzklasse/Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen:	
Achse 1:	235/40 R19 96W / 8,0JX19 ET44 / C / C1
Achse 2:	235/40 R19 96W / 8,0JX19 ET44 / C / C1
36. Anhänger-Bremsanschlüsse:	----------
38. Code des Aufbaus:	AC
40. Farbe des Fahrzeugs:	BLACK
41. Anzahl und Anordnung der Türen:	5 / le. 2, ri. 2, ba. 1
42. Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrersitz):	5
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	---
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	---
46. Geräuschpegel	
Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]:	77.00 bei 3075
Fahrgeräusch [dB(A)]:	65.00
47. Abgasnorm [Euro]:	EURO 6 AP
47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Vind	
47.1.1. Testmasse [kg]:	1903
47.1.2. Stirnfläche [m²]:	---------

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten	f0 (47.1.3.0.)	f1 (47.1.3.1.)	f2 (47.1.3.2.)
f0 [N] / f1 [N/(km/h)] / f2 [N/(km/h)²]:	191.7	0.457	0.03493

47.2 Fahrzyklus:	
47.2.1 Fahrzyklusklasse:	3b
47.2.2 Miniaturisierungsfaktor (fdsc):	-----
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit:	no
48. Abgasemissionen:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin / Diesel / Gas / andere	CO	THC	NMHC	NO_x	THC+NO_x	NH_3 [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
Diesel	21.1	--------	--------	38.4	48.8	--------	0.4100	0.03E11
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel / Gas / andere	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3 [ppm]:	Partikelmasse	Partikelzahl
Diesel	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

48.1. Rauch (korrig. Wert des Absorptionskoeffizienten)[m⁻¹]:	0.27

48.2. Erklärter maximaler RDE-Wert (falls zutreffend)	NOx [mg/km]	Partikelzahl mit Exponent [#/km]
Gesamte RDE-Fahrt:	80.0	6.00 E11
Städtischer Anteil der RDE-Fahrt:	80.0	6.00 E11

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	400585
Hersteller	Škoda
Model	Superb
Variante	L & K 2.0 TDI
Listenpreis	53.422,71
VIN	TMBLR9NP7P7051221
Erstzulassungsdatum	9.6.2023
Kennzeichen	MTK-TG 279

Schadensfälle der int. Belegnummer: 400585 30.10.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025100642	14.01.2025	| Windschutzscheibe gerissen	1.529,11
2026107322	04.05.2026	| Windschutzscheibe gerissen	1.632,78

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn