APPRAISAL REPORT



IDENTIFICATION VEHICLE

Driver name:	ASSE I
Make:	MERCEDES
Model / version:	E-CLASS BREAK
Vin:	W1KZH1GB4PB106775
Plate:	2CMR852
Mileage:	126056
SOH:	
First registration:	19/09/2022
Color:	Obsidian Bla

ADDITIONAL INFORMATION

Category:	
Transmission:	
Interior color:	
Metallic paint:	?
Type of lining:	
Board computer reset:	?


DOCUMENTS


Certificate of conformity:	✓
Registration certificate:	✓
Registration certificate 2:	✓
Insurance certificate:	✗
Maintenance book:	
Number of keys:	2
Original key:	✓


PICTURES























































VIN INFORMATION

Radio	Système navigation	Ecran tactile
Transmission automatique	9 rapports	Projecteurs adaptatifs
Projecteurs à LED	Equipement Avantgarde	Matière : alliage
Lettre repère (J)	Diamètre avant 18	Diamètre arrière 18
Largeur avant 8,0	Largeur arrière 9,0	Diamètre avant 18
Diamètre arrière 18	Hauteur avant 45	Hauteur arrière 40
Indice de vitesse avant Y	Indice de vitesse arrière Y	Largeur avant 245
Largeur arrière 275	Climatisation	Climatisation réfrigérant 1234YF
Finition intérieure bois	Finition intérieure Aluminium	Métallisée vernissée
Vernis dur (pour ne pas afficher groupe 1700)	Rétroviseur gauche à réglage électrique	Rétroviseur droit à réglage électrique

Rétroviseur gauche jour/nuit automatique	Rétroviseurs rabattables électriques	Rétroviseur gauche avec antenne pour téléphone
Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique	Siège avant gauche chauffant	Sièges avant chauffants
Garnitures cuir	Volant cuir	Volant multifonction
Aide au stationnement avant	Aide au stationnement arrière	Assistance au parking
Caméra avant	Caméra arrière de recul	Affichage lecture des panneaux de signalisation
Ouverture du coffre électriquement	Appel de secours	Fixotoit aluminium
Airbag passager désactivable	Protection piéton	Assistant maintien de la voie
Freinage d'urgence assistée autonome (urbain)	Avertisseur d'angle mort	Avertisseur de collision avant
Contrôle pression des pneus	depuis 04.22	AVANTGARDE extérieur
système de chargement sans fil pour appareils mobiles	unité principale ECE/ROW	AVANTGARDE intérieur
module de communication LTE	fonctions étendues MBUX	pack Advantage
année de modifications 2022 (modèle 2023)	disque dur navigation	Widescreen Cockpit
ceintures de sécurité ar avec limitateur d'effort et Softstop	pack sièges confort	pack vide-poches
écran de radiateur	éclairage d'ambiance	enjoliveurs bas de caisse éclairés avec logo "Mercedes-Benz"
réservoir AdBlue de 23,5 L	extincteur	palettes de sélection chrome-argent au volant
DYNAMIC SELECT	Tirefit	réservoir carburant de 60/66 L
échappement avec DPF generation 1.5	catalyseur Diesel Bluetec SCR Génération 3	câble de charge pour prise domestique SCHUKO CEE 7/7 Type E/F (Mode 2)
ensemble de pays Euro NCAP	radio Digitale (DAB)	chargeur Combo 2/Type 2
charge AC avec capacité de charge de 7,4 kW	câble de charge pour Wallbox/station de charge publique IEC 62196	carrosserie niveau 2
avertissement sonore périphérique		

EQUIPMENT

Board computer:	?	**Central locking:**	?
Compressor:	✓	**Cruise control:**	?
Gps:	?	**Power steering:**	?
Rear parking sensor:	?	**Repair kit:**	✓
Front seats heated:	?	**Steering wheel:**	?
Electric windows:	?	**Climate control type:**	
Headlighting type:		**Tow bar type:**	
Charging cables:	1	**Fast charging cables:**	1

TIRES

Position	Depth	Brand	Dimensions	Type	Rims	Runflat
Front left	3 mm	Goodyear	2454518100y	Summer	Aluminium	×
Front right	3 mm	Goodyear	2454518100y	Summer	Aluminium	×
Rear left	3 mm	Goodyear	2454518100y	Summer	Aluminium	×
Rear right	3 mm	Goodyear	2454518100y	Summer	Aluminium	×

DAMAGES SUMMARY

NOT ACCEPTABLE / TO BE INVOICED

#	Location	Damage type
1	Interior	Dirty
2	Bumper F	Damaged
4	Outer sill R	Scratch(es)
7	Alloy rim FR polished	Scratch(es)

Total: 4

ACCEPTABLE / NOT TO BE INVOICED

#	Location	Damage type	Renta®	Repaired	Already invoiced
3	Bumper R	Scratch(es)	✓	✗	✗
5	Door RR	Scratch(es)	✓	✗	✗
6	Door FR	Stone chip(s)	✓	✗	✗

Total: 3

DAMAGES DETAILS

1 - Interior - Dirty







2 - Bumper F - Damaged





4 - Outer sill R - Scratch(es)





7 - Alloy rim FR polished - Scratch(es)




3 - Bumper R - Scratch(es) - Renta®




5 - Door RR - Scratch(es) - Renta®



6 - Door FR - Stone chip(s) - Renta®





SIGNATURE - IN AGREEMENT WITH THE RECORDED DAMAGES

Expert	Customer
23/10/2026 14:54	23/10/2026 14:54
	Useless