



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	**Allane SE HCBE**		
Berichtsnummer :	**0000000950369-DE968**	**Amtl. Kennzeichen :**	**OD-NB1422**
Referenznummer:	**31275119**		

Fahrzeugdaten

Peugeot 308 SW (P5)(07.2021->) Allure Pack

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**VR3FCYHZTPY538789**	Laufleistung abgelesen:	**143700 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**17.08.2023 / 2023**	Besichtigungsdatum/-ort:	**12.10.2026 , 21629 Neu Wulmstorf**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	
Kraftstoff:	**Diesel**	Getriebe Art:	**automatic**
Navi.-Datenträger:	**-**	Hubraum / Leistung:	**1499 ccm / 96 kW (131 PS)**
			LACKIERUNG SCHWARZ PERLA NERA/TYP AUSSENVERKLEIDUNG
Antriebsart:	**-**	Lackfarbe:	**METALLIC-LACKIERUNG**
Lackart:	**Perleffekt**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Nächste HU / AU:	**- / -**
Polster Art:	**Leder**	Serviceheft verfügbar:	**Digital**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Serviceheft gepflegt:	**Ja**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**124264 / 22.04.2026**
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**3 - Durchschnittlich**	Zustand innen:	**3 - Durchschnittlich**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium original**
1. Achse - links / Zust.	**Michelin**	**225/45/ZR17/-- 5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Michelin**	**225/45/ZR17/-- 5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Michelin**	**225/45/ZR17/-- 3 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Michelin**	**225/45/ZR17/-- 3 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**-**	**Aluminium**
1. Achse - links / Zust.	**-**	**-/-/-/-- 5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**-**	**-/-/-/-- 5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**-**	**-/-/-/-- 5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**-**	**-/-/-/-- 5 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel und Spiegelfuss in Perla-Nera-Schwarz
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Drive-Assist-Paket Plus
- Einparkhilfe vorn und hinter inkl. Rückfahrkamera
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED

- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen aus Stoff
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kartentasche an Vordersitze
- Kindersicherung elektrisch
- Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Mobile Online Dienste Mirror Screen
- Motor 1,5 Ltr. - 96 kW Blue-HDI FAP
- Multifunktionsanzeige mit Farbdisplay (DGT10CHD)
- Navigationssystem i-Connect Advanced
- Parkbremse elektrisch
- Pyrotechnischer Gurtstraffer
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer Eco-LED
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinter und Heckscheibe dunkel getönt
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonderlackierung Avatar-Blau Metallic
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Super-Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht LED
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System
- Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch

Sonderausstattung

- Komfort-Paket
  Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View)
- Sonderlackierung Perla-Nera-Schwarz Metallic

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.

Unterbodenprüfung:	**Nicht möglich** Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	**Nicht festgestellt** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	**Lichtanlage:**	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	**Sitzheizung:**	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	**Motorlauf:**	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden

Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair

Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
2.	Sitz Innenraum links vorne	Riss	Smart Repair

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



1. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Sitz Innenraum links vorne
Riss - Smart Repair



2. Sitz Innenraum links vorne
Riss - Smart Repair

allane mobility group

22346/24802

Standplatz:

04.11.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**PEUGEOT 308 BlueHDi 130 EAT8 Allure Pack SW Kombi5-türig 1499 ccm 131 PS / 96 KW Diesel 8-Gang Automatik**		
Amtliches Kennzeichen:	OD -NB 1422	Fahrgestell-Nummer:	VR3FCYHZTPY538789
Vertrags-Nummer:	24973083	Erstzulassung:	17.08.2023
Internes KZ:	15076921	Kilometer-Stand:	143700
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

PEUGEOT 308 BlueHDi 130 EAT8 Allure Pack SW Kombi 5-türig 1499 ccm 131 PS / 96 KW Diesel 8-Gang Automatik

Lackierung: Perla Nera Schwarz | Polsterung: Stoff/Kunstleder "Falgo" Schwarz | Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**31.134,45**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Anhängerkupplung mit abnehmbarem Kugelkopf ohne Werkzeug	672,27
Gepäckraumtrennnetz	151,26
Komfort-Paket (Allure & Allure Pack)	546,22
Perla Nera Schwarz	0,00
Rückfahrkamera mit 360°-Umgebungsansicht	294,12
Sonderlackierung Artense Silber, Perla Nera Schwarz, Okenit Weiß oder Selenium Grau	588,24
Stoff/Kunstleder "Falgo" Schwarz	0,00
Winterkompletträder 4Fleet	0,00
Winterkompletträder 4Fleet	0,00
Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**33.386,56**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**39.730,01**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 39.730,01

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

allane mobility group

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	PEUGEOT 308 BlueHDi 130 EAT8 Allure Pack SW Kombi5-türig 1499 ccm 131 PS / 96 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	96 / 131	Hubraum:	1499
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	129
durchschn. Verbrauch/100 Km:	4,900	Tankinhalt:	53
Max. Km/h:	207	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	10,90
Leergewicht (kg):	1475	zul. Gewicht (kg):	1950

* Angaben ohne Gewähr

allane mobility group

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **24973083**
Amtliches Kennzeichen: OD -NB 1422

Übersicht erstellt am: 04.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

PEUGEOT 308 BlueHDi 130 EAT8 Allure Pack SW Kombi5-türig 1499 ccm 131 PS / 96 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen: _____

Datum und Unterschrift Käufer

allane mobility group

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **24973083**
Amtliches Kennzeichen: OD -NB 1422

Übersicht erstellt am: 04.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

PEUGEOT 308 BlueHDi 130 EAT8 Allure Pack SW Kombi5-türig 1499 ccm 131 PS / 96 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	*Km-Stand*	*Art der Wartung*
12.06.2024	30602	Inspektion und Wartung
17.12.2024	55903	Inspektion und Wartung
20.06.2025	79962	Bremsflüssigkeitswechsel
20.06.2025	79962	Inspektion und Wartung
13.11.2025	101423	Inspektion und Wartung
24.04.2026	124264	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer