INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	9856NKT / WBA11GR0409310383 / 9310383

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X3 XDRIVE 20D	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X3 XDRIVE 20D	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	17.539

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

9856NKT | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	MICHELIN	245/50/19	105	Y	-
DI	MICHELIN	245/50/19	105	Y	-
RP					-
TD	MICHELIN	245/50/19	105	Y	-
TI	MICHELIN	245/50/19	105	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	14/09/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

9856NKT | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

9856NKT | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. baliza	-	REEMPLAZAR				0,00	68,25	10,00	61,42 €
2. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,48	10,00	26,53 €
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.25 h.	0.33 h.		0,00	813,95	40,00	587,70 €
4. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	72,38	10,00	65,14 €
5. Junta luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	91,29	10,00	82,16 €
6. Rejilla separación maletero	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	218,56	10,00	199,78 €
7. Embellecedor iz paragolpes tr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.58 h.		0,00	0,00		22,33 €
8. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.42 h.	10,25	0,00		111,12 €
9. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
10. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
11. Embellecedor iz paragolpes tr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
12. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no	-			1.75 h.	7,41	0,00		74,78 €
13. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			6.08 h.	25,75	0,00		259,83 €
14. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
15. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
16. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
17. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
18. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
19. Embellecedor iz paragolpes tr	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
20. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
TOTAL INSPECCIÓN							**(IVA no incluido)**		**2219,28 €**

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

9856NKT | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	3,68 h.	141,68 €
Total material pintura	-	43,41 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

(IVA no incluido)

9856NKT | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Pintura	10,25 h.	394,62 €
Total Recambios	-	920,33 €
Descuento recambios aplicado	-	373,58 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	719,25 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)


9856 NKT


9856 NKT


9856 NKT


9856 NKT






260 km/h
200
150
120
90
60
30
0
0
km/h
(P)
Valores desde indiv.
0.8
l/h
Total 17539 km
1132.6 km
Puerta abierta.
Power %100
75
50
25
0
P
1157 km
0
1
12:08
10
+ 18.0 °C




Mis destinos
Búsqueda
LOW
LOW
MAX
REAR
MEDIA
NAV
VOL




TOP TETHER
TOP TETHER


BMW
BMW

WBA11GR04093103 83







MAXIMUM
360


LOS40 UR
12:09
LOW
LOW
REAR




(P)
10
0
km/h



MICHELIN

245/50 R 19

OFF ON ZERO inch/mm

5.45



inch/mm

5.78

OFF ON ZERO








MICHELIN
e·PRIMACY
BMW


MICHELIN
245/50 R 19
M W B


MICHELIN
e·PRIMACY
BMW


MICHELIN
e·PRIMACY
245/50 R 19




MICHELIN
245/50
DOT
Manheim


Manheim
Cox Automotive


Mannheim

Manheim


Manheim
0 см 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Mannheim


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
MICHELIN


MICHELIN
MICHELIN® RADIAL
Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim


Manheim
0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10