# Volkswagen

VOLKSWAGEN TOURAN (5T1)(04.2015->) HIGHLINE BLUEMOTIONTECH MOTEUR 1,5 LITRE(S) - 110 KW 16V TSI ACT 4 PORTES

VIN: WVGZZZ1TZNW020053



## Description

**N° d'immatriculation**
2CKL619

**Date de 1ère immatriculation**
24/08/2022

**Odomètre**
194595 km

**Couleur**
Deep Black Nacré

**Année modèle**
2020

**Capitonnage**
-

**Nombre de portes**
5

**Nombre de sièges**
5

**Generation**
-

**Cylindrée**
1498

**Type de boîte**
Automatique

**Motorisation**
Thermique

**Energie**
Essence

**Nombre de vitesses**
7

**Roues Motrices**
Avant (FWD)

**Puissance**
110 KW

## Equipements véhicule

### Série

| | | |
|---|---|---|
| Tiroir / Compartiment/Vide-poches sous Siège AV droit | Antennes Diversity | 2ème rangée de sièges Siège(s) individuel(s) et Accoudoirs (3 places assises) |
| Accoudoir central AV réglable en hauteur/profondeur | affichage pour niveau d'eau (essuie-vitre) | Système aide au stationnement AV et AR |
| Airbag conducteur et passager | Airbag coté passager désactivable | Airbag genou conducteur |
| Airbag lat AR | Airbag lat AV avec Airbag crânien | Alarme pour Ceintures de sécurité AR |
| Alarme pour Ceintures de sécurité | allumage automatique des projecteurs avec Capteur jour/nuit | Antidémarrage (électronique) |
| Appuie-têtes AR (x 3) | Appuie-têtes AV réglable en hauteur/profondeur | Appuie-têtes AV sécurité optimisée |
| Système d'assistance de conduite: Assistant de freinage (Audi pre sense front) | assistant éclairage (Follow me home) | Avertisseur deux tons |
| Bandeaux chromés sur vitre Lat. | barre(s) de toit argent | blocage de différentiel électron. (EDS) |
| Boite à gants avec fonction réfrigérante | boîte premiers secours et Triangle de présignalisation | Cache bagages / Rideau occultant enroulable |
| Caméra AV. (caméra multifonctions Pare-brise) | Carrosserie: 4 portes | Ceinture de sécurité à 3 points AR central(e) |
| Ceintures de sécurité AR Ext. avec prétensionneur de ceinture | Ceintures de sécurité AV avec prétensionneur de ceinture, réglable(s) en hauteur | Climatisation Climatronic 3 zones |
| Essuie-vitres avec Capteur de pluie | Filtre d'habitacle Filtre à poussière et pollen avec Filtre à charbon actif | Rétroviseur Int avec fonction électrochrome |
| Colonne de direction (Volant de direction) Mécanique Réglage de hauteur / profondeur | Concept chargement modulable | Contrôle dynamique de stabilité (ESP) |
| Direction assistée à commande électronique | Disques de frein AR (272 mm x 10 mm) | Système d'assistance de conduite: assistance active au freinage d'urgence avec Détection des piétons |
| dossier de siège AV droit rabattable | Eclaireur de coffre | Eclaireur de coffre additionnel |
| Eclaireur de plancher AV LED | encadrement chromé Commutateur d'éclairage | encadrement chromé Commutateur de lève-vitre / Réglage de rétroviseur |
| Longlife-Service | Equipement Int. avec inserts finition noir(e) | Essuie-vitre AR. |
| Feu clignotant dans Rétroviseur ext intégré(e) | Feux de brouillard AR | Frein de stationnement électromécanique |
| Système d'assistance de conduite: Assistance au | garniture de pavillon Tissu, gris | Gicleurs de lave-vitre chauffant(e)/dégivrant(e) |

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

| | | |
|---|---|---|
| démarrage (hold assist) | | |
| Grille de calandre noir(e) avec Bandeaux chromés | 8 haut-parleurs | Indicateur de température Ext. |
| Interface Bluetooth pour Téléphone portable | prise USB AV (x 2) | Lave-phares (Lave-projecteurs) |
| Lecteurs de cartes AV et AR LED | levier de sélection Cuir | Lève-vitre électrique AV + AR |
| Mode de transmission roues AV motrices | Pack chrome 2 | Pack non fumeur |
| Pack rétroviseur | Rétroviseur ext rabattable électriquement | Rétroviseur ext avec éclairage d'environnement |
| Rétroviseur ext avec fonction électrochrome, gauche | Rétroviseur ext avec indexage à la marche arrière, droit | Pare-brise verre feuilleté teinté(e) |
| Pare-chocs couleur caisse, avec Bandeau chromé AV | Pare-soleil avec miroir(s) (éclairé(e)) | plancher de coffre réglable(s) en hauteur |
| Poignées de portes Ext. couleur caisse | prise élect. (Prise 12V) à/au/dans/en coffre/compartiment de charge | projecteur LED |
| Réglage de portée des projecteurs (automatique) | projecteurs antibrouillard avec intégré éclairage d'appoint (Corner Lights) | rangement au Console de pavillon |
| Réception radio digital(e) (DAB+) | Régulateur du couple d'inertie du moteur (MSR / EDC) | Rétroviseur ext Asphérique, gauche |
| Rétroviseur ext peint | Rétroviseur ext à réglage électrique et dégivrant | Sellerie : Tissu / Microfibre ArtVelours |
| services online mobile Préparation/Pré-équipement We Connect et We Connect Plus | Siège chauffant AV | Sièges AV réglable(s) en hauteur |
| Sièges sièges top confort AV | Supports Isofix pour siège enfant sur Siège AR | Surtapis Textile |
| système antipatinage (ASR) | Système d'antiblocage de frein (ABS) | Système d'assistance de conduite: Système de sécurité SYNC avec automatique Appel d'urgence |
| Système d'assistance de conduite: assistant changement de file (Side Assist) | Système d'assistance de conduite: assistant maintien de trajectoire | Système d'assistance de conduite: système de détection de somnolence |
| Système d'assistance de conduite: Frein multicollision (Multi Collision Brake) | Système d'assistance de conduite: fonction freinage d'urgence en ville | Programme de stabilisation d'attelage (TSA) |
| Système d'assistance de conduite: régulateur de distance (ACC) avec système de détection d'obstacles (Front assist, Jusqu'à 210 km/h) | Système d'assistance de conduite: système de détection d'obstacles (Front assist) avec fonction freinage d'urgence en ville | système PRE-SAFE |
| Verrouillage centralisé | Vitrage athermique teinté vert | Volant de direction (Cuir) avec multifonctions et palettes changement vitesse |
| Véhicule sans Kit de réparation des pneumatiques | éclairage ambiant | Éclairage de plaque d´immatriculation LED |
| éclairage diurne LED | | |

**Optionnel**

| | | |
|---|---|---|
| Capot actif pour protection des piétons | afficheur multifonctions Premium (Ecran couleur) | Alternateur 140 A |
| App-Connect compr. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto) | appuie-lombaires AV, gauche à réglages électriques | Batterie 70 Ah |
| Boîte de vitesses 7 rapports - Boîte automatique à double embrayage S-tronic | Caméra aide au recul | contrôle pression pneumatiques |
| couvercle de coffre ouverture + fermeture automatique (Hands-Free-Access-System) | Dispositif d'attelage (boule pivotante) | Fluide réfrigérant R 1234 YF |
| Jantes alliage léger | Dispositif antivol pour Roues (écrous antivol) | Kit de réparation des pneumatiques |
| Moteur 1,5 litre(s) - 110 kW 16V TSI ACT Catalyseur (DPCA) | norme de dépollution Euro 6d | Pare-brise chauffant(e)/dégivrant(e) |
| Peinture effet nacré | Pneus 205/60 R16 ..V | Réservoir à carburant, système de vaporisation renforcé (Réservoir filtre à charbon actif, EVAP) |
| Rétroviseur ext avec fonction mémoire | Rétroviseur ext convexe, droit | Siège AV gauche avec extensible assise de siège |
| Siège AV gauche avec fonction de massage | Siège AV gauche ErgoActive (compr. Réglage de siège 14 directions, Fonction massage) | Système audio et navigation Discover Media Streaming & Internet (Ecran tactile, Bluetooth, USB) |
| système Start/Stop | Séparation de compartiment à bagages (Filet) | Verrouillage centralisé avec Cde à distance |
| Vitrage AR surteinté (Privacy Glass) | Zone climatique : Régions tempérées | Zone climatique : Zones climatiques tempérées |

## Détails de l'inspection

| Lieu de l'inspection | Date de l'inspection | Date de validation de l'inspection |
|---|---|---|
| PARC HÖDLMAYR TONGEREN | 15/10/2026 | 16/10/2026 |




Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

## Contrôles

**Problèmes détectés**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Moteur / Bruit | ✓ Ok | Etanchéité du véhicule | ✓ Ok |
| Echappement / Clarté | ✓ Ok | | |

## Dommages et corrections

| # | Élément | Dommage | Correction |
|---|---|---|---|
| 001 | Données personnelles / - | Non Conforme | A réaliser |
| |   | | |
| 002 | Jante / Avant Gauche<br>Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 16 " / Surface : Peint | Rayure | Réparation |
| |   | | |
| 003 | Jante / Arrière Gauche<br>Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 16 " / Surface : Peint | Rayure | Réparation |
| |   | | |
| 004 | Allume cigare / Avant | Manquant | Echange |
| |   | | |
| 005 | Tiroir de vide-poches / Avant | Rayure | Echange |
| |    | | |

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 006 | Ciel de pavillon / -<br>Toit ouvrant : Non | Déchiré | Echange |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 007 | Entrée de porte / Arrière Gauche | Enfoncement | Réparation |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 008 | Porte / Arrière Gauche | Enfoncement | Acceptable |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 009 | Aile / Arrière Gauche | Enfoncement | Réparation |




| | | | |
|---|---|---|---|
| 010 | Garniture de hayon ou malle / Arrière<br>Matériau d'habitacle : Plastique | Rayure | Echange |

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.









| | | | |
|---|---|---|---|
| 011 | Pare-chocs / Arrière<br>Peint : Oui | Enfoncement | Réparation |








| | | | |
|---|---|---|---|
| 012 | Aile / Arrière Droit | Enfoncement | Acceptable |





| | | | |
|---|---|---|---|
| 013 | Entrée de porte / Arrière Droit | Enfoncement | Réparation |






| | | | |
|---|---|---|---|
| 014 | Pare-chocs / Avant<br>Peint : Oui | Rayure | Smart repair |




Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

## Éléments amovibles

- Kit réparation pneumatique complet
- Trousse à pharmacie
- Recharge kit réparation pneumatique
- Double de clé
- Compresseur kit réparation pneumatique
- Certificat Immatriculation volet propriétaire
- Certificat de Conformité
- Crochet de remorquage
- Triangle
- Plage arrière
- Certificat Immatriculation
- Gilet de sécurité

## Pneus principaux

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Avant Gauche** | MICHELIN | 205/60/16<br>Hiver | 3 mm |
| **Avant Droit** | MICHELIN | 205/60/16<br>Hiver | 3 mm |
| **Arrière Gauche** | GOODYEAR | 205/60/16<br>Hiver | 5 mm |
| **Arrière Droit** | GOODYEAR | 205/60/16<br>Hiver | 5 mm |

## Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

## Photos


Avant gauche


Arrière gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Compartiment passager arrière


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant



Avant droit


Odomètre



Navigation


Spare Tyre




Vin


Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




Autre




Autre




Autre



Autre




Données personnelles / - / Non Conforme




Données personnelles / - / Non Conforme



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure




Allume cigare / Avant / Manquant



Allume cigare / Avant / Manquant



Tiroir de vide-poches / Avant / Rayure



Tiroir de vide-poches / Avant / Rayure



Tiroir de vide-poches / Avant / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.





Ciel de pavillon / - / Déchiré



Ciel de pavillon / - / Déchiré



Ciel de pavillon / - / Déchiré



Ciel de pavillon / - / Déchiré



Ciel de pavillon / - / Déchiré



Ciel de pavillon / - / Déchiré



Ciel de pavillon / - / Déchiré



Entrée de porte / Arrière Gauche / Enfoncement




Entrée de porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Entrée de porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement




Aile / Arrière Gauche / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Garniture de hayon ou malle / Arrière / Rayure




Garniture de hayon ou malle / Arrière / Rayure




Garniture de hayon ou malle / Arrière / Rayure




Garniture de hayon ou malle / Arrière / Rayure




Garniture de hayon ou malle / Arrière / Rayure




Garniture de hayon ou malle / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement





Pare-chocs / Arrière / Enfoncement




Pare-chocs / Arrière / Enfoncement




Pare-chocs / Arrière / Enfoncement




Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Aile / Arrière Droit / Enfoncement




Entrée de porte / Arrière Droit / Enfoncement




Entrée de porte / Arrière Droit / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Entrée de porte / Arrière Droit / Enfoncement



Entrée de porte / Arrière Droit / Enfoncement



Pare-chocs / Avant / Rayure




Pare-chocs / Avant / Rayure




Pare-chocs / Avant / Rayure




Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.