Vehiculo: 9173NDM

Modelo: HYUNDAI I20 1.0 TGDI KLASS 5P VIBRANT BLUE
Bastidor: NLHBN51G6SZ655241 Kilometros: 31634
Empresa: MOBUS RENT SLU
Solicitud: 26472
Fecha: 19/10/2026
Lugar: MOBUS TORRELLANO
Taller: GM MOBUS 39MO
Precio H.M.O.: 39.00 € Dto: 0%
Precio H.PIN.: 39.00 € Dto: 0%

N.Peritacion : 000088224

Hoja	Fecha Peritacion
1	19/10/2026

Peritacion de Vehiculo

Relacion de Materiales

Referencia	Descripcion	P.Unidad	Descuento	Total
889	FARO NIEBLA T,DCHO	242.72	10 %	218.45

TOTAL
218.45 €

Relacion de Faltantes

Referencia	Descripcion	P.Unidad	Descuento	Total
2362	TAPA MANILLA PUERTA D,IZQ		10 %	

TOTAL
0 €

Relacion de Forfaits

Descripcion	Grado	Daño	Forfait	Total
ALETA TRASERA DERECHA	Leve	Rep/S.Pint	40.00	40.00
PUERTA DEL IZQ	Leve	Rep/S.Pint	40.00	40.00
TAPA MANILLA PUERTA D,IZQ	Faltante	Faltante	4.80	4.80

TOTAL
84.8 €

Relacion de Operaciones

Descripcion	Grado	Daño	P.Chp.	T.Chp.	P.Pnt	T.Pnt	M.Pnt	T.Ext	Total
ALETA TRASERA DERECHA	Leve	Rep/S.Pint	39.00		39.00				
PUERTA TRAS DCH	Leve	Reparar	39.00	0.20	39.00	2.20	55.77	0.30	161.07
ALETA DELANTERA DCHA	Leve	Reparar	39.00	0.20	39.00	1.50	38.03		104.33
TAPA ESPEJO IZQUIERDO	Leve	Pintar	39.00		39.00	0.20	10.15		17.95
PUERTA DEL IZQ	Leve	Rep/S.Pint	39.00		39.00				
TAPA MANILLA PUERTA D,IZQ	Faltante	Faltante	39.00		39.00			0.20	7.8
FARO NIEBLA T,DCHO	Sustitucion	Sustituir	39.00		39.00			0.30	11.7
PARAGOLPES TR SUPERIOR	Leve	Reparar	39.00	0.30	39.00	1.90	48.16		133.96
CONSTANTE PINTURA	C. Material	C. Material	39.00		39.00	1.00			39

TOTAL
475.81 €

Resumen de Peritacion

Materiales	Faltantes	Forfait	T.Chapa	T.Pint	M.Pint	T.Extra	Dtos	Base Imp	IVA 21%	Tot Peritacion

Hoja	Fecha
2	27/10/2026

Materiales	Faltantes	Forfait	T.Chapa	T.Pint	M.Pint	T.Extra	Dtos	Base Imp	IVA 21%	Tot Peritacion
218.45 €	0 €	84.8 €	0.7 Hrs	6.8 Hrs	152.11 €	0.8 Hrs	0 €	779.06	163.6	942.66 €

Mas Informacion

Observaciones

Imagenes de Peritacion




















Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


PARAGOLPES TRASERO
Gestacar


PARAGOLPES TRASERO
Gestacar


Gestacar


Gestacar
Gestacar


Gestacar
Gestacar


TAPA ESPEJO IZQUIERDO
Gestacar


TURBO
Gestacar


Gestacar
Gestacar


PUERTA TRAS DCH
Gestacar


PUERTA TRAS DCH
Gestacar


ALETA TRASERA DERECHA
Gestacar