Historial del Vehiculo -4809-MKJ

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
4809-MKJ	22/12/2025	79363	SERV. NEUMATICOS	TD / MICHELIN / 215 55 WR17 98 W / Turismo VERANO
4809-MKJ	22/12/2025	79363	SERV. NEUMATICOS	DD / MICHELIN / 215 55 WR17 98 W / Turismo VERANO
4809-MKJ	22/12/2025	79363	SERV. NEUMATICOS	TI / MICHELIN / 215 55 WR17 98 W / Turismo VERANO
4809-MKJ	22/12/2025	79363	SERV. NEUMATICOS	DI / MICHELIN / 215 55 WR17 98 W / Turismo VERANO
4809-MKJ	22/08/2024	29412	REV 030.000	Aceite motor - 00W20 OEM
4809-MKJ	22/08/2024	29412	REV 030.000	Serv inspección 30000 KM
4809-MKJ	22/08/2024	29412	REV 030.000	Arandela / tapón cárter
4809-MKJ	22/08/2024	29412	REV 030.000	Filtro aceite
4809-MKJ	22/08/2024	29412	REV 030.000	M.O. General
4809-MKJ	16/02/2026	88498	REV Long Life 03	Aceite motor - 00W20
4809-MKJ	16/02/2026	88498	REV Long Life 03	Tornillo bandeja cubrecarter.
4809-MKJ	16/02/2026	88498	REV Long Life 03	Serv inspección aceite
4809-MKJ	16/02/2026	88498	REV Long Life 03	Arandela / tapón cárter
4809-MKJ	16/02/2026	88498	REV Long Life 03	Filtro aceite
4809-MKJ	16/02/2026	88498	REV Long Life 03	Jgo escobillas limpia
4809-MKJ	16/02/2026	88498	REV Long Life 03	Tasas reciclado residuos
4809-MKJ	16/02/2026	88498	REV Long Life 03	Filtro combustible - 5Q0127400F - Nueva
4809-MKJ	16/02/2026	88498	REV Long Life 03	MANO DE OBRA
4809-MKJ	16/02/2026	88498	REV Long Life 03	Serv inspección filtro aire
4809-MKJ	16/02/2026	88498	REV Long Life 03	Rellenar niveles
4809-MKJ	16/02/2026	88498	REV Long Life 03	Filtro aire
4809-MKJ	16/02/2026	88498	REV Long Life 03	Serv insp filtro combustible
4809-MKJ	15/05/2026	101985	NEUMATICOS	rep pinchazo t.i
4809-MKJ	01/08/2025	56057	REV Long Life 02	Tasas reciclado residuos
4809-MKJ	01/08/2025	56057	REV Long Life 02	Tornillo bandeja cubrecarter -
4809-MKJ	01/08/2025	56057	REV Long Life 02	Aceite motor - 00W20
4809-MKJ	01/08/2025	56057	REV Long Life 02	MANO DE OBRA
4809-MKJ	01/08/2025	56057	REV Long Life 02	Filtro antipolen - Nueva
4809-MKJ	01/08/2025	56057	REV Long Life 02	Arandela / tapón cárter
4809-MKJ	01/08/2025	56057	REV Long Life 02	Líquido lavaparabrisas
4809-MKJ	01/08/2025	56057	REV Long Life 02	Filtro aceite
4809-MKJ	01/08/2025	56057	REV Long Life 02	Serv inspección 60000 KM

Informe de tasación



SEAT ATECA

2.0 TDI 110KW (150CV) DSG STYLE XL

VIN	VSSZZZ5F8P6569389
Primera matriculación	19/9/2023
Kilometraje del vehículo	108.553 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	9/9/2026 8:09:53	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann GIRONA

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	SEAT	Primera matriculación	19/9/2023
Modelo	ATECA	Tipo de carrocería	Todocamino
VIN	VSSZZZ5F8P6569389	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Ténica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital
Manual de instrucciones	Sí		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	2,0 mm	Michelin	215/55 R 17 98 W	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	2,0 mm	Michelin	215/55 R 17 98 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	4,0 mm	Michelin	215/55 R 17 98 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	4,0 mm	Michelin	215/55 R 17 98 W	Verano	Aluminio	No aplica

Informe de tasación


DAÑO

Interior



1 | Indicador de advertencia

Tipo de daño	Encendido
Modo de reparación	Control



2 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Aceptable

Exterior





3 | Caja Retrov Ext IZ

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar Y Pintar

Informe de tasación

Fotos comerciales





