addvalora
Global Loss Adjusters

División Motor

N/Ref.: 2510905719
Fecha: 08/04/2025

INFORME PERICIAL

DATOS DEL VEHÍCULO			
Matrícula:		**Fecha Matriculación:**	01-01-1999
Nº Chasis:		**Kilómetros:**	32351
Marca:	OPEL	**Modelo:**	Grandland GS 1 2T XHT MT6 SS 130 CV 96kW

DATOS DE LA INSPECCIÓN			
Parque:		**Fecha Peritación:**	07/04/2025

ELEMENTOS	Si/No/NE
Kit Rueda Repuesto	Si
Compresor reparar pinchazos	Si
Botella reparar pinchazos	Si
Bandeja trasera	Si
Varilla de antena	Si

NEUMÁTICOS
Neumático DD MICHELIN TOTAL 225/55/18 102V 3,4 // Neumático DI MICHELIN TOTAL 225/55/18 102V 3,5 // Neumático TD MICHELIN TOTAL 225/55/18 102V 4,6 // Neumático TI MICHELIN TOTAL 225/55/18 102V 4,7

DAÑOS

Elemento	EMB.I.PARAG.. REPARAR
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	REPARAR

Elemento	Limpieza asiento p REPARAR
Posición	N
Daños	REPARAR

Elemento	RUEDA IZQ.: DES-MONTAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	DES-MONTAR

Elemento	NEUMATICO I.RUEDA DESM: DES-MONTAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	DES-MONTAR

Elemento	RUEDA DER.: DES-MONTAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	DES-MONTAR

Elemento	NEUMATICO D.RUEDA DESM: DES-MONTAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	DES-MONTAR

Elemento	RUEDA/S: DES-MONTAR/T.COMPLEMENTARIO
Posición	N
Daños	DES-MONTAR/ T.COMPLEMENTARIO

Elemento	RUEDA I.: EQUILIBRAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	EQUILIBRAR

Elemento	RUEDA D.: EQUILIBRAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	EQUILIBRAR

Elemento	NEUMATICO I.
Posición	Delantero Derecho
Daños	Sustitucion

Elemento	NEUMATICO D.
Posición	Delantero Derecho
Daños	Sustitucion

Elemento	PARAGOLPES .
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL II

Elemento	EMBELL.I.PARAGOLP.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL II

Elemento	PUERTA D.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL II

Elemento	RECUB.RETROVISOR .
Posición	Izquierdo
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL II

Elemento	PUERTA .
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL II

Elemento	PUERTA .
Posición	Trasero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL II

Elemento	TANTO ALZADO DE PINT
Posición	N
Daños	URA

Elemento	MaterialPintura
Posición	N
Daños	Importe total Material de Pintura

Elemento	Descuentos
Posición	N
Daños	Importe total Descuentos


	IMPORTE €
Costes Estimados de la Reparación	565,60 €

FOTOS GENERALES








km/h
0
Apague el vehículo antes de salir
Zona no cartografiada
32351 km







OPEL GRANDLAND










GRANDLAND
7285 MPN


GRANDLAND
7285 MPN





