



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	**Allane SE HCBE**		
Berichtsnummer :	**0000000949715-DE968**	**Amtl. Kennzeichen :**	**M-YU 1669**
Referenznummer:	**31267500**		

Fahrzeugdaten

Renault Trafic Kasten (06.2014->) L1H1 3,0t Komfort

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**VF1FL000669329404**	Laufleistung abgelesen:	**72573 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**27.03.2023 / 2022**	Besichtigungsdatum/-ort:	**07.10.2026 , 18106 Rostock**
Fahrzeugart:	**Transporter**	Aufbauart:	**Kastenwagen**
Kraftstoff:	**Diesel**	Getriebe Art:	**Schaltgetriebe**
Navi.-Datenträger:	**-**	Hubraum / Leistung:	**1997 ccm / 110 kW (150 PS)**
Antriebsart:	**Frontantrieb**	Lackfarbe:	**GLETSCHERWEISS**
Lackart:	**Uni (2 Schicht)**	Türen / Sitzplätze:	**4 / 3**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Nächste HU / AU:	**04.2027 / 04.2027**
Polster Art:	**Stoff**	Serviceheft verfügbar:	**Ja**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Serviceheft gepflegt:	**Ja**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**44432 / 26.02.2025**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**2 - Gut**	Zustand innen:	**2 - Gut**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Stahl**
2. Achse - links / Zust.		**/// 7 mm**
2. Achse - rechts / Zust.		**/// 7 mm**
1. Achse - links / Zust.		**/// 6 mm**
1. Achse - rechts / Zust.		**/// 6 mm**
Verkehrssicherheit:		

Serienausstattung

- 1-K-Klebeset - SP-Kit
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio CONNECT R&GO
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Batterie 85 Ah
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Entfall Keyless-Entry
- Fensterheber elektr. vorn, Impulsgeber links
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Laderaumtrennwand
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 3098 mm
- Reifen-Reparaturset
- Rußpartikelfilter
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort 3-fach verstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Stahlfelgen 6x16
- Tagfahrlicht LED
- Verzurrösen im Laderaum seitlich
- Vorrüstung für Elektrik Aufbau
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

- Raucher-Paket
- Klare-Sicht-Paket
- Mobiles Büro-Paket 2
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Scheinwerfer LED mit LED-Signatur
- Heckklappe mit Verglasung
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Reserverad in Fahrbereifung
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent

• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Klimaanlage
• Rückfahrkamera	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Verglasung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	**Nicht möglich** Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	**-** -
Bestehender Unfallschaden:	**Nicht festgestellt** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	**Lichtanlage:**	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	**Sitzheizung:**	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	**Motorlauf:**	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Reifendaten nicht lesbar !

Schaden

Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Hinten	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
2.	Windschutzscheibe	Steinschlag	Erneuern

Karosserie innen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
3.	Armaturenbrett	Kratzer	Smart Repair

Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
4.	Sitz Innenraum rechts vorne	Verschmutzt	Reinigen

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Hinten

Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Stoßfänger Hinten

Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Stoßfänger Hinten
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Stoßfänger Hinten
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Windschutzscheibe
Steinschlag - Erneuern



2. Windschutzscheibe
Steinschlag - Erneuern



2. Windschutzscheibe
Steinschlag - Erneuern



2. Windschutzscheibe
Steinschlag - Erneuern



3. Armaturenbrett
Kratzer - Smart Repair



3. Armaturenbrett
Kratzer - Smart Repair



4. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



4. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



4. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen

allane mobility group

22346/24802

Standplatz:

04.11.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**RENAULT Trafic TRAFIC Komfort L1H1 3,0t Blue dCi 150 Kastenwagen4-türig 1997 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell**

Amtliches Kennzeichen:	M -YU 1669	Fahrgestell-Nummer:	VF1FL000669329404
Vertrags-Nummer:	87986080	Erstzulassung:	27.03.2023
Internes KZ:	15044420	Kilometer-Stand:	72573

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

RENAULT Trafic TRAFIC Komfort L1H1 3,0tBlue dCi 150 Kastenwagen 4-türig 1997 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell

Lackierung: Arktis Weiß | Polsterung: Polsterung Anthrazit | Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**32.770,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Arktis Weiß	0,00
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar	60,00
Beifahrerdoppelsitzbank	0,00
Digitales Tachodisplay 4,2 Zoll	50,00
Einparkhilfe hinten, vorne und seitlich mit Rückfahrkamera	850,00
Heckklappe verglast inkl. Heckscheibenheizung und -wischer	175,00
Induktive Smartphoneladefläche	150,00
Innenspiegel	45,00
Klang & Klima-Paket mit Navigation	1.750,00
Klare Sicht Paket	180,00
Klimaanlage vorn	0,00
Licht- und Regensensor	0,00
Mobiles Büro-Paket 2	350,00
Nebelscheinwerfer	0,00
Polsterung Anthrazit	0,00
Raucher-Paket	40,00
Reserverad Stahl	200,00
Schiebetür rechts mit Fenster	150,00
Sicherheit-Paket	1.250,00
Trennwand geschlossen mit Fenster und Durchladeklappe	0,00
Weitwinkelspiegel	0,00
1 Satz Winterkompletträder über Sixt	0,00

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

1 Satz Winterkompletträder über Sixt	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**38.020,00**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**45.243,80**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	45.243,80

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

allane mobility group

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	RENAULT Trafic TRAFIC Komfort L1H1 3,0t Blue dCi 150 Kastenwagen4-türig 1997 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1997
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	0	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	0	zul. Gewicht (kg):	3010

* Angaben ohne Gewähr

allane mobility group

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **87986080**
Amtliches Kennzeichen: M -YU 1669

Übersicht erstellt am: 04.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Trafic TRAFIC Komfort L1H1 3,0t Blue dCi 150 Kastenwagen4-türig 1997 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen: _____

Datum und Unterschrift Käufer

allane mobility group

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **87986080**
Amtliches Kennzeichen: M -YU 1669

Übersicht erstellt am: 04.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Trafic TRAFIC Komfort L1H1 3,0t Blue dCi 150 Kastenwagen4-türig 1997 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	***Km-Stand***	***Art der Wartung***
26.02.2025	44432	Inspektion und Wartung
26.02.2025	44432	Bremsflüssigkeitswechsel
26.02.2025	44432	Wartungszusatzumfänge
03.04.2025	48482	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
03.04.2025	48482	TÜV/AU (MwSt-frei)

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer