Rapport d'évaluation



CITROEN C5 Aircross 1

-

VIN	VR7A4DGLSPL053450
Première immatriculation	20/09/2023

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

VIN	VR7A4DGLSPL053450	Transmission	Avant
Type de carrosserie	SUV	Nbre sièges	5
Nbre portes	5	Nombre appuis-têtes	5
Première immatriculation	20/09/2023	Couleur intérieur	Gris Foncé
Type de carburant	Essence	Couleur carrosserie	Beige Clair
Marque	CITROEN	Catégorie	Vehicule particulier
Modèle	C5 Aircross 1	Couleur tableau de bord	Noir
Boîte de vitesses	Automatique		

DOCUMENTS ET CLÉS

Nbre clés total	2	Certificat immatriculation (original)	Original
Nbre clés télécommandes	2	Entretien	Oui
Certificat immatriculation (original)	Oui		


OPTIONS


Camera de recul	Oui	Nature de peinture	Metallisé

Rapport d'évaluation

DOMMAGES

Intérieur









1 | Intérieur

Type de dommage	**Tache**
Mode de réparation	**Nettoyer**

Extérieur






2 | Jante alum. ARD

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**





3 | Jante alum. ARG

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**E - Remplacer**

Rapport d'évaluation








4 | Porte AVG

Type de dommage	**Bosse(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**




5 | Moulure d'aile AVD

Type de dommage	**Dégrafé**
Mode de réparation	**Dépose/Repose**

Rapport d'évaluation

Photos commerciales









