Vehicle info

Make	BMW	Gearbox	Automatic
Model	iX xDrive50 105kWh (I20)	Fuel type	Electric
Mileage	125,322	kW	385
VIN	WBY21CF030CL15578	cc	0
First registration date	9/7/2022	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Next maintenance date	9/9/2027

Maintenance date	Mileage
10/16/2024	70,515 km

Options according to the inspector

Type of Tow bar	Tow bar collapsible	Type of Lining	Lining leather

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
2 | Brake fluid	Maintenance	Replace
3 | Alloy rim RR polished	Scratch(es)	Repair
4 | Door RR	Dent(s)	Paintless dent repair
7 | Tailgate / Boot	Scratch(es)	Touch up

Interior

Part	Damage type	Repair mode
1 | Service	Maintenance	Execute
6 | Boot lid covering R	Scratch(es)	Smart repair

Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
5 | Wing RR	Dent(s)	No repair

Damages

Exterior



2 | Brake fluid



Damage type	Maintenance
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear





3 | Alloy rim RR polished

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear


4 | Door RR

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear

Comments: kratzer aufbereiten




7 | Tailgate / Boot

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Touch up
Cause	Use/wear

Interior



1 | Service

Damage type	Maintenance
Repair mode	Execute
Cause	Use/wear




6 | Boot lid covering R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Smart repair
Cause	Use/wear

Acceptable Damages




5 | Wing RR

Damage type	Dent(s)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Checks and data fields


Repainting present	No	Number of charging cables (normal)	1
Number of charging cables (rapid charge)	1	Number of keys total	2
Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	Boot cover present
Number of doors	5	Number of seats	5
Interior colour	Black	Jack	No
Wheel lock adapter	Yes	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	Yes		



Tires






Mounted Tires

Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	255/50 R 21 109 H	Goodyear	4.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	255/50 R 21 109 H	Goodyear	4.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	255/50 R 21 109 Y	Bridgestone	4.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	255/50 R 21 109 Y	Bridgestone	3.6 mm


Commercial photos











OFF
Total 125322 km

Service:
Am 16.10.2024 bei 70515 km
Service Partner: BMW 24467
Service:
Am 22.08.2022 bei 16 km
Service Partner: BMW 05627


SERVICEBEDARF
Ihr Service Partner
Service Historie
Bremsflüssigkeit
16.10.2026
Fahrzeug Check
16.10.2026
Fahrzeuguntersuchung
09.09.2027

Batterie-Zertifikat
Diagnosedatum: 03/11/2026
94,96%
Gesundheitszustand (SOH)*
BMW iX xDrive50
VIN : WBY21CF030CL15578
Kilometerstand : 125.322 km
www.get-moba.com
CARA

FAHRZEUGDATEN ZURÜCKSETZEN














11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 24 25 26 27 28 29 30










BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2018/858*00109
WBY21CF030CL15578
3145 kg
5645 kg
1- 1530 kg
2- 1780 kg
DE-80788 München



EQUIPMENT BY MANUFACTURER

2-Achs Luftfederung	20" Aerodynamikräder 1002	3. Bremsleuchte in LED-Technik
5 Sitzplätze	Abgedunkelte Verglasung	Ablage für Wireless Charging
Ablagemöglichkeiten	abschließbar	AC-Laden
Active Guard	Active Guard Plus	Active Protection
Adaptive 2-Achs Luftfederung	AGM-Batterie 60 Ah	Airbag für Fahrer und Beifahrer
Aktiver Fussgängerschutz	Akustischer Fussgängerschutz	Akustischer Fußgängerschutz
Alarmanlage	Alpinweiß	Ambientes Licht
Anhängerkupplung	Anhängerkupplung inkl. Anhänger-Stabilisierungskontrolle	Antiblockiersystem (ABS)
asphärisch	Aufmerksamkeitsassistent	Aussenhautschutz
Außenspiegel Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Batterie-Wärmemanagement für optimiertes DC-Schnell-Laden	Begrüßungslicht
BMW Controller	BMW ICONICSOUNDS ELECTRIC	BMW ID
BMW iDrive	BMW Laserlicht	BMW Live Cockpit Plus
BMW Live Cockpit Professional	BMW Live Cockpit Professional inkl. Alarmanlage	BMW LM Rad Aerodynamik 1012
BMW Natural Interaction	BMW xDrive	Bordliteratur deutsch
Brake Energy Generation	Bremsbelagverschleißanzeige	Bremsscheiben vorne und hinten
Center-Lock-Schalter	Condition Based Service	Connected Drive Services
Connected Package Professional	Crash-Sensor	DAB-Tuner
Dachhimmel anthrazit	DC-Laden	Doppelquerlenker-Vorderachse
Doppeltonfanfare	Dreipunkt-Sicherheitsgurte	Driving Assistant
Driving Assistant Professional	Dynamische Bremsleuchten	Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit erweiterten Umfängen
Edition Ultimate	elektrisch	elektrisch einstellbar und beheizt
Elektrische Antriebseinheit	elektromechanisch	ENTF. BF-LORDOSENST. /BF-LBV
Entfall Beifahrer-Lordosenstütze/Beifahrer-Lehnenbreitenverstellung	Entfall berührungsl. Betätigung Heckkl.	Entfall berührungslose Betätigung Heckklappe
Erweitertes Außenspiegelpaket	Fahrzeugschlüssel	Fensterheber
Fernlichtassistent	Fondsitze	Garantie 2 Jahre
Gepäckraum-Bodenplatte mit integrierter Ablageschale	Gepäckraumtrennnetz	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion
Gesetzlicher Notruf	Getränkehalter	Handschuhkasten
Harman/Kardon Surround Sound System	Heckklappe automatisch	Heckleuchten in LED-Technik
Heimleuchten	HiFi System Professional	Hochvoltbatterie
Innenbeleuchtung	innenbelüftet	Integral-Aktivlenkung
Integrierte Betriebsanleitung	Integriertes Bremssystem	Interieurdesign Atelier
Kältemittel R1234yf	Kilometertacho	Kindersitzbefestigung ISOFIX
Klimaautomatik mit 2,5- Zonenregelung	Klimaautomatik mit 4-Zonenregelung	Klimakomfort-Frontscheibe
Klimaverglasung, Frontscheibe	Komfortzugang	Kopfairbag 1. und 2.Sitzreihe
Kopfstützen für alle Sitzplätze	Ladeklappe	LED- Scheinwerfer
Lenksäulenverstellung	Make-Up-Spiegel beleuchtet	Mittelarmlehne im Fond
Modellschriftzug	Multifunktionshaken	Multifunktionssitz Fahrer und Beifahrer
Multiunktionssitze für Fahrer und Beifahrer, elektrisch verstellbar	Panorama-Glasdach Sky Lounge	Parkassistenzsystem Plus
Parkbremse	Parking Assistant	Parking Assistant Plus
Parking Assistant Professional	Passiver Fußgängerschutz	Personal eSIM

polygone Form	Radschraubensicherung	Rahmenloser Innenspiegel
Regensensor mit automatischer Fahrlichtsteuerung	Reifendruck-Kontrolle	Reifendruckanzeige
Reifenpannenset	Reifenreparatur-Set	Rekuperationssystem
Rücksitzlehne	Scheibenwaschdüsen beheizt	Scheibenwischer für Heckscheibe
Schließsystem mit Zentralverriegelung	Schlüsselloser Motorstart	Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer
Serienlenkrad 2-Speichen- Ausführung	Seriensitz für Fahrer und Beifahrer	Servotronic
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer	Sitzlehnenrückwand mit Klapptasche	Soft-Close Automatik für Türen
Soft-Close-Automatik Türen	Sonderpaket-3	Sondersteuerung KBB
Sonnenblenden mit Einstecktasche	Sonnenschutzverglasung	Speed Limiter
SPEZIFISCHE ZUSATZUMFAENGE SPORTPAK	Spezifische Zusatzumfänge Sportpaket	Sportpaket
Sprachversion deutsch	Standklimatisierung	Start-/Stop-Knopf
Steckdose (12 V)	Storage tray wireless charging	Stoßfängersystem
Tagfahrlicht	Teleservices	umklappbar und 40:20:40 teilbar
Uni-Lackierung Alpinweiss	USB- Anschluss	Verzurrösen
Wärmekomfortpaket	Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set	Warndreieck und Verbandstasche
wendbar zur Seite	Zusatzumfang EU-spezifisch	

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN