
Beschrijvingsformulier

Commissie

Land van aanbieder	België
Commissie bij aankoop	€ 0,00

(chassisnr: VF3YCBPFCPG014002) Aanbieder: Leasemaatschappij





PEUGEOT BOXER 2.2 BLUEHDI S/S 140 335 L3H2

Uitvoering volgens lease software: 2.2 BLUEHDI S/S 140 335 L3H2

Km-stand	164357 km	**Soort voertuig**	Bedrijfsauto < 3500kg - geel	**Ledig gewicht**	2080 kg
Tank/ Laad inhoud		**Kleur**	Wit	**BTW/Marge**	BTW
Brandstof	Diesel	**Aantal deuren**	5	**Wielbasis**	345 cm
Schakeling	Handgeschakeld	**Aandrijving**	Voorwiel	**Laadvermogen**	1420 kg
Datum eerste toelating	31-05-2023	**Aantal cilinders**	4	**APK t/m**	
		Vermogen	103 kW		
		CO2 uitstoot	241 g/km		

Opgegeven opties door inspecteur

Verlengde of verhoogde carrosserie

Opgegeven extra's en accessoires door inspecteur

keuring, pack vu, levering, Connect Nav Pack, Reserwiel met krik, Versterkte metalen achterophanging

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✓ Hoofdsleutel	✓ Reservesleutel
✓ Instructieboekje	✓ Onderhoudsboekje (Boekje)
✓ keuring	✓ pack vu
✓ levering	✓ Connect Nav Pack
✓ Reserwiel met krik	✓ Versterkte metalen achterophanging

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 3	Aantal hoofdsteunen	: 3
Normale geur	: Ja	Voorstoelen beschadigd	: Ja, verfresten
Voorruit	: Aandacht nodig, sterretje		

Bijzonderheden exterieur

Gebruikerskrassen	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Maat
LV	1 mm	Zomer	215/70 R15
RV	2 mm	Zomer	215/70 R15
LA	5 mm	Zomer	215/70 R15
RA	5 mm	Zomer	215/70 R15

Aantal wieldoppen/LMV	4
Aantal beschadigd	0


Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Ja

Technische staat	Aandacht nodig
Motor	: Motorlampje brandt

Extra details

Beschadigingen


Deel:
Voorruit
Omschrijving:
Sterretje

Deel:
Dorpel rechts
Omschrijving:
Gedeukt midden




Deel:
Dak
Omschrijving:
Deuk naast derde remlicht links


Deel:
Zijkant links
Omschrijving:
Deuken en verfschade









Deel:
Bumperhoek linksachter
Omschrijving:
Krassen met verfschade




Deel:
Zijkant rechts
Omschrijving:
Lange diepe kras met verfschade








Deel:
Vleugel rechtsvoor
Omschrijving:
Krassen en geplooid





Extra foto's


Linksachter


Rechtsvoor


Dorpel links



Dorpel rechts


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.