49. CO_2 emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All powertrains, except OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values	CO_2 emissions			Fuel consumption (/100 km)			Electric Consumption
	Petrol/ Diesel (g/km)	Gas CNG/LPG (g/km)	Other (g/km)	Petrol/ Diesel (L)	Gas CNG/LPG (L)/(m^3)	Other (L)	(Wh/km)
Low:	169	----	----	7.5	----	----	--------
Medium:	137	----	----	6.0	----	----	--------
High:	122	----	----	5.4	----	----	--------
Extra High:	142	----	----	6.3	----	----	--------
Combined:	138	----	----	6.1	----	----	--------

2. Electric range of pure electric vehicles (if applicable):

Electric range [km]: ----- Electric range city [km]: -----

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s): yes

3.1. General code of the eco-innovation(s): e9 29 37

3.2. Total CO_2 emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.2. WLTP savings (if applicable) [g/km]: Petrol/Diesel: 1.92 Gas (CNG/LPG): ---- Others: ----

4. OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values (CO2 and fuel consumption sustaining, if not otherwise mentioned)	CO_2 emissions			Fuel consumption: (/100 km)			Electric Consumption
	Petrol/ Diesel (g/km)	Gas CNG/LPG (g/km)	Others (g/km)	Petrol/ Diesel (L)	Gas: CNG / LPG (m^3)/(L)	Other (L)	(Wh/km)
Low	----	----	----	----	----	----	--------
Medium	----	----	----	----	----	----	--------
High	----	----	----	----	----	----	--------
Extra High	----	----	----	----	----	----	--------
City	----	----	----	----	----	----	--------
Combined (sustaining)	----	----	----	----	----	----	--------
Combined (depleting)	----	----	----	----	----	----	
Weighted, combined	----	----	----	----	----	----	--------

5. Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

Equivalent All Electric Range (EAER): ----- (EAER city): -----

All Electric Range [km]: (AER): ----- (AER city): -----

51. For special purpose vehicles: designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5: ---------

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2:+0 kg##NO

35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49:##205/55 R17 91V#6,5JX17 ET48;

##205/60 R16 92H#6,0JX16 ET45;##205/60 R16 92V#6,0JX16 ET45;##215/45 R18 89V#7,0

JX18 ET47;##195/60 R16 89H M+S#6,0JX16 ET45;##

Certificate of Conformity

046CC0150963

www.PS-Team.de

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1.	Make (Trade name of manufacturer):		SEAT
0.2.	Type:	Variant:	Version:
	KJ	XDLAA	FD7SFD7CW0094BI3A1BAFA8Y
0.2.1.	Commercial name:		ARONA
0.2.2.1.	Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values		
	Final Vehicle actual mass [kg]:		---------- - ----------
	Final Vehicle technically permissible maximum laden mass[kg]:		---------- - ----------
	Frontal area for final vehicle [cm2]:		---------- - ----------
	Rolling resistance [kg/t]:		---------- - ----------
	Cross sectional area of air entrance of the front grille [cm2]:		---------- - ----
0.2.3.1.	Interpolation family's identifier:		IP-MQB27SZ_A1_0549-VSS-1
0.2.3.2.	ATCT family's identifier:		AT-2Q0_0V_0210_000-VSS-1
0.2.3.3.	PEMS family's identifier:		09-VSS-715W_KJ_DLAA_FD7_A_X-000
0.2.3.4.	Roadload family's identifier:		RL-DQ200_7F_17_012-WVW-1
0.2.3.5.	Roadload matrix family's identifier (if applicable):		----------
0.2.3.6.	Periodic regeneration family's identifier:		PR-VW_00219_00_000-WVW-1
0.2.3.7.	Evaporative test family's identifier:		EV-AW_DGW_D_ALACAA-WVW-1
0.4.	Vehicle category:		M1
0.5.	Company name and address of manufacturer:		SEAT, S.A.,
	Autovía A-2, Km. 585, ES-08760 Martorell		
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates:		
	On the right B-pillar,glued or bonded		
	Location of the vehicle identification number:		
	In the engine compartment,right		
0.9.	Name and address of the manufacturer's representative:		----------
	----------		
0.10.	Vehicle identification number:		VSSZZZKJ9PR120181
0.11.	Date of manufacture of the vehicle:		2023-04-11

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*3134*39 granted on 2022-10-20 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2023-04-11

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Martorell, 2023-04-11

Robin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer's data

VSSZZZKJ9PR120181

SEAT, S.A. Sdad. Unipersonal Dom. Soc.: Autovía A-2, km. 585 - 08760 Martorell / (VAT) NIF (ES) A28049161

1.	Number of axles / wheels:	2 / 4
3.	Powered axles (number, position):	1, Axle 1
	Interconnection of powered axles:	----------
3.1.	Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated:	non-automated
4.	Wheelbase[mm]:	2552
4.1.	Axle spacing [mm]:	2552
5.	Length [mm]:	4153
6.	Width [mm]:	1780
7.	Height [mm]:	1532
13.	Mass in running order [kg]:	1247
13.2.	Actual mass of the vehicle [kg]:	1298
16.	Technically permissible maximum masses:	
16.1.	Technically permissible maximum laden mass [kg]:	1710
16.2.	Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:	900 / 860
16.4.	Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:	2810
18.	Technically permissible maximum towable mass in case of:	
18.1.	Drawbar trailer [kg]:	-----
18.3.	Centre-axle trailer [kg]:	1100
18.4.	Unbraked trailer [kg]:	620
19.	Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:	55
20.	Manufacturer of the engine:	Volkswagen AG
21.	Engine code as marked on the engine:	DLA
22.	Working principle:	Positive ignition / 4 stroke
23.	Pure electric:	no
23.1.	Class of Hybrid (electric) vehicle:	----------
24.	Number and arrangement of cylinders:	3; in Line
25.	Engine capacity [cm³]:	999
26.	Fuel:	petrol
26.1.	Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel:	mono fuel vehicle
26.2.	Type of dual fuel engine:	---------
27.	Maximum power	
27.1.	Maximum net power [kW at min⁻¹] (internal combustion engine):	81.00 / 5500
27.3.	Maximum net power [kW] (electric motor):	------
27.4.	Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):	------

28.	Gearbox (type):	automatic							
	Gear	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28.1.	Gearbox ratios:	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
28.1 2.	Final drive ratio:	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

29.	Maximum speed [km/h]:	190
30.	Axle(s) track (1./2.) [mm]:	1505 / 1485
35.	Fitted tyre/wheel combination/energyefficiency class of RRC/type category used for CO_2 determination:	
	Axle 1: 205/55 R17 91V / 6,5JX17 ET48 / B / C1	
	Axle 2: 205/55 R17 91V / 6,5JX17 ET48 / B / C1	
36.	Trailer brake connections:	----------
38.	Code for bodywork:	AB
40.	Colour of vehicle:	RED/BLACK
41.	Number and configuration of doors:	5 / le. 2, ri. 2, ba. 1
42.	Number of seating positions (including the driver):	5
42.1.	Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:	---
42.3.	Number of wheelchair user accessible position:	---
46.	Sound level	
	Stationary [dB(A) at min⁻¹]:	75.10 / 3750
	Drive-by [dB(A)]:	66.00
47.	Exhaust emission level:	EURO 6 AP
47.1	Parameters for emission testing of V_{ind}:	
47.1.1.	Test mass [kg]:	1379
47.1.2.	Frontal area [m²]:	--------

47.1.3. Road load coefficients

47.1.3.0. f0 [N]	47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]	47.1.3.2. f2: [N/(km/h)²]
122.1	0.132	0.03505

47.2.	Driving cycle:	
47.2.1.	Driving cycle class:	3b
47.2.2.	Downscaling factor (f_{dsc}):	-----
47.2.3.	Capped speed:	no
48.	Exhaust emissions:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Test procedure: Type 1 (WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC + NO_x	NH_3 [ppm]	Particulates	Particles #
	153.0	22.8	20.4	43.1	--------	--------	0.3000	0.03E11
LPG/CNG	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--
Other	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

2.2. Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3	Particulates	Particles #
	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--
LPG/CNG	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--
Other	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

48.1.	Smoke corrected absorption coefficient [m⁻¹]:		--------
48.2.	Declared maximum RDE values (if applicable):	NO_x [mg/km]	Particles (number) with exponent (#/km)
	Complete RDE trip:	60.0	6.00 E11
	Urban RDE trip:	60 0	6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Service-Nachweis
26.11.2025
Ölwechsel-Service
Komplettnachweis

SEAT S.A.

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	VSSZZZKJ9PR120181
Typbezeichnung	AROSA 1.0 TSI(XPER)5T81 DG8A7
Datum der Auslieferung	2023-06-17
Anschlussgarantie	Vertragsende 2028-06-16
	Laufleistung 100000 km

Ölwechsel-Service (flexibel)	
Datum	2025-11-26
Laufleistung	8421 km
Auftragsnummer	89191
Durchgeführt von	Klein Niederwellmarsche Straße 25a 34233 Fuldatal Deutschland
Autorisierter Service Partner	Ja
Pannenhilfe	Bis zum Ende des ursprünglichen Versicherungszeitraums bzw. des Verlängerungszeitraums, sofern dieser gilt

Inspektion	
Datum	2025-06-27
Laufleistung	6966 km
Auftragsnummer	88589
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Bremsflüssigkeits Service
Durchgeführt von	Klein Niederwellmarsche Straße 25a 34233 Fuldatal Deutschland
Autorisierter Service Partner	Ja
Pannenhilfe	Bis zum Ende des ursprünglichen Versicherungszeitraums bzw. des Verlängerungszeitraums, sofern dieser gilt

Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 14 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 15 : Marderschreck im Motorraum ausbauen



Bild 16 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur




Bild 17 : Dachrahmen links, eingedellt, drücken




Bild 18 : Dach, mehrfach eingedellt, drücken




Bild 19 : Dach, mehrfach eingedellt, drücken



Bild 20 : Dach, mehrfach eingedellt, drücken

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	5235251
Hersteller	Seat
Model	Arona
Variante	X-Perience 1.0 TSI
Listenpreis	28.789,07
VIN	VSSZZZKJ9PR120181
Erstzulassungsdatum	1.6.2023
Kennzeichen	KS IE1952

Schadensfälle der int. Belegnummer: 5235251 30.10.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023108266	21.06.2023	| Fahrzeug rundherum beschädigt	2.915,58

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0119 / 021989 / 2026 / B090797000092 vom 19.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	19.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
- *Tür und Seitenwand hinten rechts*
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Nach Rücksprache mit dem Fahrzeugnutzer liegt ein Reparierter Hagelschaden & Schaden hinten rechts vor.
Der Reparaturumfang ist zum Zeitpunkt der Besichtigung nicht bekannt gewesen.
Rechnungen lagen keine vor.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	05.06.2023	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Seat	Typ / Verkaufsbez.	Arona (KJ7)(2017->) / Arona 1.0 TSI Xperience OPF (EURO 6d)
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZKJ9PR120181
HSN / TSN	7593 / ARJ	DAT €uropa-Code®	017900330090003
DAT Marktindex	DE002 6403	Km-Stand abgelesen	11088
Nächste HU §29 StVZO	09 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor	Leistung (kW)	81
Hubraum (ccm)	999	Getriebe / Gänge	DSG / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Rot / E1, L0X1
Polster / Farbe	Sitzbezüge in Stoff / Schwarz-Weiß-Titan		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 17 91 V	Hankook / Kinergy 4S H740	A /O	6 mm
rechts	205 / 55 R 17 91 V	Hankook / Kinergy 4S H740	A /O	6 mm
2 links	205 / 55 R 17 91 V	Hankook / Kinergy 4S H740	A /O	7 mm
rechts	205 / 55 R 17 91 V	Hankook / Kinergy 4S H740	A /O	7 mm
Notrad				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, Ablage-Paket, Ablagetasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente-Beleuchtung LED, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel Dachfarbe, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide, Außentemperaturanzeige, Batterie 44 Ah, Bordcomputer, Bremsassistent, Bremsscheiben vorn (276 mm x 24 mm), Chromleisten an Seitenfenstern, Dachhimmel schwarz, Dachreling, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Querdifferentialsperre (XDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fensterheber elektrisch, Generator 110 A, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Innenraumfilter: Pollenfilter, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klima-Komfort-Paket L, Kofferraumbeleuchtung, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten, Kopfstützen vorn, Kältemittel R 1234 YF, Kühlergrill im Chrom-Diamant-Design, LM-Felgen 6,5x17 (Dynamic Style), Laderaumboden variabel und herausnehmbar, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Modellpflege, Motor 1,0 Ltr. - 81 kW TSI, Notrufsystem, Otto-Partikelfilter (OPF), Radstand 2566 mm, Reifendruck-Kontrollsystem, Reifenkontroll-Anzeige, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3), SEAT Media-System Touch Colour, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED, Schließ-/Startsystem Kessy, Seitenairbag, Service-Umfang: nur Deutschland, Österreich und Schweiz, Servolenkung, Sitze vorn höhenverstellbar, Sprachsteuerungs-System, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) vorn, Steuer-AV Modell X-Perience, Tagfahrlicht LED, Trommelbremsen hinten (228 mm x 42 mm), Türgriffe außen lackiert, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung


Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
80550	Motor 1,0 Ltr. - 81 kW TSI KAT (DLAA)
68795	Allwetter-/ Ganzjahresreifen
14205	Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
3272	Ausstattungs-Paket: Pro
11408	Dach andersfarbig lackiert
38005	Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz
70517	Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (SEAT Drive Profile)
789	Fzg. ohne Modell-Schriftzug
26127	Innenausstattung: Luftdüsen grau
25432	Kombiinstrument digital (10,25 Zoll)
18616	Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
23103	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
2100	Sicherheits-Paket
11702	Sonderlackierung Exclusive
2400	Winter-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 26.11.2025 bei Kilometerstand 8.421
bis Wartung verbleiben:	13.500 km oder 65 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Marderschreck im Motorraum
   ausbauen (Bild 15)
2. Dachrahmen links, eingedellt, drücken
   (Bild 17)
3. Dach, mehrfach eingedellt, drücken
   (Bild 18, 19, 20)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt,
Gebrauchsspur (Bild 16)
Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur (Bild 13, 14)