
Vehicle info

Make	BMW	Gearbox	Automatic
Model	218d xDrive Gran Tourer (F46)	Fuel type	Diesel
Mileage	203,339	kW	110
VIN	WBA6X110005V65519	cc	1,995
First registration date	9/7/2022	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Mileage till next Maintenance	19,000

Maintenance date	Mileage
8/21/2026	197,086 km

Options according to the inspector

Type of Tow bar	No Tow bar

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
1 | Alloy rim RL	Scratch(es)	Repair
4 | Bonnet	Dent(s) and scratch(es)	Repair and paint (complete)
5 | Alloy rim RR	Scratch(es)	Repair
6 | Alloy rim FR	Scratch(es)	Repair
7 | Wing FR	Dent(s) and scratch(es)	Repair and paint (complete)
8 | Bumper R	Deformed / Strained	Repair and paint (complete)

Interior


Part	Damage type	Repair mode
9 | Boot lid covering R	Scratch(es)	Smart repair

Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
2 | Door RL	Scratch(es)	No repair
3 | Door FL	Scratch(es)	No repair

Damages





Exterior






1 | Alloy rim RL

Damage type	**Scratch(es)**
Repair mode	**Repair**
Cause	**Use/wear**


4 | Bonnet

Damage type	**Dent(s) and scratch(es)**
Repair mode	**Repair and paint (complete)**
Cause	**Use/wear**

Comments: Steinschläge




5 | Alloy rim RR


Damage type	**Scratch(es)**
Repair mode	**Repair**
Cause	**Use/wear**




6 | Alloy rim FR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear







7 | Wing FR

Damage type	Dent(s) and scratch(es)
Repair mode	Repair and paint (complete)
Cause	Use/wear






8 | Bumper R

Damage type	Deformed / Strained
Repair mode	Repair and paint (complete)
Cause	Use/wear

Interior




9 | Boot lid covering R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Smart repair
Cause	Use/wear


Acceptable Damages



2 | Door RL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear





3 | Door FL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Checks and data fields


Repainting present	No	Number of charging cables (normal)	0
Number of charging cables (rapid charge)	0	Number of keys total	2
Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	Luggage space cover present
Number of doors	5	Number of seats	5
Interior colour	Black	Jack	No
Wheel lock adapter	Yes	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	Yes		


Tires

Mounted Tires


Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	205/55 R 17 95 W	Bridgestone	6.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	205/55 R 17 95 W	Bridgestone	5.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	205/55 R 17 95 W	Bridgestone	6.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	205/55 R 17 95 W	Bridgestone	6.0 mm

Commercial photos


















240
260
READY
OFF
Diesel
1/2
+11.5 °C
km
203339
001.9

Service Historie
OK 14.10.2025 BMW
150.720 km 07551
OK 16.03.2026 BMW
172.847 km 07551
OK 10.07.2026 BMW
191.199 km 07551
OK 21.08.2026 BMW
197.080 km 07551



Fahrzeugstatus
Motoröl
in 19000 km
in 08/2028
Nächster Service nach der angegebenen Fahrstrecke oder zum angegebenen Termin.



Fahrzeugstatus
Fahrzeug-Check
in 44000 km
in 08/2030
Nächste Sichtprüfung zum angegebenen Termin oder nach der ggf. angegebenen Fahrstrecke.

Fahrzeugstatus
Bremsflüssigkeit
in 07/2027
Nächster Wechsel spätestens zum angegebenen Termin.

Fahrzeugstatus
Fahrzeuguntersuchung
Datum: 09/2027
Nächste gesetzliche Fahrzeuguntersuchung zum angegebenen Termin.

Persönliche Daten löschen
Daten werden gelöscht...
Dieser Schritt kann bis zu 2 Min. dauern. Fahrzeug nicht bewegen, bis der Vorgang beendet ist.





9
10
11
29
30
12
8
24
7
28
27
1
6
25
2
5
26
3
4













BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*1677
WBA6X110005V65519
2260 kg
3860 kg
1- 1150 kg
2- 1130 kg
DE-80788 München





EQUIPMENT BY MANUFACTURER

17 " Leichtmetallräder V-Speiche 479	3 Fondsitze mit Sitzlehnen 3-teilig umklappbar im Verhältnis 40:20:40	5 Sitzplätze
Abgedunkelte Verglasung	Ablagemöglichkeiten	Ablagenpaket
Active Guard	Advantage	Aerodynamik Features
Airbag für Fahrer und Beifahrer	Aktiver Fussgängerschutz	Akzentleiste um Lufteinlässe in Perlglanz Chrom
Ambiente Beleuchtung und Begrüßungslicht mit Farbwechsel (orange/weiß)	Anhängerkupplung abnehmbar	Anhängerkupplung mit abnehmbarem Kugelkopf
Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent	Anzeige-,Bedienkonzept	Armauflage vorne
Armlehne vorne	Auffahrwarnung mit City- Anbremsfunktion	Aufmerksamkeitsassistent
Auspuffendrohr sichtbar	Aussenspiegel Anklappfunktion	Außenspiegel elektrisch verstellbar
Außenspiegel mit integrierter Zusatzblinkleuchte in LED- Technik,	Außenspiegelgehäuse	Außenspiegelpaket
Auto Start Stop Funktion	Automatikgetriebe	Automatische Heckklappenbetätigung
Batterie 70 Ah	Beifahrerairbag- Deaktivierung	Beifahrersitz-Höhenverstellung
BMW LM Rad Doppelspeiche 549	BMW xDrive	Bordcomputer
Bordliteratur deutsch	Bremsanlage	CO2 Umfang
Connected Drive Services	DAB-Tuner	DAB-Tuner (DAB+ fähig)
Dachreling schwarz	Deaktivierung Airbag Beifahrer	Dieselpartikelfilter
Dynamische Stabilitäts Control (DSC)	Einstiegsleisten vorn mit Einleger in Aluminium und Schriftzug "BMW Sport"	elektrisch
Entfall Modellschriftzug	ermöglicht die Nutzung von Fernfunktionen (z.B. Öffnen/Verriegeln der Türen) über	EU-spezifische Zusatzumfänge
Fahrdynamische Regelsysteme	Fahrerlebnisschalter inkl. ECO PRO	Fehlbetankungsschutz für Dieselfahrzeuge
Fensterheber	Finne	Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
Frontscheinwerfer	Fußmatten in Velours	Fussmatten Velours
Garantie 2 Jahre	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion
Grösserer Krafstofftank	Größerer Kraftstofftank	Heckleuchten
in Wagenfarbe	Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend	Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik
Innenbeleuchtung	Innenspiegel automatisch abblendend	Instrumententafel mit optischer Kontrastnaht passend zur Polsterfarbe
Intelligenter Notruf	Interieurleisten Oxidsilber dunkel matt	Interieurleisten Schwarz hochglänzend
Kältemittel R1234yf	Kilometertacho	Kindersitzbefestigung ISOFIX
Klimaanlage	Klimaautomatik	Klimaautomatik mit 2-Zonen-Regelung inkl. AUC und Aktivkohlefilter
Kopfairbag 1. und 2.Sitzreihe	Lautsprecher	LED Nebelscheinwerfer
LED-Scheinwerfer	Lenksäulenverstellung	Lichtpaket
Lordosenstütze Fahrer u. Beifahrer	Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, elektrisch verstellbar	Lufteinlässe im Stoßfänger (vorn) in schwarz hochglänzend
manuell	mechanisch höhen- und längsverstellbar für Fahrer und Beifahrer	Media
Metallic-Lackierung	Mineralgrau Metallic	Modell Sport Line
Modellschriftzug	Modellschriftzug Entfall	Multifunktion für Lenkrad
Multikollisionsbremse	Navigation	Navigationssystem
Ölmessstab	Ölwartungsintervall 24 Monate/25.000 km	Park Distance Control (PDC)
Park Distance Control (PDC) vorne und hinten	Parkassistent	Performance Control
Radschraubensicherung	Regensensor	Reifendruck- Kontrolle
Reifendruckanzeige	Reifenpannenset	Reifenreparatur-Set

Remote Services	Rückfahrkamera	Schaltpunktanzeige
Schließsystem mit Zentralverriegelung	schwarz hochglä. Akzent Perlglanz Chrom	SCR-Technologie
Serienfahrwerk	Serienlenkrad im 3-Speichendesign	Seriensitz
Servotronic	Sitzheizung Fahrer/Beifahrer	Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
Sitzverstellung für Fondsitze	Sonnenschutzverglasung inkl Heckscheibe und Seitenscheiben abgedunkelt	Spezifische Nieren-Längsstäbe, Stirnfläche in schwarz hochglänzend
Sport Line	Sport-Lederlenkrad	Sport-Lederlenkrad Airbag
Sportsitz	Sportsitze für Fahrer und Beifahrer	Sprachversion deutsch
Steckdose (12 V)	Stoff Polster	Stofftasche für Bordpapiere
Stoßfänger (hinten) mit Akzenten in schwarz hochglänzend	Teleservices	Verbau eines alternativen BDC
Verglasung	Wärme-/Sonnenschutzverglasung grün rundum	Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set
Warndreieck und Verbandstasche	Zierleisten	zweiteilig

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN