



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Fahrzeugdaten

Seat Leon Sportstourer .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**VSSZZZKL5RR013102**	Laufleistung abgelesen:	**52808 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**24.11.2023 / 2024**	Besichtigungsdatum/-ort:	**19.08.2026 Düren**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	**759//3AQF**	Kraftstoff / Emissionsklasse:	**Diesel / Euro 6**
Getriebe Art:	**automatic**	Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**
Hubraum / Leistung:	**1968 ccm / 110 kW (150 PS)**	Antriebsart:	**-**
Lackfarbe:	**"Magnetic Tech"**	Lackart:	**Metallic**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Polster Art:	**Stoff**
Serviceheft verfügbar:	**Digital**	Farbe Innenausstattung:	**Beige**
Letzter Service km / am:	**51906 / 16.07.2026**		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Aluminium**
1. Achse - links / Zust.		**205/55/R16/91 4 mm**
1. Achse - rechts / Zust.		**205/55/R16/91 4 mm**
2. Achse - links / Zust.		**205/55/R16/91 8 mm**
2. Achse - rechts / Zust.		**205/55/R16/91 8 mm**
Verkehrssicherheit:		

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium**
1. Achse - links / Zust.		**205/55/R16/91 7 mm**
1. Achse - rechts / Zust.		**205/55/R16/91 7 mm**
2. Achse - links / Zust.		**205/55/R16/91 7 mm**
2. Achse - rechts / Zust.		**205/55/R16/91 7 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Serienausstattung

- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- 6 Lautsprecher
- Heckleuchten Voll-LED mit Lichtband (Infinite Light)
- Karosserie 5-türig
- Kofferraumbeleuchtung
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- LM-Felgen
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Notrufsystem
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Go (Start-Stop-Knopf)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschw.-Begrenzer
- Handschuhfach beleuchtet
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Mobile Online Dienste Seat Connect
- Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Reifen-Reparaturset
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- SEAT Media-System Plus
- Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung Stoff
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum

• Warnanlage für Sicherheitsgurt-System	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)

Sonderausstattung

• Ablage-Paket	• Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
• Fahrassistenz-Paket M	• Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten
• Fzg. ohne Modell-Schriftzug	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen	• Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
• Licht- und Sicht-Paket	• Metallic-Lackierung
• Reserverad als Notrad	• Rückfahrkamera
• Seitenscheiben hinten + Heckscheibe abgedunkelt	• Winter-Paket

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind inEinzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt vonverborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftungübernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Unfallschadenprüfung

Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Hinweis:	

Schaden

Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Motorhaube	Steinschlag
2.	Stoßfänger Vorne	Kratzer
3.	Türeinstieg Vorne - Links	Kratzer
4.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer
5.	Heckklappe	2 Dellen
6.	Dach	Steinschlag
7.	Kotflügel Vorne - Rechts	Steinschlag

Karosserie innen

	Bauteil	Schaden
8.	Türverkleidung Vorne - Links	Verschmutzt (leicht)

Sonstiges

	Bauteil	Schaden
9.	Sitz - Vorne - Links	Verschmutzt (mittel)
10.	Heckdeckelverkleidung	Gebrauchsspuren

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum




Kilometerstand




Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Bereifung



1. Motorhaube
Steinschlag



1. Motorhaube
Steinschlag



1. Motorhaube
Steinschlag



2. Stoßfänger Vorne
Kratzer




3. Türeinstieg Vorne - Links
Kratzer




4. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer




5. Heckklappe
2 Dellen



5. Heckklappe
2 Dellen




6. Dach
Steinschlag



7. Kotflügel Vorne - Rechts
Steinschlag



8. Türverkleidung Vorne - Links
Verschmutzt (leicht)



9. Sitz - Vorne - Links
Verschmutzt (mittel)



10. Heckdeckelverkleidung
Gebrauchsspuren