INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	7725NLL / WBA41GN0905598685 / 5598685

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X2 SDRIVE20D U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X2 SDRIVE20D U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	21.282

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] CARPETA MANUALES

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

7725NLL | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
DI	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
TI	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	18/09/2026	RaC:	FINCAR
Comentarios:			

Daños no valorables:

7725NLL | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

7725NLL | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. baliza	-	REEMPLAZAR				0,00	30,00	10,00	27,00 €
2. Botiquín	-	REEMPLAZAR				0,00	30,09	10,00	27,08 €
3. Paragolpes dl (zona dr)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.75 h.	0.75 h.	3,18	0,00		99,43 €
4. Paragolpes dl (zona iz)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		0.25 h.	0.75 h.	3,18	0,00		41,68 €
5. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		0.92 h.	1.00 h.	4,24	0,00		78,16 €
6. Retrovisor iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.08 h.		0,00	0,00		41,58 €
7. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.40 h.		2.58 h.	10,93	0,00		125,66 €
9. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
10. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
11. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			5.42 h.	22,95	0,00		231,62 €
12. Pilares - Hueco Puerta Tr dr	-	PINTAR				23,40	0,00		23,40 €
13. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
14. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
15. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
16. Embellecedor dr paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
17. Portón tr	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
18. Emblema capó dl	-	Recuperación Emblemas	0.10 h.			0,00	0,00		3,85 €
19. Puerta tr dr	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
TOTAL INSPECCIÓN								**(IVA no incluido)**	**1044,37 €**

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

7725NLL | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	4,66 h.	179,40 €
Total material pintura	-	67,88 €
Total Mano de Obra Pintura	10,50 h.	404,24 €
Total Recambios	-	54,08 €
Descuento recambios aplicado	-	6,01 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	338,75 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)


7725 NLL


7725 NLL


X2
7725 NLL


X2
5 drive 20 d
7725 NLL







260 km/h
200
150
120
90
60
30
0
0 km/h
Valores desde Indiv.
0.8 l/h
Total 21282 km
9814.8 km
Power % 100
75
50
25
0
P
Capó abierto.
197 km
0
1
9:15
+17.0 °C
WARM-UP


CHECK-CONTROL
Tapa del maletero abierta
Ciérrela, por favor.
Cerrar mensaje


CHECK-CONTROL
LOS40SUR
9:15
Tapa del maletero abierta
Ciérrela, por favor.
Cerrar mensaje
MEDIA
TEL
NAV
LOW
AUTO OFF
LOW
AUTO OFF
MAX
REAR






BMW

WBA4 1GN090555598685




BMW


MEDIA
TEL
NAV
Mis destinos
Búsqueda
LOS40SUR
9:16
Ctra.-Buzanca
LOW
AUTO OFF
LOW
AUTO OFF


4.99
Alignment
Indicator


4,93


OUTSIDE
16h

8.25










Hankook


VENTUS S1 evo 3
HANKOOK


Hankook




ECO


Manheim


BMW
Manheim


Manheim


BMW
Mannesm


Manheim
CCAL AUTOMOTIVE


BMW
Manheim


Manheim


E
7725
Mannheim


Manheim
sDrive20d


Manheim