AUDI Q3 Sportback / 2019 / 5P / SUV 45 TFSI E 245 S TRONIC BUSINESS LINE

GS111RM | **VIN WAUZZZF39R1036793** | **45,423 km** | **MEC Nov-23** | **Petrol** | **Automatic**

Points d'attention (déclarés sur la page)

- Aucune grêle, câble manquant ni dommage pare-brise déclaré sur la page



Identification

Marque	**Audi**
Modèle	**Q3 Sportback (2019)**
Version	**45 TFSI E 245 S TRONIC BUSINESS LINE**
Catégorie	**Private vehicle**
Immatriculation	**GS111RM**
VIN	**WAUZZZF39R1036793**
Réf. vendeur	**1181118**
Propriétaire	**ArvalFrance**
Pays d'immatriculation	**FRANCE**

Historique & état

1re mise en circulation	**Nov-23**
Année de production	**2023**
Année modèle	**2023**
Kilométrage	**45,423 km**
Date relevé km	**Jul-26**
Nombre de clés	**1**
Dernier entretien	**Aug-25 · 30,006 km · Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Filtre d'habitacle/Liquide de frein/Recyclage/Révision**
Éléments vérifiés	**Puncture repair kit or spare wheel**

Caractéristiques techniques

Énergie principale	**Petrol**
Énergie secondaire	**Electric**
Puissance	**180 KW**
Cylindrée	**1,395 cm3**
Boîte	**Automatic**
Rapports	**6**
4 roues motrices	**Non**
Couleur	**Grey**
Teinte constructeur	**Gris Chronos métallisé**
Carrosserie	**SUV**
Portes	**5**
Places	**5**
Conduite à gauche	**Oui**

Disponibilité & stockage

Site de stockage	**FR-91-FLEURY-TEA**
Adresse	**ZONE INDUSTRIELLE DES CIROLIERS, Rue CLEMENT ADER, FLEURY MEROGIS, 91700**
Pays	**FRANCE**
Disponible depuis	**Jul-26**
En stock depuis	**Jul-26**
Date rapport d'expertise	**Jul-26**
Réf. demande d'expertise	**1623343**

Fiscalité & consommation

CO_2	**32 g_km**
Norme	**EU6 D**
Puissance fiscale	**8**
TVA récupérable	**Oui**

Batterie

Capacité batterie	**13 KWH**
Type	**LIION**

Dimensions & poids

Longueur	**4,500 mm**
Largeur	**1,843 mm**
Hauteur	**1,567 mm**
Empattement	**2,680 mm**
Volume de chargement	**530 m3**
Poids à vide	**1,815 kg**

Dommages déclarés (6)

#	Élément	Nature	Réparation	Photos
1	Rear-right door	Bump	Repair with paint	   +4
2	Front -left door	Bump	Repair with paint	 
3	Front bumper	Scratch	Paint	 
4	Front-right door	Bump	Smart repair	   +1
5	Moulding rear-right wing	Scratch	Paint	   +4
6	Moulding front-right wing	Scratch	Paint	  

Pneumatiques (4)

Position	Marque	Type	Profondeur
Avant gauche	Bridgestone	Normal	5.8 mm
Avant droit	Bridgestone	Normal	5.9 mm
Arrière gauche	Bridgestone	Normal	4.4 mm
Arrière droit	Bridgestone	Normal	4.5 mm

Historique d'entretien (5)

Date	Kilométrage	Intervention
Aug-25	30,006 km	Balai d'essuie-glace AR / Balais d'essuie-glace AV / Filtre d'habitacle / Liquide de frein / Recyclage / Révision
Mar-25	21,867 km	Pneu été
Mar-25	21,762 km	Bougie d'allumage / Carburant / Lecture mémoire / Pompe d'alimentation / réinitialisation
Jan-25	65 km	Extra services Assistance (non refacturé au client)
Jan-25	64 km	Extra services Assistance (non refacturé au client)

Options & équipements (3)

Équipement	Détail	Fourni en
Sun roof	None	Série
Xenon headlamps	None	Série
Boot shutter	None	Série

OnAnWyJs9BaaAIAuBuQU%3d&language=fr

Photos du véhicule


















Données extraites de la page vendeur Arval MotorTrade le 16/10/2026 10:30. Les libellés de dommages sont repris tels qu'affichés par le vendeur. Le rapport d'expertise complet suit cette fiche.

Imprimer

MACADAM









Audi Q3-Sportback-2019: GS111RM

N° Chassis:	**WAUZZZF39R1036793**	Version:	**AUDI Q3 Sportback / 2019 / 5P / SUV 45 TFSI E 245 S TRONIC BUSINESS LINE**
1ière MEC:	**28/11/2023**	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	**45423**	Puissance KW:	
Type carrosserie:	**SUV**	Couleur carrosserie	**Gris**
Boîte:	**Automatique**	Nature de peinture	**Metallisé**
Transmission:	**Avant**	Couleur intérieur	**Noir**
Carburant:	**Hybride rechargeable**	Type de jantes (montées)	**Aluminium**
Moteur fonctionnant	**Oui**	Couleur tableau de bord	**Noir**
Batterie fonctionnante	**Oui**		
Véhicule roulant	**Oui**		
Nbre portes	**5**		
Nbre sièges	**5**		
Nombre appuis-têtes	**5**		
Type de jantes (montées)	**Aluminium**		
Catégorie	**Vehicule particulier**		

Options

Nbre clés total	**1**	Toit ouvrant électrique	
Nbre clés télécommandes	**1**	Cache bagages	
Type de climatisation	**Clim. automatique**	Phares Xenon/LED/Laser	
		Camera de recul	
		Revêtement de siège	**Tissu / Autre**

Pneu

Pneus d'été:	**215/65/17/99 V**			
	AVG	**Bridgestone: 35%**	AVD	**Bridgestone: 35%**
	ARG	**Bridgestone: 60%**	ARD	**Bridgestone: 55%**

Profondeur de pneu AVG	**5.8**
Profondeur de pneu AVD	**5.9**
Profondeur de pneu ARG	**4.4**
Profondeur de pneu ARD	**4.5**
Taille de pneu AVG	**215/65 R 17 99 V**
Taille de pneu AVD	**215/65 R 17 99 V**
Taille de pneu ARG	**215/65 R 17 99 V**
Taille de pneu ARD	**215/65 R 17 99 V**
Type de pneu AVG	**été**
Type de pneu AVD	**été**
Type de pneu ARG	**été**
Type de pneu ARD	**été**
Marque de pneu AVG	**255**
Marque de pneu AVD	**255**
Marque de pneu ARG	**255**
Marque de pneu ARD	**255**

Matériel de secours

Kit réparation	**Oui**	Compresseur	**Oui**

Porte AVG, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)




Pare-chocs AV, Griffe(s), Peindre




Porte ARD, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)









Moulure d'aile ARD, Griffe(s), Peindre










Porte AVD, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture






Moulure d'aile AVD, Griffe(s), Peindre




MACADAM