DEKRA-Nr: 0314 / 030647 / 2026 / B083400000310 vom 21.10.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Ford Lease, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	19.10.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 50 µm bis 100 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Nach Vorliegenden informationen 1 Vorschaden

Stoßstange hinten

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	25.04.2022	Letzte Zulassung	25.04.2022
Fahrzeugart	Lastkraftwagen	Hersteller	Ford
Typ / Verkaufsbez.	Transit Connect (CHC)(2013->) / TransitConnect 1.5 EcoBlue 230 (L2) Trend S/S (EUR	Aufbauart	Transporter
Türen	2	Sitzplätze	2
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0SXXWPGSNL44329	Maße Länge/Breite/Höhe	4825 / 1835 / 1859 (mm)
Achsen / angetr. Achsen	2 / 1	Radstand (mm)	3062
zul. Gesamtmasse	2285 kg	HSN / TSN	8566 / BUU
DAT €uropa-Code®	012851390160009	DAT Marktindex	DE00J 6255
Km-Stand abgelesen	73140	Nächste HU §29 StVZO	04 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	

Leistung (kW)	73	Hubraum (ccm)	1499
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AQ;PI/CI; N1 II	Getriebe	Schaltgetriebe /
Felgen	Stahl mit Radzierblende	Farbe (Hersteller) / Farbe	Frost-Weiß / Uni / PN3GZ0 / Weiß

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 60 R 16 96 H	Continental / PremiumContact 6	S /O	6 mm
rechts	205 / 60 R 16 96 H	Continental / PremiumContact 6	S /O	6 mm
2 links	205 / 60 R 16 96 H	Continental / PremiumContact 6	S /O	6 mm
rechts	205 / 60 R 16 96 H	Continental / PremiumContact 6	S /O	6 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Batterie 60 Ah, Batterie verstärkt, Bord-/Verbrauchscomputer, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fensterheber elektrisch vorn, FordPass Connect inkl. eCall, Frontscheibe heizbar, Getriebe 6-Gang - Typ: B6, Getränkehalter vorn, Gummimatten in Fahrgast-/Laderaum, Gurtstraffer, Heckflügeltüren ohne Verglasung, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Karosserie/Aufbau: Kasten, Kältemittel R 134 A, LKW-Zulassung, Laderaumboden Kunststoff (Formteil), Laderaumtrennwand, Laderaumwanne, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Leseleuchte vorn, Modellpflege, Motor 1,5 Ltr. - 74 kW EcoBlue TDCi KAT, Radstand 3062 mm, Reifen 205/60 R16 ..H, Reifen-Reparaturkit, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5, Schaltpunktanzeige, Schiebetür rechts, Servolenkung elektrisch, Sitz-Paket 18, Stahlfelgen 6,5x16, Start/Stop-Anlage, Starter-Paket, Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht, Umluftschaltung elektr. betätigt, Verglasung getönt, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zusatzheizer für Dieselmotor

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
26704	Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)
3504	Airbag-Paket
3870	Audio-Paket 154
41169	Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent, Cross Traffic Alert und Notbremsfunktion
37794	Laderaumleuchte LED
25800	Parkpilotsystem vorn und hinten
18604	Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
39007	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
35510	Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	lückenhaft
letzte Wartung:	am 22.01.2025 bei Kilometerstand 58.207

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Sitzverkleidung Fahrersitz gebrochen, erneuern (Bild 8, 9)
2. Frontstoßfänger unterhalb deformiert, erneuern (Bild 14, 15, 16)
3. Hecktüre rechts Lackierung, verschrammt, smart repair

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Klebereste Motorhaube, reinigen (Bild 10, 11)
Radzierblende vorne links verschrammt, erneuern (Bild 12)
Radzierblende hinten links verschrammt, (Bild 13)
Hochdach mitte, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand




Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat




Bild 7 : Wartungsnachweise



Bild 8 : Sitzverkleidung Fahrersitz gebrochen



Bild 9 : Sitzverkleidung Fahrersitz gebrochen




Bild 10 : Klebereste Motorhaube




Bild 11 : Klebereste Motorhaube



Bild 12 : Radzierblende vorne links verschrammt



Bild 13 : Radzierblende hinten links verschrammt



Bild 14 : Frontstoßfänger unterhalb deformiert



Bild 15 : Frontstoßfänger unterhalb deformiert




Bild 16 : Frontstoßfänger unterhalb deformiert




Bild 17 : Hecktür rechts verschrammt