Historial del Vehiculo -9767-MJV

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_PERJUICIO	TIPO_DANO	CONCEPTO
9767-MJV	03/10/2024	1	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- VALORACIÓN DE DAÑOS
9767-MJV	18/04/2024	27248	MAN	ANUAL 1	110265505R - ARANDELA/ TAPÓN CÁRTER
9767-MJV	18/04/2024	27248	MAN	ANUAL 1	0025 - SUSTITUIR FILTRO ANTIPOLEN
9767-MJV	18/04/2024	27248	MAN	ANUAL 1	GEN06 - ACEITE MOTOR
9767-MJV	18/04/2024	27248	MAN	ANUAL 1	272773974R - FILTRO ANTIPOLEN
9767-MJV	18/04/2024	27248	MAN	ANUAL 1	0230 - A+B: INSP + ACEITE + ANTIPOLEN
9767-MJV	18/04/2024	27248	MAN	ANUAL 1	101 - TASA DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS
9767-MJV	18/04/2024	27248	MAN	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - SERV INSPECCIÓN 25000KM
9767-MJV	18/04/2024	27248	MAN	ANUAL 1	288908334R - JGO ESCOBILLAS LIMPIA
9767-MJV	18/04/2024	27248	MAN	ANUAL 1	152092567R - FILTRO ACEITE
9767-MJV	18/04/2024	27248	MAN	ANUAL 1	6243 - SUSTITUIR ESCOBILLA IZ LIMPIAPARABRISAS / SUSTITUIR ESCOBILLA DR LIMPIAPARABRISA
9767-MJV	21/06/2024	36721	NEU	2 NEUMATICOS	DI / FIRESTONE / 195/55 R16 RHAWK 87V TL//9705 / Turismo/ VERANO
9767-MJV	21/06/2024	36721	NEU	2 NEUMATICOS	DD / FIRESTONE / 195/55 R16 RHAWK 87V TL//9705 / Turismo/ VERANO
9767-MJV	30/09/2024	43940	NEU	2 NEUMATICOS	TI / BRIDGESTONE / 195/55 R16 T005 87H TL MICRA WAR//13549 / Turismo/ VERANO
9767-MJV	30/09/2024	43940	NEU	2 NEUMATICOS	TD / BRIDGESTONE / 195/55 R16 T005 87H TL MICRA WAR//13549 / Turismo/ VERANO
9767-MJV	18/11/2024	48281	FFP	SUPL. NEUMATICOS	SERVICIO TOTAL PINCHAZO: D/M, EQU, REP
9767-MJV	18/12/2024	53206	MAN	ANUAL 1	3397.015.663 - ESCOBILLA LIMPIALUNA TR
9767-MJV	18/12/2024	53206	MAN	ANUAL 1	A4W0 - SUSTITUIR FILTRO COMBUSTIBLE
9767-MJV	18/12/2024	53206	MAN	ANUAL 1	110265505R - ARANDELA/ TAPÓN CÁRTER
9767-MJV	18/12/2024	53206	MAN	ANUAL 1	0287 - SUSTITUIR ESCOBILLA LIMPIALUNA TR
9767-MJV	18/12/2024	53206	MAN	ANUAL 1	C887 - FILTRO COMBUSTIBLE
9767-MJV	18/12/2024	53206	MAN	ANUAL 1	0986.494.441 - PASTILLAS FRENO DL
9767-MJV	18/12/2024	53206	MAN	ANUAL 1	02XB - SUSTITUIR JGO DISCOS-PASTILLAS DL
9767-MJV	18/12/2024	53206	MAN	ANUAL 1	0025 - SUSTITUIR FILTRO ANTIPOLEN
9767-MJV	18/12/2024	53206	MAN	ANUAL 1	1987.435.011 - FILTRO ANTIPOLEN
9767-MJV	18/12/2024	53206	MAN	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - A+B: INSP + ACEITE + ANTIPOLEN
9767-MJV	18/12/2024	53206	MAN	ANUAL 1	1401 - SUSTITUIR FILTRO AIRE
9767-MJV	18/12/2024	53206	MAN	ANUAL 1	05W30-OEM-RN17-D4 - ACEITE MOTOR
9767-MJV	18/12/2024	53206	MAN	ANUAL 1	AB01 - SERV INSPECCIÓN A+B
9767-MJV	18/12/2024	53206	MAN	ANUAL 1	N/CGTTHG858 - SUSTITUIR LÍQUIDO LAVAPARABRISAS
9767-MJV	18/12/2024	53206	MAN	ANUAL 1	F026.400.625 - FILTRO AIRE
9767-MJV	18/12/2024	53206	MAN	ANUAL 1	0986.478.590 - JGO DISCOS FRENO DL
9767-MJV	18/12/2024	53206	MAN	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - FILTRO AIRE
9767-MJV	18/12/2024	53206	MAN	ANUAL 1	101 - TASA DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS
9767-MJV	18/12/2024	53206	MAN	ANUAL 1	SIN REFERENCIA - LÍQUIDO LAVAPARABRISAS
9767-MJV	18/12/2024	53206	MAN	ANUAL 1	F026.407.088 - FILTRO ACEITE
9767-MJV	18/12/2024	53206	MAN	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - FILTRO COMBUSTIBLE
9767-MJV	18/12/2024	53206	MAN	ANUAL 1	N/CVER JUEGO - DISCO FRENO DL DR
9767-MJV	18/12/2024	53206	MAN	ANUAL 1	N/CVER JUEGO - DISCO FRENO DL IZ
9767-MJV	27/11/2025	93767	MAN	ANUAL 1	N/CGTTG1200 - RELLENAR ADBLUE
9767-MJV	27/11/2025	93767	MAN	ANUAL 1	101 - TASA DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS
9767-MJV	27/11/2025	93767	MAN	ANUAL 1	05W30-OEM-RN17-D4 - ACEITE MOTOR
9767-MJV	27/11/2025	93767	MAN	ANUAL 1	AUS32-ISO-22241 - ADBLUE
9767-MJV	27/11/2025	93767	MAN	ANUAL 1	AB01 - SERV INSPECCIÓN A+B
9767-MJV	27/11/2025	93767	MAN	ANUAL 1	0025 - SUSTITUIR FILTRO ANTIPOLEN
9767-MJV	27/11/2025	93767	MAN	ANUAL 1	152099198R - FILTRO ACEITE

9767-MJV	27/11/2025	93767	MAN	ANUAL 1	110265505R - ARANDELA/ TAPÓN CÁRTER
9767-MJV	27/11/2025	93767	MAN	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - A+B: INSP + ACEITE + ANTIPOLEN
9767-MJV	27/11/2025	93767	MAN	ANUAL 1	272773974R - FILTRO ANTIPOLEN
9767-MJV	26/11/2025	93768	NEU	SERV. NEUMATICOS	DI / BRIDGESTONE / 195 55 VR16 91 V / Turismo VERANO
9767-MJV	26/11/2025	93768	NEU	SERV. NEUMATICOS	ALINEACION VEHICULO
9767-MJV	26/11/2025	93768	NEU	SERV. NEUMATICOS	DD / BRIDGESTONE / 195 55 VR16 91 V / Turismo VERANO
9767-MJV	16/07/2026	93769	DP AUTOS	LUNAS	CIRCULANDO SUSTITUCIÓN DE PARABRISAS
9767-MJV	04/09/2026	118208	FFP	SUPL. NEUMATICOS	SERVICIO TOTAL PINCHAZO: D/M, EQU, REP

Informe de tasación



RENAULT CLIO

EQUILIBRE BLUE DCI 74KW (100CV)

VIN	VF1RJA00871029369
Primera matriculación	11/8/2023
Kilometraje del vehículo	118.221 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	22/10/2026 11:10:14	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann GIRONA

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	RENAULT	Primera matriculación	11/8/2023
Modelo	CLIO	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	VF1RJA00871029369	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Ténica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	1,0 mm	Firestone	195/55 R 16 87 W	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	1,0 mm	Firestone	195/55 R 16 87 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	3,0 mm	Bridgestone	195/55 R 16 87 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	3,0 mm	Bridgestone	195/55 R 16 87 W	Verano	Aluminio	No aplica


DAÑO

Interior




1 | Indicador de advertencia

Tipo de daño	Encendido
Modo de reparación	Control






2 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar 360

Exterior

3 | Paragolpes Delantero


Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar




4 | Moldura Parachoques Del Dr

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar Y Pintar

Comentarios: Embellecedor argolla remolque




5 | Capó

Tipo de daño	Residuo
Modo de reparación	Pulimentar





6 | Aleta Del Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar




7 | Caja Retrov Ext IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar

8 | Puerta Tras Iz

Tipo de daño	Residuo
Modo de reparación	Pulimentar





9 | Paragolpes Tras


Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar





10 | Puerta maletero Tras

Tipo de daño	Residuo
Modo de reparación	Pulimentar


11 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	Residuo
Modo de reparación	Pulimentar





12 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Residuo
Modo de reparación	Pulimentar




13 | Maneta exterior puerta Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




14 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar




15 | Neumático Del Iz

Tipo de daño	Gastado
Modo de reparación	Reemplazar




16 | Neumático Del Dr

Tipo de daño	Gastado
Modo de reparación	Reemplazar





17 | Llanta alu Del Dr pulido

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Precio Cerrado**

Fotos comerciales







