

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT

2.0 SI4 PHEV 297KW (404CV) HSE

VIN	SALWA2BY1NA204855
Primera matriculación	20/10/2021
Kilometraje del vehículo	45.344 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	8/9/2026 12:37:59	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	LAND ROVER	Primera matriculación	20/10/2021
Modelo	RANGE ROVER SPORT	Tipo de carrocería	Todo Terreno
VIN	SALWA2BY1NA204855	Tipo de combustible	Hibrido

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Ténica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Falta el libro de mantenimiento
Manual de instrucciones	No		

ACCESORIOS

Cable de carga	Sí	Número de cables de carga (carga rápida)	1
Número de cables de carga	1		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	5,0 mm	Pirelli	275/45 R 21 110 Y	Todas las estaciones	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	4,0 mm	Pirelli	275/45 R 21 110 Y	Todas las estaciones	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Pirelli	275/45 R 21 110 Y	Todas las estaciones	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	5,0 mm	Pirelli	275/45 R 21 110 Y	Todas las estaciones	Aluminio	No aplica

DAÑO

Exterior



1 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



2 | Aleta Tras Iz


Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar





3 | Moldura Parachoques Tras Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Pintar





4 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar





5 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Esquirla
Modo de reparación	Pequeña reparación

Informe de tasación



Fotos comerciales



