Historial del Vehiculo -6658-MTT

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
6658-MTT	19/01/2026	39645	ANUAL 1	1698345980 - FILTRO ANTIPOLEN
6658-MTT	19/01/2026	39645	ANUAL 1	1648406880 - BUJÍAS
6658-MTT	19/01/2026	39645	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - SERV INSPECCIÓN 40000KM
6658-MTT	19/01/2026	39645	ANUAL 1	PA349 - ARANDELA/ TAPÓN CÁRTER
6658-MTT	19/01/2026	39645	ANUAL 1	101 - TASA DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS
6658-MTT	19/01/2026	39645	ANUAL 1	1612889480 - FILTRO AIRE
6658-MTT	19/01/2026	39645	ANUAL 1	95N06A - SUSTITUIR BUJÍAS
6658-MTT	19/01/2026	39645	ANUAL 1	95N04A - SUSTITUIR SERV INSPECCIÓN FILTRO AIRE
6658-MTT	19/01/2026	39645	ANUAL 1	95N48A - SERV INSPECCIÓN 20000KM
6658-MTT	19/01/2026	39645	ANUAL 1	95N17A - SUSTITUIR FILTRO ANTIPOLEN
6658-MTT	19/01/2026	39645	ANUAL 1	1611909180 - LÍQUIDO LAVAPARABRISAS
6658-MTT	19/01/2026	39645	ANUAL 1	1699679380 - FILTRO ACEITE
6658-MTT	19/01/2026	39645	ANUAL 1	GEN01 - ACEITE MOTOR
6658-MTT	12/02/2025	20035	ANUAL 1	101 - TASA DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS
6658-MTT	12/02/2025	20035	ANUAL 1	95N48A - SERV INSPECCIÓN 20000KM
6658-MTT	12/02/2025	20035	ANUAL 1	016488 - ARANDELA/ TAPÓN CÁRTER
6658-MTT	12/02/2025	20035	ANUAL 1	1109AL - FILTRO ACEITE
6658-MTT	12/02/2025	20035	ANUAL 1	1611909180 - LÍQUIDO LAVAPARABRISAS
6658-MTT	12/02/2025	20035	ANUAL 1	95N17A - SUSTITUIR FILTRO ANTIPOLEN
6658-MTT	12/02/2025	20035	ANUAL 1	IAM-FREECORDSC - ANTICONGELANTE
6658-MTT	12/02/2025	20035	ANUAL 1	N/CGTTG1401 - RELLENAR ANTICONGELANTE
6658-MTT	12/02/2025	20035	ANUAL 1	9833350880 - FILTRO ANTIPOLEN
6658-MTT	12/02/2025	20035	ANUAL 1	GEN06 - ACEITE MOTOR
6658-MTT	12/02/2025	20035	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - SERV INSPECCIÓN 20000KM

Informe de tasación



PEUGEOT 208

ACTIVE PURETECH 75

VIN	**VR3UPHMH3R5102869**
Primera matriculación	**29/8/2024**
Kilometraje del vehículo	**49.869 km**

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	**15/9/2026 10:18:59**	Descripción de la dirección de inspección	**Hartmann MADRID-2**

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	**PEUGEOT**	Primera matriculación	**29/8/2024**
Modelo	**208**	Tipo de carrocería	**Berlina**
VIN	**VR3UPHMH3R5102869**	Tipo de combustible	**Gasolina**

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	**2**	Documento de matriculación	**No**
Ficha Ténica	**No**	Tipo de libro de mantenimiento	**Libro de mantenimiento presente**
Manual de instrucciones	**Sí**		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	5,0 mm	Michelin	195/55 R 16 91 H	Verano	Acero	No aplica
Delantera	Derecha	5,0 mm	Michelin	195/55 R 16 91 H	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Izquierda	6,0 mm	Michelin	195/55 R 16 91 H	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Derecha	6,0 mm	Michelin	195/55 R 16 91 H	Verano	Acero	No aplica

DAMAGES

Exterior




1 | Bumper F

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint



2 | Outside rear-view mirror housing L

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint





3 | Bumper R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Acceptable



5 | Bumper moulding R

Damage type	Broken
Repair mode	Replace




6 | Door FR

Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	Acceptable



7 | Wheel cover FL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Replace



8 | Wheel cover FR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Replace

Interior



4 | Boot lid covering R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair/replace (lump sum)

Commercial photos





