



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	**Allane SE**		
Berichtsnummer :	**0000000949873-DE613**	**Amtl. Kennzeichen :**	**FB-NA 135E**
Referenznummer:	**31265477**		

Fahrzeugdaten

Hyundai Kona (SX2)(05.2023->) Prime Elektro 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**TMAH081AXRJ011379**	Laufleistung abgelesen:	**11635 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**08.10.2024 / 2023**	Besichtigungsdatum/-ort:	**08.10.2026 Siemensstr. 6, 63329 Egelsbach**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
Kraftstoff:	**Elektro**	Getriebe Art:	**Automatik**
Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**	Hubraum / Leistung:	**0 ccm / 160 kW (218 PS)**
Antriebsart:	**-**	Lackfarbe:	**Abyss Black / MIC**
Lackart:	**Metallic**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Nächste HU / AU:	**10.2027 / 10.2027**
Polster Art:	**Stoff**	Serviceheft verfügbar:	**Nein**
Farbe Innenausstattung:	**Grau**	Serviceheft gepflegt:	**Erstservice nicht fällig**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**- / -**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**2 - Gut**	Zustand innen:	**2 - Gut**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Allwetterreifen**	**Aluminium original**
1. Achse - links / Zust.	**Anderer**	**235/45/ZR19/99Y 5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Anderer**	**235/45/ZR19/99Y 5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Anderer**	**235/45/ZR19/99Y 6 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Anderer**	**235/45/ZR19/99Y 6 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Ohne Felge**
1. Achse - links / Zust.	**Nexen**	**235/45/R19/99V 6 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Nexen**	**235/45/R19/99V 6 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Nexen**	**235/45/R19/99V 6 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Nexen**	**235/45/R19/99V 6 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart Frontantrieb
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Assistenz-Paket
  Einparkhilfe seitlich, Kamerasystem Around View, Rückfahrkamera, Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion, rückwärts (PCA-R), Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung, Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic), Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent, Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Monitoranzeige (BVM)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler Wagenfarbe, Zierleisten verchromt
  3. Bremsleuchte
- Digitaler Fahrzeugschlüssel im Smartphone
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Batterieheizsystem
- Dachreling
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
- Effizienz-Paket
  Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage, Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- Elektr. Bremskraftverteilung

- Elektromotor 160 kW (cont. 53 kW)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (In Cabin Camera, ICC)
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent 1.5 (Highway Driving Assist, HDA 1.5)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
  Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)
- Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (RSA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektr. hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik
- Fensterzierleisten verchromt
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe wärmedämmend
- Frontstaufach / Frunk (Kofferraum, vorn)
- Gepäck-/Laderaumleuchte LED
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Getränkehalter hinten
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Head-up-Display
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- HV-Batterie 65,4 kWh (Lithium-Ionen)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kühlergrill, Aktive Luftklappen, regelbar
- Ladeklappe beheizbar
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
- LED-Leuchtband am Heck
- LED-Leuchtband vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) 3-Speichen
  Lenkrad mit Multifunktion, Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leseleuchten vorn und hinten LED

- Leuchtweitenregelung
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne hinten
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Projektor-Scheinwerfer LED
- Radlaufabdeckung vorn und hinten lackiert
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Online Update OTA (Over The Air)
- Service-System: Remote Services (Blue Link)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss (Typ C, 2-fach)
- USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe
- Verglasung Akustikglas
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste)
- Luftdüsen hinten
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Navigationssystem
- Notladekabel (ICCB)
- Prime-Paket
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand Standard
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)
- Service-System: Plug & Charge
- Servolenkung
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Suede / Kunstleder
- Smart-Key
- Sonderlackierung Engine Red Uni
- Start-Stop-Knopf
- Touchscreen-Farbdisplay (12,25 Zoll)
- Türgriffe innen verchromt
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- V2L-Paket
  Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe, Vehicle-to-Load Stecker (V2L)
- Verglasung getönt
- Vorheizsystem für Batterie
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zuheizer

Sonderausstattung

- Assistenz-Paket 2
  Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (LC), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent vorn (Kreuzungs-Assistent), Fahrassistenz-System: Autobahnassistent 2.0 (Highway Driving Assist, HDA 2.0), Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent (Evasive Steer Assistance, ESA)
- Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung
- LM-Felgen 7,5x19 (5-Arm, Stern-Design)
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Nicht durchgeführt** Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.
Unterbodenprüfung:	**Nicht durchgeführt** Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	**Keine feststellbar** Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	**Nicht festgestellt** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sitzheizung:**	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sonnendach/ Verdeck:**	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Motorlauf:**	Nicht möglich	/

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors konnte nicht durchgeführt werden
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Dach	1 Delle	Sanft Instandsetzen
2.	Felge Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
3.	Mittelkonsole	Verschmutzt	Reinigen

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation


Vorne links


Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links


Kofferraum


Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung




Bereifung




Bereifung



Bereifung



1. Dach
1 Delle - Sanft Instandsetzen



1. Dach
1 Delle - Sanft Instandsetzen



2. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



2. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



3. Mittelkonsole
Verschmutzt - Reinigen



3. Mittelkonsole
Verschmutzt - Reinigen



3. Mittelkonsole
Verschmutzt - Reinigen



3. Mittelkonsole
Verschmutzt - Reinigen

22346/24802

Standplatz:

04.11.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**HYUNDAI Kona ELEKTRO 160kW Trend-Paket Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch Automatik**		
Amtliches Kennzeichen:	FB -NA 0135E	Fahrgestell-Nummer:	TMAH081AXRJ011379
Vertrags-Nummer:	70543088	Erstzulassung:	08.10.2024
Internes KZ:	15173489	Kilometer-Stand:	11635
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

HYUNDAI Kona ELEKTRO 160kW Trend-Paket Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 218PS / 160 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: Abyss Black Mineraleffekt | Polsterung: Leder-Suede - Fossilgrau | Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**39.655,46**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

19" Leichtmetallfelgen	588,24
Abyss Black Mineraleffekt	0,00
Assistenz-Paket	0,00
Assistenz-Paket 2	840,34
Elektrische Heckklappe mit Easy-Open-Funktion	0,00
Glas-Schiebedach	588,24
Leder-Suede - Fossilgrau	0,00
Mineraleffekt-Lackierung	546,22
Prime-Paket	2.941,18
V2L-Paket	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**45.159,68**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**53.740,02**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	53.740,02

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI Kona ELEKTRO 160kW Trend-Paket Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	160 / 218	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	172	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,100
Leergewicht (kg):	1773	zul. Gewicht (kg):	2220

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **70543088**
Amtliches Kennzeichen: FB -NA 0135E

Übersicht erstellt am: 04.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Kona ELEKTRO 160kW Trend-Paket Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen: _____

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **70543088**
Amtliches Kennzeichen: FB -NA 0135E

Übersicht erstellt am: 04.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Kona ELEKTRO 160kW Trend-Paket Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	***Km-Stand***	***Art der Wartung***

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer