TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Autopartner Kfz-Check M.R. GmbH
Poppenbütteler Bogen 31a
22399 Hamburg

Besichtigungsdatum: 29.09.2026
Protokollnummer: 48280100
Erstellt durch: Paula Busch
Besichtigt durch: Mohamad Jamen Mudrek

VSSZZZKLZNR008764

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	48.361 km
Hersteller	Seat	**Restlauf bis Service**	22.400 km
Typ/Modell	LEON SP	**HU (abgelesen aus ZBI)**	02/2027
Fahrgestellnummer	VSSZZZKLZNR008764	**Leistung**	110 kW
Hubraum	1.498 ccm	**Zylinder**	4
Erstzulassung	02.09.2021	**Polster/Farbe**	Stoff / Schwarz
Letzte Wartung	10/2025, 40.732 km	**Lackierung**	Rot
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Schweller links	Einstieg - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen	100,00 €	100,00 €
2	Sonstiges	Inspektion/Wartung (09/2023 fehlt -> 2 Jahre/ 20.000km) - kein Nachweis	350,00 €	350,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Verkleidungen/Abdeckungen	D-Säule rechts Verkleidung innen - Kratzer - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
2	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
3	Verkleidungen/Abdeckungen	Kofferraumverkleidung - Kratzer - kein Abzug	0,00 €	0,00 €

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)	Minderwert
Unterlagen - HU Bescheinigung	130,00 €	130,00 €

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Kotflügel links, Tür hinten links	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R17 91W	Nexen	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	225/45 R17 91W	Nexen	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R16 91H	Falken	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.
2	205/55 R16 91H	Falken	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Ersatzrad					

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Autopartner Kfz-Check M.R. GmbH
Poppenbütteler Bogen 31a
22399 Hamburg

Besichtigungsdatum:	29.09.2026
Protokollnummer:	**48280100**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Mohamad Jamen Mudrek

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Seat	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	LEON SP	**Laufleistung (abgelesen)**	48.361 km
Fahrgestellnummer	VSSZZZKLZNR008764	**Erstzulassung**	02.09.2021

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten	Minderwert
Beschädigungen	450,00 €	450,00 €
Gebrauchsspuren	0,00 €	0,00 €
Fehlteile	130,00 €	130,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	580,00 €	580,00 €
Mwst. (19%)	**110,20 €**	**110,20 €**
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	**690,20 €**	**690,20 €**

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Paula Busch)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Autopartner Kfz-Check M.R. GmbH
Poppenbütteler Bogen 31a
22399 Hamburg

Besichtigungsdatum:	29.09.2026
Protokollnummer:	**48280100**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Mohamad Jamen Mudrek

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Montierte Bereifung



Abbildung 8: Montierte Bereifung



Abbildung 9: Montierte Bereifung



Abbildung 10: Innenraum vorne



Abbildung 11: Laderaum



Abbildung 12: Laderaum



Abbildung 13: Kombiinstrument



Abbildung 14: Kombiinstrument



Abbildung 15: Kombiinstrument



Abbildung 16: Instrumententafel



Abbildung 17: Dokumente



Abbildung 18: Dokumente



Abbildung 19: Zusatzbereifung

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschade… sanft instandsetzen



Beschädigung #1: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen

Nachlackierungfotos



Nachlackierung 1: Kotflügel links, Tür hinten links



Nachlackierung 1: Kotflügel links, Tür hinten links

49. CO_2 emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All power trains except pure electric vehicles (if applicable):

NEDC values	CO_2 emissions			Fuel consumption [/100 km]		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m³]	Others [L]
Urban conditions	140	----	----	6.1	----	----
Extra-urban conditions	97	----	----	4.2	----	----
Combined	113	----	----	4.9	----	----
Weighted, combined	----	----	----	----	----	----

Deviation factor (if applicable): ---------

Verification factor (if applicable): -

2. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption (weighted, combined): [Wh/km] ------

Electric range: [km] ------

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s): no

3.1. General code of the eco-innovation(s): ----------

3.2. Total CO_2 emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.1. NEDC savings (if applicable)

Diesel / Petrol ----

LPG / NG [g/km] ----

Others [g/km] ----

3.2.2. WLTP savings (if applicable)

Diesel / Petrol ----

LPG / NG [g/km] ----

Others [g/km] ----

4. All power trains, except pure electric vehicles (if applicable)

WLTP values	CO_2 emissions			Fuel consumption: [/100 km]		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m³]	Others [L]
Low	171	----	----	7.6	----	----
Medium	126	----	----	5.6	----	----
High	114	----	----	5.0	----	----
Extra High	136	----	----	6.0	----	----
Combined	132	----	----	5.8	----	----
Weighted, combined	----	----	----	----	----	----

5.1. Pure electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption [Wh/km]: --------

Electric range [km]: -----

Electric range city [km]: -----

5.2. OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption ($EC_{AC,weighted}$) [Wh/km]: --------

Electric range (EAER) [km]: -----

Electric range city (EAER city) [km]: -----

51. For special purpose vehicles:

Designation in accordance with Annex II, Section 5: ----------

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2:+0 kg##NO
35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49:##205/55 R16 91V#7,0JX16 ET43;
##205/55 R16 94V XL#7,0JX16 ET43;##205/55 R16 91V#6,5JX16 ET46;##205/55 R16 94V
XL#6,5JX16 ET46;##225/40 R18 92Y XL#7,5JX18 ET46;##225/45 R17 91W#7,5JX17 ET46;#
#205/50 R17 93H M+S#7,5JX17 ET46;##205/55 R16 91H M+S#7,0JX16 ET43;##205/55 R16
91H M+S#6,5JX16 ET46;##225/40 R18 92V XL M+S#7,5JX18 ET46;##

EC Certificate of Conformity

046CC0112489

www.PS-Team.de

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1.	Make (Trade name of manufacturer):	SEAT
0.2.	Type:	KL
	Variant:	SFDFYAX0
	Version:	FD7MFD7CW0024BIVL1BAA15
0.2.1.	Commercial name:	SEAT LEON SP
0.2.3.1.	Interpolation family's identifier:	IP-MQB37WZ_A1_0575-VSS-1
0.2.3.2.	ATCT family's identifier:	AT-5Q0_0V_0280_000-VSS-1
0.2.3.3.	PEMS family's identifier:	09-VSS-715W_KL_DFYA_FD7_A_1-000
0.2.3.4.	Roadload family's identifier:	RL-DQ200_7F_20_001-WVW-1
0.2.3.5.	Roadload matrix family's identifier (if applicable):	----------
0.2.3.6.	Periodic regeneration family's identifier:	PR-VW_00221_00_000-WVW-1
0.2.3.7.	Evaporative test family's identifier:	EV-AU_DGW_D_AZAAAA-WVW-1
0.4.	Vehicle category:	M1
0.5.	Company name and address of manufacturer:	SEAT, S.A. Autovía A-2, Km. 585 ES-08760 Martorell
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates:	On the right A-pillar, glued or bonded
	Location of the vehicle identification number:	In the engine compartment, right
0.10.	Vehicle identification number:	VSSZZZKLZNR008764
0.11.	Date of manufacture of the vehicle:	2021-07-17

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*3167*12 issued on 2021-05-18 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2021-07-17

Joaquín Serra Oliveras
Director Quality Assurance

Adrià Martín Milà
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer Data

VSSZZZKLZNR008764

1.	Number of axles / wheels:	2 / 4
3.	Powered axles (number, position):	1 Axle 1
	Interconnection of powered axles:	----------
3.1.	Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated:	non-automated
4.	Wheelbase[mm]:	2672
4.1.	Axle spacing [mm]:	2672
5.	Length [mm]:	4642
6.	Width [mm]:	1799
7.	Height [mm]:	1450
13.	Mass in running order [kg]:	1424
13.2.	Actual mass of the vehicle [kg]:	1486
16.	Technically permissible maximum masses:	
16.1.	Technically permissible maximum laden mass [kg]:	1990
16.2.	Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:	1000 / 1040
16.4.	Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:	3490
18.	Technically permissible maximum towable mass in case of:	
18.1.	Drawbar trailer [kg]:	-----
18.3.	Centre-axle trailer [kg]:	1500
18.4.	Unbraked trailer [kg]:	710
19.	Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:	80
20.	Manufacturer of the engine:	Volkswagen AG
21.	Engine code as marked on the engine:	DFY
22.	Working principle:	Positive ignition / 4 stroke
23.	Pure electric:	no
23.1.	Class of Hybrid (electric) vehicle:	NOVC-HEV
24.	Number and arrangement of cylinders:	4; in Line
25.	Engine capacity [cm³]:	1498
26.	Fuel:	petrol/hybrid
26.1.	Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel:	mono fuel vehicle
26.2.	Type of dual fuel engine:	----------
27.	Maximum power	
27.1.	Maximum net power [kW at min^{-1}] (internal combustion engine):	110.00 / 5000
27.2.	Maximum hourly output [kW] (electric motor):	-------
27.3.	Maximum net power [kW] (electric motor):	9.40
27.4.	Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):	-------

28.	Gearbox (type):	automatic							
	Gear	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28.1.	Gearbox ratios:	------	------	------	------	------	------	------	------	------
28.1.2.	Final drive ratio:	------	------	------	------	------	------	------	------	------
	Total gear ratios:	------	------	------	------	------	------	------	------	------

29.	Maximum speed [km/h]:	218
30.	Axle(s) track (1./2.) [mm]:	1544 / 1514
35.	Fitted tyre/wheel combination/energyefficiency class of RRC/type category used for CO_2 determination:	
	Axle 1:	225/45 R17 91W / 7,5JX17 ET46 / B / C1
	Axle 2:	225/45 R17 91W / 7,5JX17 ET46 / B / C1
36.	Trailer brake connections:	----------
38.	Code for bodywork:	AC
40.	Colour of vehicle:	RED
41.	Number and configuration of doors:	5 / le. 2, ri. 2, ba. 1
42.	Number of seating positions (including the driver):	5
42.1.	Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:	---
42.3.	Number of wheelchair user accessible position:	---
46.	Sound level	
	Stationary [dB(A) at min^{-1}]:	75.60 / 3750
	Drive-by [dB(A)]:	67.00
47.	Exhaust emission level:	EURO 6 AP
47.1.	Parameters for emission testing of Vind:	
47.1.1.	Test mass [kg]:	1566
47.1.2.	Frontal area [m²]:	---------

47.1.3. Road load coefficients

47.1.3.0. f0 [N]	47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]	47.1.3.2. f2: [N/(km/h)²]
120.505736	0.173000	0.030734

47.2.	Driving cycle:	
47.2.1.	Driving cycle class:	3b
47.2.2.	Downscaling factor (f_{dsc}):	-----
47.2.3.	Capped speed:	no
48.	Exhaust emissions:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Test procedure: Type 1 (NEDC average values, WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI)

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC + NO_x	NH_3	Particles	Particles #
	134.8	21.2	18.1	18.5	--------	--------	0.0000	0.06E11
LPG/CNG	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--
Other	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

2.2. Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3	Particles	Particles #
	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--
LPG/CNG	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--
Other	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

48.1.	Smoke corrected absorption coefficient [m^{-1}]:		--------
48.2.	Declared maximum RDE values (if	NO_x [mg/km]	Particles (number) with exponent (#/km)
	Complete RDE trip:	60.0	6.00 E11
	Urban RDE trip:	60.0	6.00 E11

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	3971750
Hersteller	Seat
Model	León
Variante	null
Listenpreis	29.852,94
VIN	VSSZZZKLZNR008764
Erstzulassungsdatum	2.9.2021
Kennzeichen	M-TE 1175

Schadensfälle der int. Belegnummer: 3971750 28.10.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024101349	15.01.2024	| Fahrerseite Kotflügel vorne| Fahrerseite Tür vorne	5.074,37
2026101501	22.02.2025	| Stoßfänger hinten rechts	2.040,44
2026101466	18.01.2026	| Fahrerseite Tür vorne	5.555,15
2026101484	11.09.2025	| Stoßfänger vorne	2.646,11

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn