Historial del Vehiculo -6644-MJJ

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_PERJUICIO	TIPO_DANO	CONCEPTO
6644-MJJ	07/03/2024	40156	MAN	ANUAL 1	101 - TASA DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS
6644-MJJ	07/03/2024	40156	MAN	ANUAL 1	0025 - SUSTITUIR FILTRO ANTIPOLEN
6644-MJJ	07/03/2024	40156	MAN	ANUAL 1	272773974R - FILTRO ANTIPOLEN
6644-MJJ	07/03/2024	40156	MAN	ANUAL 1	GEN06 - ACEITE MOTOR
6644-MJJ	07/03/2024	40156	MAN	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - SERV INSPECCIÓN 25000KM
6644-MJJ	07/03/2024	40156	MAN	ANUAL 1	152092567R - FILTRO ACEITE
6644-MJJ	07/03/2024	40156	MAN	ANUAL 1	0230 - A+B: INSP + ACEITE + ANTIPOLEN
6644-MJJ	12/02/2024	40160	NEU	2 NEUMATICOS	ALINEACION VEHICULO
6644-MJJ	12/02/2024	40160	NEU	2 NEUMATICOS	DD / BRIDGESTONE / 185/65 R15 T005 88H TL//8899 / Turismo/ VERANO
6644-MJJ	12/02/2024	40160	NEU	2 NEUMATICOS	DI / BRIDGESTONE / 185/65 R15 T005 88H TL//8899 / Turismo/ VERANO
6644-MJJ	04/10/2024	66027	MAN	ANUAL 1	0025 - SUSTITUIR FILTRO ANTIPOLEN
6644-MJJ	04/10/2024	66027	MAN	ANUAL 1	110265505R - ARANDELA/ TAPÓN CÁRTER
6644-MJJ	04/10/2024	66027	MAN	ANUAL 1	05W30-OEM-RN17-D4 - ACEITE MOTOR
6644-MJJ	04/10/2024	66027	MAN	ANUAL 1	1401 - SUSTITUIR FILTRO AIRE
6644-MJJ	04/10/2024	66027	MAN	ANUAL 1	101 - TASA DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS
6644-MJJ	04/10/2024	66027	MAN	ANUAL 1	164009757R - FILTRO COMBUSTIBLE
6644-MJJ	04/10/2024	66027	MAN	ANUAL 1	272773974R - FILTRO ANTIPOLEN
6644-MJJ	04/10/2024	66027	MAN	ANUAL 1	0230 - A+B: INSP + ACEITE + ANTIPOLEN
6644-MJJ	04/10/2024	66027	MAN	ANUAL 1	165464PM0A - FILTRO AIRE
6644-MJJ	04/10/2024	66027	MAN	ANUAL 1	A4W0 - SUSTITUIR FILTRO COMBUSTIBLE
6644-MJJ	04/10/2024	66027	MAN	ANUAL 1	152092567R - FILTRO ACEITE
6644-MJJ	04/10/2024	66027	MAN	ANUAL 1	N/CGTTG0001 - SUSTITUIR RELLENAR NIVELES
6644-MJJ	04/10/2024	66027	MAN	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - FILTRO COMBUSTIBLE
6644-MJJ	04/10/2024	66027	MAN	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - FILTRO AIRE
6644-MJJ	04/10/2024	66027	MAN	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - A+B: INSP + ACEITE + ANTIPOLEN
6644-MJJ	04/10/2024	66027	MAN	ANUAL 1	SIN REFERENCIA - RELLENAR NIVELES
6644-MJJ	24/03/2025	87185	NEU	SERV. NEUMATICOS	DD / PIRELLI / 185 65 VR15 92 V / Turismo VERANO
6644-MJJ	24/03/2025	87185	NEU	SERV. NEUMATICOS	DI / PIRELLI / 185 65 VR15 92 V / Turismo VERANO
6644-MJJ	29/04/2025	94731	MAN	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - A+B: INSP + ACEITE + ANTIPOLEN
6644-MJJ	29/04/2025	94731	MAN	ANUAL 1	272773974R - FILTRO ANTIPOLEN
6644-MJJ	29/04/2025	94731	MAN	ANUAL 1	0025 - SUSTITUIR FILTRO ANTIPOLEN
6644-MJJ	29/04/2025	94731	MAN	ANUAL 1	05W30-OEM-RN17-D4 - ACEITE MOTOR
6644-MJJ	29/04/2025	94731	MAN	ANUAL 1	AB01 - SERV INSPECCIÓN A+B
6644-MJJ	29/04/2025	94731	MAN	ANUAL 1	110265505R - ARANDELA/ TAPÓN CÁRTER
6644-MJJ	29/04/2025	94731	MAN	ANUAL 1	152092567R - FILTRO ACEITE
6644-MJJ	29/04/2025	94731	MAN	ANUAL 1	3043 - SUSTITUIR PASTILLAS FRENO DL
6644-MJJ	29/04/2025	94731	MAN	ANUAL 1	SIN REFERENCIA - RELLENAR NIVELES
6644-MJJ	29/04/2025	94731	MAN	ANUAL 1	N/CGTTG0001 - SUSTITUIR RELLENAR NIVELES
6644-MJJ	29/04/2025	94731	MAN	ANUAL 1	101 - TASA DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS
6644-MJJ	29/04/2025	94731	MAN	ANUAL 1	7711946171 - PASTILLAS FRENO DL

6644-MJJ	21/11/2025	129518	NEU	SERV. NEUMATICOS	TD / PIRELLI / 185 65 HR15 88 H / Turismo VERANO
6644-MJJ	21/11/2025	129518	NEU	SERV. NEUMATICOS	TI / PIRELLI / 185 65 HR15 88 H / Turismo VERANO
6644-MJJ	06/11/2025	129518	MAN	ANUAL 1	GTT62000 - VERIFICAR DIAGNOSIS
6644-MJJ	06/11/2025	129518	MAN	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - A+B: INSP + ACEITE + ANTIPOLEN
6644-MJJ	06/11/2025	129518	MAN	ANUAL 1	AB01 - SERV INSPECCIÓN A+B
6644-MJJ	06/11/2025	129518	MAN	ANUAL 1	152099198R - FILTRO ACEITE
6644-MJJ	06/11/2025	129518	MAN	ANUAL 1	05W30-OEM-RN17-D4 - ACEITE MOTOR
6644-MJJ	06/11/2025	129518	MAN	ANUAL 1	0025 - SUSTITUIR FILTRO ANTIPOLEN
6644-MJJ	06/11/2025	129518	MAN	ANUAL 1	101 - TASA DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS
6644-MJJ	06/11/2025	129518	MAN	ANUAL 1	272773974R - FILTRO ANTIPOLEN
6644-MJJ	06/11/2025	129518	MAN	ANUAL 1	N/CGTTG0001 - SUSTITUIR RELLENAR NIVELES
6644-MJJ	06/11/2025	129518	MAN	ANUAL 1	3043 - SUSTITUIR PASTILLAS FRENO DL
6644-MJJ	06/11/2025	129518	MAN	ANUAL 1	110265505R - ARANDELA/ TAPÓN CÁRTER
6644-MJJ	06/11/2025	129518	MAN	ANUAL 1	410A12582R - PASTILLAS FRENO DL
6644-MJJ	06/11/2025	129518	MAN	ANUAL 1	N/CGTT75495 - SUSTITUIR BATERÍA TELEMANDO C/C
6644-MJJ	06/11/2025	129518	MAN	ANUAL 1	7711220016 - BATERÍA TELEMANDO C/C
6644-MJJ	06/11/2025	129518	MAN	ANUAL 1	SIN REFERENCIA - RELLENAR NIVELES
6644-MJJ	28/01/2026	139474	MAN	ANUAL 1	7711575175 - BATERÍA
6644-MJJ	28/01/2026	139474	MAN	ANUAL 1	8205 - SUSTITUIR BATERÍA
6644-MJJ	28/01/2026	139474	MAN	ANUAL 1	0313 - VERIFICAR DIAG/BORRADO AVERIAS DESP REP
6644-MJJ	21/04/2026	146296	NEU	SERV. NEUMATICOS	DD / PIRELLI / 185 65 VR15 92 V / Turismo VERANO
6644-MJJ	21/04/2026	146296	NEU	SERV. NEUMATICOS	DI / PIRELLI / 185 65 VR15 92 V / Turismo VERANO

Informe de tasación



RENAULT CLIO

EQUILIBRE BLUE DCI 74KW (100CV)

VIN	VF1RJA00470697403
Primera matriculación	20/7/2023
Kilometraje del vehículo	154.672 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	14/9/2026 9:32:21	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	RENAULT	Primera matriculación	20/7/2023
Modelo	CLIO	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	VF1RJA00470697403	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	1	Documento de matriculación	No
Ficha Ténica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente
Manual de instrucciones	Sí		

NEUMÁTICOS


Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	4,0 mm	Pirelli	185/65 R 15 92 V	Todas las estaciones	Acero	No aplica
Delantera	Derecha	4,0 mm	Pirelli	185/65 R 15 92 V	Todas las estaciones	Acero	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Pirelli	185/65 R 15 92 V	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Derecha	4,0 mm	Pirelli	185/65 R 15 92 V	Verano	Acero	No aplica

An unhandled error has occurred. Reload

DAÑO

Interior



1 | Llave de contacto


Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



2 | Indicador de advertencia

Tipo de daño	Encendido
Modo de reparación	Control

Exterior







3 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



4 | Caja Retrov Ext IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar

An unhandled error has occurred. Reload ×



5 | Maneta exterior puerta Del Iz

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar







6 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



7 | Aleta Del Dr

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Aceptable



8 | Tapacubos Rueda Del IZ

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



9 | Tapacubos Rueda Tras IZ

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar

An unhandled error has occurred. Reload ×



10 | Tapacubos Rueda Tras DR

Tipo de daño	**Falta**
Modo de reparación	**Reemplazar**



11 | Tapacubos Rueda Del DR

Tipo de daño	**Falta**
Modo de reparación	**Reemplazar**

An unhandled error has occurred. Reload ×


Informe de tasación


Fotos comerciales


















An unhandled error has occurred. Reload ×