
Beschrijvingsformulier

Kenteken: [redacted] (chassisnr: VXKUKZKXZMW047589) Aanbieder: Leasemaatschappij





OPEL MOKKA 50-KWH 11KW BL. BUSINESS ELEGA AUT/ECC/NAV/HALF-LEER/LMV/PDC/LED

Uitvoering volgens lease software: 50kWh ev 3 fase business elegance 100kW aut

Km-stand	122811 km	**Soort voertuig**	Personenauto	**Ledig gewicht**	1498 kg
Tank/ Laad inhoud		**Kleur**	Zwart		
Brandstof	Elektriciteit	**Aantal deuren**	5		
SOH	85%	**Aandrijving**	Voorwiel		
Transmissie	Automaat	**Aantal cilinders**	0	**Wielbasis**	256 cm
Datum eerste toelating	21-07-2021	**Vermogen**	100 kW	**Laadvermogen**	-
Datum eerste afgifte NL	21-07-2021	**CO2 uitstoot**	0 g/km	**APK t/m**	21-07-2027
Eerste registratie	Nederland				

Standaarduitrusting volgens originele prijslijst (*kan afwijkend zijn, opgegeven optie's/extra's/foto's zijn bindend*)

achterbank in delen neerklapbaar, achteruitrijcamera, alarm klasse 1(startblokkering), Anti Blokkeer Systeem, Apple Carplay/Android Auto, armsteun voor, Autonomous Emergency Braking, bestuurdersairbag, bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, binnenspiegel automatisch dimmend, Bluetooth telefoonvoorbereiding, bots waarschuwing systeem, buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, connected services, cruise control, DAB, dimlichten automatisch, electronic climate control, elektrische ramen voor en achter, Elektronisch Stabiliteits Programma, hill hold functie, keyless entry, keyless start, LED achterlichten, LED dagrijverlichting, LED koplampen, LED mistlampen, lederen stuurwiel, lichtmetalen velgen 17", navigatiesysteem full map, oplaadmogelijkheid, parkeersensor achter, passagiersairbag, passagiersstoel in hoogte verstelbaar, radio, regensensor, rijstrooksensor met correctie, sfeerverlichting, verkeersbord detectie, vermoeidheids herkenning, warmtepomp, zij airbag(s) achter, zij airbag(s) voor

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 17 inch, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Half lederen bekleding grijs, Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✓ Hoofdsleutel	✓ Reservesleutel
✓ Bandenreparatieset	✓ Navigatie CD/DVD
✓ Stekker set	✓ Instructieboekje
✓ Onderhoudsboekje (Digitaal)	✓ Hoedenplank/rolhoes

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Nee, polijsten	Sponningen deuren beschadigd	: Ja, kras(sen)
Gebruikerskrassen	: Ja	Restyledeukjes	: Ja
Steenslag	: Ja		

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	3 mm	Winter	Continental	215/60 R17
RV	3 mm	Winter	Continental	215/60 R17
LA	4 mm	Winter	Continental	215/60 R17
RA	4 mm	Winter	Continental	215/60 R17

Aantal wieldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	0
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee

Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Mat lv
Omschrijving:
Beschadigd
Gegeven oplossing:
Vervangen



Deel:
Bumper spoiler voor
Omschrijving:
Vegen
Gegeven oplossing:
Polijsten



Deel:
Voorzijde
Omschrijving:
Steenslag
Gegeven oplossing:
Inlakken en polijsten




Deel:
Motorkap
Omschrijving:
Deukje
Gegeven oplossing:
Restylen



Deel:
Scherm rechtsachter
Omschrijving:
Krasjes
Gegeven oplossing:
Bijwerken en polijsten



Deel:
Bumper achter
Omschrijving:
Krasjes
Gegeven oplossing:
Bijwerken en polijsten



Deel:
Achterklep
Omschrijving:
Deukjes
Gegeven oplossing:
Restylen



Deel:
Dak
Omschrijving:
Deukjes
Gegeven oplossing:
Restylen



Deel:
Portier linksvoor
Omschrijving:
Krassen
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Extra foto's


VIN Typeplaat


VIN Ingeslagen


SoH



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto

Extra foto

Extra foto

Extra foto

Documenten


Foto's (3)



1. voor



2. achter



3. interieur