Historial del Vehiculo -4872-MKJ

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_PERJUICIO	TIPO_DANO	CONCEPTO
4872-MKJ	20/02/2024	30164	MAN	REV Long Life 01	Aceite motor - 00W20 OEM
4872-MKJ	20/02/2024	30164	MAN	REV Long Life 01	Filtro aceite
4872-MKJ	20/02/2024	30164	MAN	REV Long Life 01	M.O. General
4872-MKJ	20/02/2024	30164	MAN	REV Long Life 01	Arandela / tapón cárter
4872-MKJ	20/02/2024	30164	MAN	REV Long Life 01	Serv inspección aceite
4872-MKJ	05/07/2024	59550	MAN	REV Long Life 02	Arandela / tapón cárter
4872-MKJ	05/07/2024	59550	MAN	REV Long Life 02	Aceite motor - 00W20 OEM
4872-MKJ	05/07/2024	59550	MAN	REV Long Life 02	Jgo escobillas limpia
4872-MKJ	05/07/2024	59550	MAN	REV Long Life 02	Filtro aceite
4872-MKJ	05/07/2024	59550	MAN	REV Long Life 02	Líquido lavaparabrisas
4872-MKJ	05/07/2024	59550	MAN	REV Long Life 02	Filtro antipolen
4872-MKJ	05/07/2024	59550	MAN	REV Long Life 02	M.O. General
4872-MKJ	05/07/2024	59550	MAN	REV Long Life 02	Serv inspección aceite
4872-MKJ	28/06/2024	62128	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	3G0949101 - *PILOTO ESPEJO PTA. I.
4872-MKJ	28/06/2024	62128	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA GUARNECIDO
4872-MKJ	28/06/2024	62128	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
4872-MKJ	28/06/2024	62128	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *PILOTO ESPEJO PTA. I.
4872-MKJ	28/06/2024	62128	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: ALETA DEL. IZDA.
4872-MKJ	28/06/2024	62128	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MONTAJE Y EQUILIBRADO NEUMATICO D.I
4872-MKJ	28/06/2024	62128	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	3G8601025RDM9 - LLANTA ALEACION D.I. 18" INVIERNO OSCURO
4872-MKJ	28/06/2024	62128	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	3G8821105 - ALETA DEL. IZDA.
4872-MKJ	28/06/2024	62128	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	N/C- - PLASTICO PASE ALETA D.I.
4872-MKJ	28/06/2024	62128	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PUNTA PARAG.D.I. D/7-20
4872-MKJ	28/06/2024	62128	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CAPOT DELANTERO D/11-18
4872-MKJ	28/06/2024	62128	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: ALETA DEL. IZDA.
4872-MKJ	28/06/2024	62128	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: CAPOT DELANTERO D/11-18
4872-MKJ	28/06/2024	62128	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: RECALIBRACIÓN ADAS
4872-MKJ	28/06/2024	62128	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: ANAGRAMA PUERTA D.I.
4872-MKJ	28/06/2024	62128	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: ANAGRAMA ALETA D.I.
4872-MKJ	28/06/2024	62128	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Sustitución: PUNTA PARAG.D.I. D/7-20
4872-MKJ	28/06/2024	62128	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUERTA DEL. IZDA.
4872-MKJ	28/06/2024	62128	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	N/C- - ANAGRAMA ALETA D.I.
4872-MKJ	28/06/2024	62128	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: Cte. M.O. Pintura
4872-MKJ	28/06/2024	62128	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUNTA PARAG.D.I. D/7-20
4872-MKJ	25/07/2024	64012	NEU	4 NEUMATICOS	TI / PIRELLI / 245/40R19 94W S-I P-ZERO / Turismo/ VERANO
4872-MKJ	25/07/2024	64012	NEU	4 NEUMATICOS	DD / PIRELLI / 245/40R19 94W S-I P-ZERO / Turismo/ VERANO
4872-MKJ	25/07/2024	64012	NEU	4 NEUMATICOS	TD / PIRELLI / 245/40R19 94W S-I P-ZERO / Turismo/ VERANO
4872-MKJ	25/07/2024	64012	NEU	4 NEUMATICOS	ALINEACION DOBLE, VEHICULO DOS EJES (TODAS MEDIDAS)
4872-MKJ	25/07/2024	64012	NEU	4 NEUMATICOS	DI / PIRELLI / 245/40R19 94W S-I P-ZERO / Turismo/ VERANO

4872-MKJ	14/11/2024	76561	MAI	SISTEMA DE FRENADO	M.O. General
4872-MKJ	14/11/2024	76561	MAI	SISTEMA DE FRENADO	Pastillas freno tr
4872-MKJ	03/03/2025	88607	MAN	REV Long Life 03	Filtro combustible
4872-MKJ	03/03/2025	88607	MAN	REV Long Life 03	Filtro aceite
4872-MKJ	03/03/2025	88607	MAN	REV Long Life 03	Serv inspección 90000 KM
4872-MKJ	03/03/2025	88607	MAN	REV Long Life 03	M.O. General
4872-MKJ	03/03/2025	88607	MAN	REV Long Life 03	Arandela / tapón cárter
4872-MKJ	03/03/2025	88607	MAN	REV Long Life 03	Filtro aire
4872-MKJ	03/03/2025	88607	MAN	REV Long Life 03	Aceite motor - 00W20
4872-MKJ	03/03/2025	88607	MAN	REV Long Life 03	Pastillas freno dl
4872-MKJ	03/03/2025	88607	MAN	REV Long Life 03	Jgo escobillas limpia
4872-MKJ	03/03/2025	88607	MAN	REV Long Life 03	Tasas reciclado residuos
4872-MKJ	03/03/2025	88607	MAN	REV Long Life 03	Escobilla limpialuna tr
4872-MKJ	03/03/2025	88607	MAN	REV Long Life 03	Líquido frenos
4872-MKJ	21/07/2025	116953	NEU	SERV. NEUMATICOS	DD / GOODYEAR / 245 40 YR19 98 Y / Turismo VERANO
4872-MKJ	21/07/2025	116953	NEU	SERV. NEUMATICOS	Alineado Doble Dimension NEU > 225
4872-MKJ	21/07/2025	116953	NEU	SERV. NEUMATICOS	TD / GOODYEAR / 245 40 YR19 98 Y / Turismo VERANO
4872-MKJ	21/07/2025	116953	NEU	SERV. NEUMATICOS	DI / GOODYEAR / 245 40 YR19 98 Y / Turismo VERANO
4872-MKJ	21/07/2025	116953	NEU	SERV. NEUMATICOS	TI / GOODYEAR / 245 40 YR19 98 Y / Turismo VERANO
4872-MKJ	16/07/2025	122960	MAN	REV Long Life 04	Disco freno tr dr
4872-MKJ	16/07/2025	122960	MAN	REV Long Life 04	Disco freno dl iz
4872-MKJ	16/07/2025	122960	MAN	REV Long Life 04	Disco freno dl dr
4872-MKJ	16/07/2025	122960	MAN	REV Long Life 04	Aceite caja velocidades
4872-MKJ	16/07/2025	122960	MAN	REV Long Life 04	Pastillas freno dl
4872-MKJ	16/07/2025	122960	MAN	REV Long Life 04	Líquido lavaparabrisas
4872-MKJ	16/07/2025	122960	MAN	REV Long Life 04	Arandela / tapón cárter
4872-MKJ	16/07/2025	122960	MAN	REV Long Life 04	AdBlue - ISO
4872-MKJ	16/07/2025	122960	MAN	REV Long Life 04	M.O. General
4872-MKJ	16/07/2025	122960	MAN	REV Long Life 04	Filtro antipolen
4872-MKJ	16/07/2025	122960	MAN	REV Long Life 04	Filtro aceite
4872-MKJ	16/07/2025	122960	MAN	REV Long Life 04	Aceite motor - 00W20
4872-MKJ	16/07/2025	122960	MAN	REV Long Life 04	Jgo escobillas limpia
4872-MKJ	16/07/2025	122960	MAN	REV Long Life 04	Tasas reciclado residuos
4872-MKJ	16/07/2025	122960	MAN	REV Long Life 04	Disco freno tr iz
4872-MKJ	16/07/2025	122960	MAN	REV Long Life 04	Pastillas freno tr
4872-MKJ	16/07/2025	122960	MAN	REV Long Life 04	Serv inspección 120000 KM
4872-MKJ	11/03/2026	155092	NEU	SERV. NEUMATICOS	DD / PIRELLI / 245 40 YR19 98 Y / 4x4 VERANO
4872-MKJ	11/03/2026	155092	NEU	SERV. NEUMATICOS	DI / PIRELLI / 245 40 YR19 98 Y / 4x4 VERANO
4872-MKJ	11/03/2026	155092	NEU	SERV. NEUMATICOS	TD / PIRELLI / 245 40 YR19 98 Y / 4x4 VERANO
4872-MKJ	11/03/2026	155092	NEU	SERV. NEUMATICOS	TI / PIRELLI / 245 40 YR19 98 Y / 4x4 VERANO
4872-MKJ	12/03/2026	155119	MAN	REV 150.000	Aceite motor - 00W20 OEM
4872-MKJ	12/03/2026	155119	MAN	REV 150.000	Agua destilada
4872-MKJ	12/03/2026	155119	MAN	REV 150.000	Anticongelante
4872-MKJ	12/03/2026	155119	MAN	REV 150.000	Jgo escobillas limpia
4872-MKJ	12/03/2026	155119	MAN	REV 150.000	Pastillas freno tr
4872-MKJ	12/03/2026	155119	MAN	REV 150.000	Serv inspección 150000 KM
4872-MKJ	12/03/2026	155119	MAN	REV 150.000	Arandela / tapón cárter
4872-MKJ	12/03/2026	155119	MAN	REV 150.000	Líquido lavaparabrisas
4872-MKJ	12/03/2026	155119	MAN	REV 150.000	Filtro aceite

4872-MKJ	12/03/2026	155119	MAN	REV 150.000	Tasas reciclado residuos
4872-MKJ	12/03/2026	155119	MAN	REV 150.000	M.O. General

Informe de tasación



VOLKSWAGEN ARTEON

R-LINE 2.0 TDI 110KW (150CV) DSG

VIN	WVWZZZ3HZPE011697
Primera matriculación	19/9/2023
Kilometraje del vehículo	180.096 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	22/10/2026 10:39:17	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID 2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	VOLKSWAGEN	Primera matriculación	19/9/2023
Modelo	ARTEON	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	WVWZZZ3HZPE011697	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Ténica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital
Manual de instrucciones	Sí		

NEUMÁTICOS


Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	3,0 mm	Pirelli	245/40 R 19 98 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	3,0 mm	Pirelli	245/40 R 19 98 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	6,0 mm	Pirelli	245/40 R 19 98 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	6,0 mm	Pirelli	245/40 R 19 98 Y	Verano	Aluminio	No aplica

Informe de tasación

DAÑO

Interior



1 | Indicador de advertencia

Tipo de daño	Encendido
Modo de reparación	Control



2 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar 360






10 | Guarnic Tapa Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

Exterior







3 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



4 | Parabrisas

Tipo de daño	Esquirla
Modo de reparación	Reparación Parabrisas



5 | Aleta Del Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar




6 | Caja Retrov Ext IZ


Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



7 | Puerta Delant Iz


Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar





8 | Aleta Tras Iz

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar





9 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar





11 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



12 | Caja Retrov Ext DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



13 | Intermitente Retrovisor Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reemplazar




14 | Llanta alu Del Dr pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado



15 | Llanta alu Tras Iz pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado



16 | Llanta alu Del Iz pulido

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Precio Cerrado**

Fotos comerciales





