Historial del Vehiculo -9237-NDK

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
9237-NDK	14/04/2026	31763	REV 030.000	Filtro antipolen - Nueva
9237-NDK	14/04/2026	31763	REV 030.000	Aceite motor - 00W20 OEM
9237-NDK	14/04/2026	31763	REV 030.000	Filtro aceite
9237-NDK	14/04/2026	31763	REV 030.000	MANO DE OBRA
9237-NDK	14/04/2026	31763	REV 030.000	Arandela / tapón cárter
9237-NDK	14/04/2026	31763	REV 030.000	Batería telemando c/c - Nueva
9237-NDK	14/04/2026	31763	REV 030.000	Serv inspección 30000 KM
9237-NDK	14/04/2026	31763	REV 030.000	Tasas reciclado residuos

Informe de tasación



BMW X1
XDRIVE25E

VIN	WBA21EF0205341247
Primera matriculación	8/7/2025
Kilometraje del vehículo	43.115 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	23/7/2026 9:41:17	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann VALENCIA

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	BMW	Primera matriculación	8/7/2025
Modelo	X1	Tipo de carrocería	Todo Terreno
VIN	WBA21EF0205341247	Tipo de combustible	Hibrido

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	1	Documento de matriculación	No
Ficha Ténica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital
Documento de matriculación	N/A		

ACCESORIOS

Cable de carga	Sí	Número de cables de carga (carga rápida)	1
Número de cables de carga	0		


NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	2,5 mm	Nexen	205/65 R 17 100 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	2,3 mm	Nexen	205/65 R 17 100 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	3,5 mm	Nexen	205/65 R 17 100 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	3,3 mm	Nexen	205/65 R 17 100 Y	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Llave de contacto

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



2 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar 360



3 | Volante


Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reparación inteligente de cuero



12 | Guarnic Tapa Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable

Exterior



4 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



5 | Moldura Parachoques Del Dr

Tipo de daño	Partido
Modo de reparación	Reemplazar



6 | Capó

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



7 | Parabrisas

Tipo de daño	Esquirla
Modo de reparación	Reparación Parabrisas



8 | Aleta Del Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



9 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



10 | Aleta Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar





11 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**



13 | Moldura Parachoques Tras

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Aceptable**



14 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Pulimentar**



15 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Aceptable**



16 | Aleta Del Dr

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Pulimentar**



17 | Llanta Alu Del Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



18 | Neumático Del Iz

Tipo de daño	Desgarro
Modo de reparación	Reemplazar



19 | Llanta Alu Tras IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



20 | Neumático Tras Iz

Tipo de daño	Desgarro
Modo de reparación	Reemplazar



21 | Llanta Alu Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



22 | Neumático Tras Dr

Tipo de daño	Gastado
Modo de reparación	Reemplazar



23 | Llanta Alu Del Dr

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Importe**



24 | Neumático Del Dr

Tipo de daño	**Desgarro**
Modo de reparación	**Reemplazar**

COMENTARIOS

Comentarios del pedido

OTRO TELÉFONO DE CONTACTO: 961225280 HORARIO DE 8.00H A 16.30H

Informe de tasación

Fotos comerciales











