TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 28.09.2026
Protokollnummer: 48039726
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Canziba

VXEVEEHZ7NZ069298

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	63.688 km
Hersteller	Opel	**Restlauf bis Service**	24 Monat(e)
Typ/Modell	ZAFIRA LIFE	**HU (abgelesen aus ZBI)**	03/2028
Vehicle Identification number	VXEVEEHZ7NZ069298	**Leistung**	130 kW
Hubraum	1.997 ccm	**Zylinder**	4
Erstzulassung	06.12.2022	**Polster/Farbe**	Leder / Schwarz
Letzte Wartung		**Lackierung**	Weiß
Kraftstoffart	Diesel	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Zierleiste unten - Kratzer - Smart Repair
2	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - Smart Repair
3	Schiebetür rechts	Schiebetür - Delle / Lackschaden - Smart Repair
4	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Lackmangel - lackieren
5	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Lackmangel - instandsetzen und lackieren
6	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - Lackmangel - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
Unterlagen - HU Bescheinigung

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 101V	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	225/45 R17 101V	Continental	Sommerreifen	5mm - 5mm	n.i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	28.09.2026
Protokollnummer:	**48039726**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Canziba

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Opel	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	ZAFIRA LIFE	**Laufleistung (abgelesen)**	63.688 km
Vehicle Identification number	VXEVEEHZ7NZ069298	**Erstzulassung**	06.12.2022

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	28.09.2026
Protokollnummer:	**48039726**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Canziba

Übersichtsfotos




Abbildung 1: FIN


Abbildung 2: Schräg vorne


Abbildung 3: Schräg vorne


Abbildung 4: Schräg hinten


Abbildung 5: Schräg hinten


Abbildung 6: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	28.09.2026
Protokollnummer:	**48039726**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Canziba



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	28.09.2026
Protokollnummer:	**48039726**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Canziba




Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	28.09.2026
Protokollnummer:	**48039726**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Canziba


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Tür vorn links: Zierleiste unten - Kratzer - Sm… Repair



Beschädigung #1: Tür vorn links: Zierleiste unten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #3: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #3: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Lackmangel - lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Lackmangel - lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Lackmangel - lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Lackmangel - lackieren



Beschädigung #5: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Lackmang… instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Lackmangel - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	28.09.2026
Protokollnummer:	**48039726**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Canziba



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Lackmangel - instandsetzen und lackieren

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert):	-	Wh/km
Elektrische Reichweite:	-	km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: **ja**
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): **e2 33**
3.2. Gesamteinsparung von CO2-Emissionen durch Öko-Innovation(en):
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ

Benzin / Diesel	-	g/km
Gas	-	g/km
Andere (siehe 26.)	-	g/km

3.2.2. Einsparungen durch WLTP

Benzin / Diesel	**1.12**	g/km
Gas	-	g/km
Andere (siehe 26.)	-	g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

Benzin / Diesel WLTP-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
Niedrig	**229**	**8.7**
Mittel	**185**	**7.1**
Hoch	**165**	**6.3**
Höchstwert	**208**	**7.9**
Kombiniert	**193**	**7.4**
Gewichtet, kombiniert	-	-

Gas WLTP-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	[m³/100km]
Niedrig	-	-	-
Mittel	-	-	-
Hoch	-	-	-
Höchstwert	-	-	-
Kombiniert	-	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-	-

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151
5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	-	Wh/km
Elektrische Reichweite	-	km
Elektrische Reichweite innerorts	-	Km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (ECAC, weighted)	-	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	-	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	-	km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:
-

52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen: technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)
zu Nr. 5: ww. 4959;
zu Nr. 7: ww. 1940;
zu Nr. 35: 225/55 R17 101V auf 7.00JX17/ ET46;
zu Nr. 41: ww. 4/1.2.1 // 4/2.1.1 // 5/2.2.1 // 5/1.2.2 // 5/2.1.2 // 6/2.2.2;
Die Verwendung der optionalen Reifen kann zu Abweichungen von den offiziellen Werten für Kraftstoffverbrauch und CO2-Ausstoß führen
Vermerke des Herstellers:
weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung
Job- PA-Nummer 0011YFKD
Haendler Code DE0509

Motorkennzeichnung 10VRAE40
Motorseriennummer 03725
KFZ-Brief wurde erstellt

046CC0137611
www.PS-Team.de

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge

VXEVEEHZ7NZ069298

Der Unterzeichner Yannik Bourven bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke: **OPEL**

0.2. Typ: **V**
Variante: **E**
Version: **EHZ7-M2N20L**

0.2.1. Handelsbezeichnung(en):
VIVARO / ZAFIRA LIFE

0.2.3 Kennungen:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:
IP-EHZ___AMN8724F-VF3-0

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:
AT-EHZ___0201-VR3-0

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:
2-VF3-DW

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:
RL-__MP2CAMN87040-VF3-0

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:
-

0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenenerung:
PR-4HBVU___8203-VF3-0

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:
-

0.4. Fahrzeugklasse: **M1**

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:
Automobiles PEUGEOT
2-10 Boulevard de l Europe
78300 POISSY

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
an der rechten B-Säule, geklebt

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
im Motorraum hinten

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
VXEVEEHZ7NZ069298

0.11 Produktionsdatum des Fahrzeugs:
14.09.2022

mit dem in der am **07.01.2022** erteilten Genehmigung **e2*2007/46*0532*18** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit **Rechtsverkehr** in denen **metrische** Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und **metrische** Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Paris	**25.09.2022**
Ort	Datum
	Manager Vehicle Certification
Unterschrift	Position

1. Anzahl der Achsen: **2**
und Räder: **4**
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):
1; Achse 1
3.1 Spezifiziere wie das Fahrzeug ist:
nicht automatisiert
4. Radstand: **3275** mm
4.1. Achsabstände:
1 - 2: **3275** mm
5. Länge: **4956** mm
6. Breite: **1920** mm
7. Höhe: **1881** mm
13. Masse in fahrbereitem Zustand: **2043** kg
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: **2180** kg
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: **2830** kg
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse:
1: **1500** kg
2: **1500** kg
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:
4730 kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines
18.1. Deichselanhängers: **-** kg
18.3. Zentralachsanhängers: **1900** kg
18.4. ungebremsten Anhängers: **750** kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: **84** kg
20. Hersteller der Antriebsmaschine:
PSA
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:
AH01
22. Arbeitsverfahren:
Selbstzündung / 4-Takt
23. Reiner Elektroantrieb: **nein**
23.1. Hybrid-(Elektro-)Fahrzeug: **-**
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: **4 ; in Reihe**
25. Hubraum: **1997** cm^3
26. Kraftstoff:
Diesel
26.1. **Einstoff**
27. Höchstleistung
27.1. Höchste Nennleistung: **130.00** kW bei: **3750** min^{-1} (Verbrennungsmotor)
27.3. Höchste Nennleistung: - kW (Elektromotor)
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung: - kW (Elektromotor)

28. Getriebe (Typ): **automatisch**
28.1. Übersetzungsverhältnisse:

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang
0.1812	**0.3141**	**0.4878**	**0.6702**	**0.8098**

6. Gang	7. Gang	8. Gang	9. Gang
1.0	**1.2488**	**1.4857**	**-**

28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes: **0.283**
28.1.2. Übersetzungen des Achsgetriebes:

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang
0.0613	**0.1063**	**0.1651**	**0.2268**	**0.274**

6. Gang	7. Gang	8. Gang	9. Gang
0.3384	**0.4226**	**0.5027**	**-**

29. Höchstgeschwindigkeit: **185** km/h
30. Spurweite:
1: **1630** mm
2: **1618** mm
35. Reifen/Radkombination:
Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO2-Emissionen: **C1 A**
1: **225/55 R17 101V 7Jx17 ET46**
2: **225/55 R17 101V 7Jx17 ET46**
36. Anhänger-Bremsanschlüsse:
-
38. Code des Aufbaus:
AF Mehrzweckfahrzeug
40. Farbe des Fahrzeugs:
weiss
41. Anzahl und Anordnung der Türen:
5 ; 2 links, 2 rechts, 1 hinten
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):
7
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):
-
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:
-
46. Standgeräusch: **81.00** dB(A)
bei der Drehzahl: **2813** min^{-1}
Fahrgeräusch: **69.00** dB(A)
47. Abgasnorm: **EURO 6 AP**
47.1 Parameter für die Emissionsprüfung
47.1.1 Prüfmasse: **2285** kg
47.1.2 Querschnittsfläche **1.128** m^2
47.1.2.1 Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill:
- cm^3

47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0. f0: **176.8** N
47.1.3.1. f1: **-0.489** N/(km/h)
47.1.3.2. f2: **0.05785** N/(km/h)²
47.2 Fahrzyklus
47.2.1 Fahrzyklusklasse: **3b**
47.2.2 Miniaturisierungsfaktor (fdsc): **-**
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: **-**
48. Abgasverhalten: **715/2007*2018/1832AP**
1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) [mg/km] oder WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

	Benzin / Diesel	Gas	Andere (siehe 26.)	
CO	**27.5**	-	-	mg/km
THC	-	-	-	mg/km
NMHC	-	-	-	mg/km
NOx	**13.0**	-	-	mg/km
THC+NOx	**17.0**	-	-	mg/km
NH3	-	-	-	ppm
Partikelmasse	**0.44**	-	-	mg/km
Partikelzahl	**1.68**	-	-	10^{11}/km

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)

	Benzin / Diesel	Gas	Andere (siehe 26.)	
CO	-	-	-	mg/kWh
NOx	-	-	-	mg/kWh
NMHC	-	-	-	mg/kWh
THC	-	-	-	mg/kWh
CH4	-	-	-	mg/kWh
NH3	-	-	-	ppm
Partikelmasse	-	-	-	mg/kWh
Partikelzahl	-	-	-	10^{11}/km

48.1.

Rauch	**0.51**	m^{-1}

48.2 Angegebene höchste RDE-Werte

	NOx [mg/km]	Partikelzahl [10^{11}/km]
Vollständige RDE-Fahrt	80	6
Innerstädtische RDE-Fahrt	80	6

49. CO2-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

Benzin / Diesel NEFZ-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
Innerorts	-	-
Außerorts	-	-
Kombiniert	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-

Gas NEFZ-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	[m³/100km]
Innerorts	-	-	-
Außerorts	-	-	-
Kombiniert	-	-	-

Abweichungsfaktor	-	**null**
Differenzierungsfaktor		-

amtl. Kennzeichen ED-CJ135 am 06.12.2022 zugeteilt