
Beschrijvingsformulier

Commissie

Land van aanbieder	België
Commissie bij aankoop	€ 0,00

Kenteken: (chassisnr: WBA6M51050FK97027) Aanbieder: Leasemaatschappij





BMW 316D 2.0 316DA TOURING

Uitvoering volgens lease software: 2.0 316D (90KW) TOURING

Km-stand	214811 km	**Soort voertuig**	Personenauto	**Ledig gewicht**	1705 kg
Tank/ Laad inhoud		**Kleur**	Wit	**BTW/Marge**	BTW
Brandstof	Hybride diesel	**Aantal deuren**	5	**Wielbasis**	285 cm
Schakeling	Automaat	**Aandrijving**	Achter	**Laadvermogen**	-
Datum eerste toelating	04-03-2021	**Aantal cilinders**	4	**APK t/m**	
		Vermogen	90 kW		
		CO2 uitstoot	127 g/km		

Opgegeven extra's en accessoires door inspecteur

Parking Assistant Pack, Driving Assistant Pack, Dakrails Aluminium gesatineerd, Grotere brandstoftank, Model Advantage, Business Pack

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✔ Hoofdsleutel	✔ Reservesleutel
✔ Onderhoudsboekje (Boekje)	✔ Hoedenplank/rolhoes
✔ Parking Assistant Pack	✔ Driving Assistant Pack
✔ Dakrails Aluminium gesatineerd	✔ Grotere brandstoftank
✔ Model Advantage	✔ Business Pack

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Normale geur	: Ja		

Bijzonderheden exterieur

Gebruikerskrassen	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Maat
LV	6 mm	Zomer	225/50 R17
RV	6 mm	Zomer	225/50 R17
LA	5 mm	Zomer	225/50 R17
RA	5 mm	Zomer	225/50 R17

Aantal wieldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	2
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Ja

Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen


Deel:
Bumperhoek rechtsvoor
Omschrijving:
Onder krassen met verfschade





Deel:
Velg vooraan links
Omschrijving:
Belgrand beschadigd





Deel:
Velg rechtsachter
Omschrijving:
Velgrand beschadigd

Deel:
Vleugel linksachter
Omschrijving:
Deuknmidden onder





Deel:
Bumper achter
Omschrijving:
Krassen met verfschade







Deel:
Velg rechtsvoor
Omschrijving:
Velgrand beschadigd




Extra foto's


Linksachter


Rechtsvoor


Dorpel links


Dorpel rechts


Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto

Documenten