INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	6574NKJ / WBA41FR030FW25135 / FW25135

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	420D GRAN CO G26	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	420d Gran Co G26	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	20.395

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[-] TUERCA ANTIRROBO

[X] CARPETA MANUALES

[X] MANUAL PROPIETARIO

Información neumáticos

6574NKJ | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-
DI	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-
RP					-
TD	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-
TI	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	01/09/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

6574NKJ | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

6574NKJ | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,48	10,00	26,53 €
2. Embellecedor iz paragolpes dl	-	REEMPLAZAR	0.17 h.			0,00	44,79	10,00	46,85 €
3. Rejilla central paragolpes dl	-	REEMPLAZAR	0.42 h.			0,00	139,82	10,00	142,00 €
4. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.34 h.	0.08 h.		0,00	462,96	40,00	370,94 €
5. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	65,79	10,00	59,21 €
6. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	23,92	10,00	21,52 €
7. Regulador caudal aire inferior radiador	-	REEMPLAZAR	1.17 h.			0,00	168,32	10,00	196,53 €
8. Anagrama tr modelo	-	REEMPLAZAR	0.17 h.			0,00	45,42	10,00	47,42 €
9. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.46 h.		0,00	0,00		56,21 €
10. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.46 h.		0,00	0,00		56,21 €
11. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.08 h.	1.83 h.	7,75	0,00		119,78 €
12. Emblema tr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
13. Carcasa retrovisor dr	Pintar Sustitución Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.	0.17 h.	0,72	0,00		13,81 €
14. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	REPARAR	0.80 h.		1.67 h.	7,07	0,00		102,16 €
15. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.17 h.	9,19	0,00		100,43 €
16. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		1.83 h.	7,75	0,00		85,90 €
17. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.59 h.		0,00	0,00		61,21 €
18. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.59 h.		0,00	0,00		61,21 €
19. Portón tr	Pintar Reparado Pieza montada	-			4.17 h.	17,66	0,00		178,20 €
20. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	-			1.83 h.	7,75	0,00		78,20 €
21. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	-			2.17 h.	9,19	0,00		92,73 €
22. Capó dl	Pintar Superficial Pieza desmontada	-			1.33 h.	5,63	0,00		56,83 €
23. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
24. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
25. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								**(IVA no incluido)**	**2426,96 €**

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

6574NKJ | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

6574NKJ | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	12,98 h.	499,70 €
Total material pintura	-	72,71 €
Total Mano de Obra Pintura	17,17 h.	661,00 €
Total Recambios	-	743,56 €
Descuento recambios aplicado	-	236,94 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	450,00 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)


E 6574 NKJ



6574 NKJ


420d
6574 NKJ


420d
6574 NKJ






km/h
260
200
150
120
90
60
30
0
0
km/h
927 km
0
1
13:03
40
Values for this trip
1.0
l/h
Total 20395 km
0.4 km
1/min x1000
4
3
2
0
Door open.
P
+ 24.0 °C


Values for this trip
Door open.
Search here
C/ Sector I
LOW
LOW
RESUME
CANCEL
SET
SPORT
COMFORT
ECO PRO
AUTO H
BACK
OPTION


LOS40
13:03
Search here
C/ Sector I
416 m
100 m
LOW
LOW
SYNC
VOL
MAX
REAR
BACK
OPTION




BMW
TwinPower Turbo
BMW

WBA41FR030FW25135




C/ Secto
LOS40
13:06
Search here
C/ Sector I
Río de las Yeguas
418 m
100 m
LOW
LOW
SYNC

40

0 km/h


inch/mm
5.42
OFF
ON
ZERO

inch/mm

5.42

OFF ON ZERO


inch/mm
4.29
OFF
ON
ZERO


inch/mm
OFF
ON
ZERO

inch/mm
5.53
OFF
ON
ZERO


OR
BMW 3110








BMW








ConnectedDrive
DGT


Manheim
Cox Automotive


Manheim
Cox Automotive


Manheim


Manheim


RADIAL
GREENEAGLE
MADE IN GERMANY
E13
Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
Cox Automotive



Manheim
Cox Automotive

ODA

Manheim
COX AUTOMOTIVE


5
6
7
8
9
10
Manheim
COX AUTOMOTIVE



7
8
9
10
Manheim
COX AUTOMOTIVE


7
8
9
10
Manheim
COX AUTOMOTIVE


10
9
8
7
6
5
Manheim
COX AUTOMOTIVE

10
9
8
nheim
MOTIVE


Manheim


Manheim


6
7
8
9
10
Manheim
COX AUTOMOTIVE

Manheim


Manheim


0 CM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Manheim
COX AUTOMOTIVE