MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	365077
Hersteller	Mercedes-Benz
Model	E-Class
Variante	AMG Line E 300 de PHEV
Listenpreis	70.670,00
VIN	W1K2132161B097485
Erstzulassungsdatum	1.8.2022
Kennzeichen	F MC721E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 365077 04.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026115154	01.10.2026	| Windschutzscheibe gerissen	1.154,68
2023102033	10.02.2023	| Beifahrerseite Seitenschweller	914,62
2025112229	14.08.2025	| Windschutzscheibe/Reparatur	109,50

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : Tür hinten rechts eingedellt




Bild 16 : Stoßfängerblende vorne mehrfach eingedrückt



Bild 17 : Stoßfängerblende vorne mehrfach eingedrückt



Bild 18 : Felge vorne rechts zerschrammt



Bild 19 : Stoßfänger hinten eingedrückt



Bild 20 : Stoßfänger vorne mehrfach zerschrammt und eingedrückt



Bild 21 : Stoßfänger vorne mehrfach zerschrammt und eingedrückt



Bild 22 : Stoßfänger vorne mehrfach zerschrammt und eingedrückt



Bild 23 : Winterfelge vorne rechts zerschrammt

DEKRA-Nr: 0322 / 0100060221 / 2026 / B081043001282 vom 16.10.2026

DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Mainz 55129 Mainz Elly-Beinhorn-Str. 1
Tel.: 06131 / 98289-0 Fax: 06131 / 98289-80

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 3496 16.10.2026

FABRIKAT	MERCEDES-BENZ	E-KLASSE (S213)	AMG E 53 4MATIC+
			TYP-CODE 03 1M 74

AUSSTATTG	AB 04.2022	AENDERUNGSPAKET 21/2	INSTR-TAFEL LEDER
	FAHRASSISTENZPAKET	AMG LINE EXTERIEUR	HEADUNIT ECE/ROW
	BUSINESS PAKET	AMG LINE INTERIEUR	MOBILE KOM-MODUL LTE
	ERWEIT FUNKTION MBUX	MODELL 2022	TOUCHPAD
	KLIMA THERMATIC	VERGL H TIEF GETOENT	FAHRKAMERA 360 GRAD
	SPIEGEL PAKET	SPURPAKET	BREMSASSISTENT AKTIV
	TOTWINKELASSISTENT	VERKEHRSZ-ERKENNUNG	SPIEGEL ABBLENDBAR
	AUSSENSP EL/KLAPPBAR	ANTENNE GPS	MBUX HIGH END PAKET
	NAVIGATIONSPAKET	MBUX FUER NAVIGATION	MBUX MULTIMEDIA SYST
	NAVIGAT FESTPLATTE	WIDESCREEN COCKPIT	LED-SCHEINWERFER
	FRONTSCH OPTIMIERT	WASCHANLAGE BEHEIZT	POLSTER LEDER ARTICO
	SITZHEIZUNG V	SICHERHEITSGURTE H	SPORTLENKRAD LEDER
	PARK-PAKET KAMER 360	MEMORY-PAKET	SITZKOMFORTPAKET
	ABLAGEPAKET	ZIERELEM ALU LAENG	PARK-ASSISTENT
	KUEHLERJALOUSIE	KEYLESS-GO	EASY-PACK HECKKLAPPE
	BELEUCHTUNG AMBIENTE	PRE-SAFE SYSTEM	KAELTEMITTEL R1234YF
	BEHAELTER ADBLUE	BREMSSCH GROSS AUSF	MITTELKONSOLE HOLZ
	AIRBAG BEIF ABSCHALT	SCHALTPADD AM LENKR	DYNAMIC SELECT
	AUTOMATIK 9-GANG	REIFENDRUCKKONTROLLE	AGILITY CONTR FAHRW
	AKTIVLENKUNG	ABSTANDASSIST AKTIV	245/45-/275/40 R18 Y
	WINTERREIFEN	FELGE 8 J X 18 ALU	ABGASANL DPF GEN 1.5
	BLUE TEC GEN 3	KRAFTST-BEH VERGR	LADEGERAET COMBO 2
	AC LADEFUNKT 7.4KW	LADEKABEL WALLBOX	LAENDER EURO NCAP
	FUSSGAENGERSCHUTZ	SIDEBAG IM FOND	NOTRUFASSISTENTSYST
	PANORAMA SCHIEBEDACH	DAB TUNER	RADLAUFVERBREITERUNG
	AMG STYLING	NIGHT-PAKET	ROHBAULASTSTUFE 2
	AKUST FUSSGAENGERSCH		

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS/KL 1 =179.68 EUR/STD
PREIS/KL 2 =179.68 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.-PREIS
54-1011 01	KURZTEST DURCHFUEHREN UMFASST: STAR-DIAGNOSE AN-/ABSCHLIESSEN, KURZTEST DURCHFUEHREN, DATEN AUSDRUCKEN, FEHLERSPEICHER LOESCHEN	1	3	44.92
54-7989 01	MASSEKABEL BATTERIE AB-/ANBAUEN BEIM TRENNEN ELEKTR STECKVERBINDUNGEN	1	3	44.92
61-1086 01	MOTORRAUMVERKLEIDUNG U VORDER UND MITTELTEIL AUS-/EINBAUEN	2	5	74.87
61-1073 01)	ABDECKUNG V U L AUS-/EINBAUEN	2	1	14.97
61-1074 01)	ABDECKUNG V U R AUS-/EINBAUEN	2	1	14.97
88-1102 01	STOSSFAENGER V KPL AUS-/EINBAUEN	2	12	179.68
88-1148 02	STOSSFAENGER V ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN (STOSSFAENGER AUSGEBAUT) NACH BEFUND: TEILE ERNEUERN	2	10	149.73
88-1934 01	ZUSATZ ZU STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN (FZG MIT KAMERA 360 GRAD)	2	2	29.95
88-1162 01	ZUSATZ ZU STOSSFAENGER V ZERL/ZUS	2	1	14.97

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 3496 16.10.2026

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS/KL 1 =179.68 EUR/STD
PREIS/KL 2 =179.68 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
	(FZG MIT AKTIVER BREMS ASSIST)			
88-1374 01	ZUSATZ ZU STOSSFAENGER V ZERL/ZUS	2	1	14.97
	(FZG MIT FUSSGAENGERSCHUTZ)			
88-1360 01	ZUSATZ ZU STOSSFAENGER V ZERLEGEN UND	2	3	44.92
	ZUSAMMENBAUEN (FZG MIT PARKASSISTENT)			
88-1334 01	ZUSATZ ZU STOSSFAENGER V ZERLEGEN UND	2	1	14.97
	ZUSAMMENBAUEN (FZG MIT KAMERA 360 GRAD)			
88-1163 01	ZUSATZ ZU STOSSFAENGER V ZERL/ZUS	2	1	14.97
	(FZG MIT PRE-SAFE IMPULS SEITE)			
54-1836 01	KAMERA 360 GRAD EINSTELLEN	1	6	89.84

L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT)

LACK-DATEN GUELTIG AB : 25.01.2026

LEIT-NR	ARBEITSGANG		AW	
	- KLARLACK HART			
	- NEUE M-TEILE AUSGEB			
	- 2-SCHICHT-UNI			
0283	VERKLEIDUNG STOSSF V NEUTEILLACK ST K1R		10	
	LACKIER-ZEITKOSTEN		AW	ARB.-
	FAKTOR	198.61 EUR/STD		PREIS
	LACKIERZEIT		10	
	VORBE. KUNSTSTOFF-LACKIERUNG		5	
	GESAMT-LACKIERZEIT	10 AW/STD :	15.0	
	GESAMT-LACKIERZEIT	12 AW/STD :	18.0	297.92
	LACKIER-MATERIALKOSTEN			PREIS
	NEUTEILLACKIERUNG K1R			176.93
	MAT-KONST. KUNSTSTOFF-LACKIERUNG			53.00

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.09.2026 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
0283		VERKLEIDUNG STOSSF V	213 885 7704 9999	763.01
0351	4 X	SCHRAUBE	N000000 000866	4.56
0352	2 X	SCHRAUBE	N000000 001459	2.54
0353	5 X	SCHRAUBE	002 984 6029	8.35
0367	4 X	MUTTER	003 994 9145	5.56
0368	2 X	MUTTER	004 994 3145	3.56

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 3496 16.10.2026

S C H L U S S K A L K U L A T I O N					EUR	EUR
A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	12 AW = 1 STD				
GESAMT KL 1	12 AW	X	179.68	EUR/STD	179.68	
GESAMT KL 2	38 AW	X	179.68	EUR/STD	568.99	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN						748.67
L A C K I E R U N G						
ARBEITSKOSTEN					297.92	
MATERIALKOSTEN					229.93	
GESAMTSUMME LACKIERUNG						527.85
E R S A T Z T E I L E					787.58	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE						787.58
R E P A R A T U R K O S T E N	OHNE MWST.....					2 064.10
MWST 19.00 %						392.18
R E P A R A T U R K O S T E N	MIT MWST.....					2 456.28

ERLAEUTERUNGEN:
E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT * = ANWENDERANGABEN
E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX
(C) ALLE RECHTE AN DER LACK-KALKULATION SIND DER AZT AUTOMOTIVE GMBH
VORBEHALTEN

DEKRA-Nr: 0322 / 0100060221 / 2026 / B081043001282 vom 16.10.2026

DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Mainz 55129 Mainz Elly-Beinhorn-Str. 1
Tel.: 06131 / 98289-0 Fax: 06131 / 98289-80

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 3495 16.10.2026

FABRIKAT	MERCEDES-BENZ	E-KLASSE (S213)	E 300 DE
			TYP-CODE 03 1M 18

AUSSTATTG	AB 04.2022	AENDERUNGSPAKET 21/2	INSTR-TAFEL LEDER
	FAHRASSISTENZPAKET	AMG LINE EXTERIEUR	HEADUNIT ECE/ROW
	BUSINESS PAKET	AMG LINE INTERIEUR	MOBILE KOM-MODUL LTE
	ERWEIT FUNKTION MBUX	MODELL 2022	TOUCHPAD
	KLIMA THERMATIC	VERGL H TIEF GETOENT	FAHRKAMERA 360 GRAD
	SPIEGEL PAKET	SPURPAKET	BREMSASSISTENT AKTIV
	TOTWINKELASSISTENT	VERKEHRSZ-ERKENNUNG	SPIEGEL ABBLENDBAR
	AUSSENSP EL/KLAPPBAR	ANTENNE GPS	MBUX HIGH END PAKET
	NAVIGATIONSPAKET	MBUX FUER NAVIGATION	MBUX MULTIMEDIA SYST
	NAVIGAT FESTPLATTE	WIDESCREEN COCKPIT	LED-SCHEINWERFER
	FRONTSCH OPTIMIERT	WASCHANLAGE BEHEIZT	POLSTER LEDER ARTICO
	SITZHEIZUNG V	SICHERHEITSGURTE H	SPORTLENKRAD LEDER
	PARK-PAKET KAMER 360	MEMORY-PAKET	SITZKOMFORTPAKET
	ABLAGEPAKET	ZIERELEM ALU LAENG	PARK-ASSISTENT
	KUEHLERJALOUSIE	KEYLESS-GO	EASY-PACK HECKKLAPPE
	BELEUCHTUNG AMBIENTE	PRE-SAFE SYSTEM	KAELTEMITTEL R1234YF
	BEHAELTER ADBLUE	BREMSSCH GROSS AUSF	MITTELKONSOLE HOLZ
	AIRBAG BEIF ABSCHALT	SCHALTPADD AM LENKR	DYNAMIC SELECT
	AUTOMATIK 9-GANG	REIFENDRUCKKONTROLLE	AGILITY CONTR FAHRW
	AKTIVLENKUNG	ABSTANDASSIST AKTIV	245/45-/275/40 R18 Y
	WINTERREIFEN	FELGE 8 J X 18 ALU	ABGASANL DPF GEN 1.5
	BLUE TEC GEN 3	KRAFTST-BEH VERGR	LADEGERAET COMBO 2
	AC LADEFUNKT 7.4KW	LADEKABEL WALLBOX	LAENDER EURO NCAP
	FUSSGAENGERSCHUTZ	SIDEBAG IM FOND	NOTRUFASSISTENTSYST
	PANORAMA SCHIEBEDACH	DAB TUNER	RADLAUFVERBREITERUNG
	AMG STYLING	NIGHT-PAKET	ROHBAULASTSTUFE 2
	AKUST FUSSGAENGERSCH		

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS/KL 1 =179.68 EUR/STD
PREIS/KL 2 =179.68 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.-PREIS
54-1011 01	DIAGNOSE NACH REPARATUR	1	3	44.92
88-8802 02	STOSSFAENGER H AUS-/EINBAUEN	2	21	314.44
	UMFASST: VERKLEIDUNG AM HECKMITTELSTUECK UND BEIDE HECKLEUCHTEN A AUS-/EINBAUEN			
88-8805 02	STOSSFAENGER H ZERL-ZUS (AUSGEBAUT)	2	10	149.73
88-8919 01	ZUSATZ ZU STOSSFAENGER H ZERL/ZUS (FZG MIT EINPARKHILFE UND TOTWINKEL-ASSISTENT)	2	3	44.92

L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT)

LACK-DATEN GUELTIG AB : 25.01.2026

LEIT-NR	ARBEITSGANG		AW
		- KLARLACK HART	
		- NEUE M-TEILE AUSGEB	
		- 2-SCHICHT-UNI	

DEKRA-Nr: 0322 / 0100060221 / 2026 / B081043001282 vom 16.10.2026

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 3495 16.10.2026

L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT)

LACK-DATEN GUELTIG AB : 25.01.2026

LEIT-NR	ARBEITSGANG		AW
		- KLARLACK HART	
		- NEUE M-TEILE AUSGEB	
		- 2-SCHICHT-UNI	
2583	VERKLEIDUNG STOSSF H NEUTEILLACK	ST K1R	12

LACKIER-ZEITKOSTEN			AW	ARB.-
FAKTOR	198.61	EUR/STD		PREIS
LACKIERZEIT			12	
VORBE. KUNSTSTOFF-LACKIERUNG			5	
GESAMT-LACKIERZEIT	10	AW/STD :	17.0	
GESAMT-LACKIERZEIT	12	AW/STD :	20.4	337.64

LACKIER-MATERIALKOSTEN	PREIS
NEUTEILLACKIERUNG K1R	215.63
MAT-KONST. KUNSTSTOFF-LACKIERUNG	53.00

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.09.2026 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
2583		VERKLEIDUNG STOSSF H	213 885 0907 9999	978.11
2651	6 X	SCHRAUBE	N000000 001459	7.62
2652	4 X	NIET	124 990 0492	9.68
2659	2	MUTTER	000 994 0945	3.08

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 3495 16.10.2026

S C H L U S S K A L K U L A T I O N			EUR	EUR
A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS 12 AW = 1 STD			
GESAMT KL 1	3 AW	X 179.68 EUR/STD	44.92	
GESAMT KL 2	34 AW	X 179.68 EUR/STD	509.09	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN				554.01
L A C K I E R U N G				
ARBEITSKOSTEN			337.64	
MATERIALKOSTEN			268.63	
GESAMTSUMME LACKIERUNG				606.27
E R S A T Z T E I L E			998.49	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE				998.49
R E P A R A T U R K O S T E N	OHNE MWST.....			2 158.77
MWST 19.00 %				410.17
R E P A R A T U R K O S T E N	MIT MWST.....			2 568.94

ERLAEUTERUNGEN:
E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT * = ANWENDERANGABEN
E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX
(C) ALLE RECHTE AN DER LACK-KALKULATION SIND DER AZT AUTOMOTIVE GMBH
VORBEHALTEN

DEKRA-Nr: 0322 / 0100060221 / 2026 / B081043001282 vom 16.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	16.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	31.08.2022	Letzte Zulassung	31.08.2022
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	MERCEDES-BENZ
Typ / Verkaufsbez.	E 300 de T 9G-TRONIC AMG Line	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1K2132161B097485
Achsen / angetr. Achsen	2 / 1	Radstand (mm)	2939
zul. Gesamtmasse	2820 kg	HSN / TSN	2222 / AEN
Schlüssel-Nr.	10388202	Km-Stand abgelesen	67470
Nächste HU §29 StVZO	09 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.D/E ext.aufl.
Zylinderanzahl	/	Leistung (kW)	143
Hubraum (ccm)	1950	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	POLARWEISS - UNILACK	Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 45 R 18 100 Y	Pirelli / Cinturato P7 * MO FSL	S /O	5 mm
rechts	245 / 45 R 18 100 Y	Pirelli / Cinturato P7 * MO FSL	S /O	5 mm
2 links	275 / 40 R 18 103 Y	Pirelli / Cinturato P7 MO FSL	S /O	3 mm
rechts	275 / 40 R 18 103 Y	Pirelli / Cinturato P7 MO FSL	S /O	3 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
245 / 45 R 18 100 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 * MO FSL	W /O	6 mm
245 / 45 R 18 100 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 * MO FSL	W /O	6 mm
275 / 40 R 18 103 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 MO	W /O	4 mm
275 / 40 R 18 103 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 MO	W /O	4 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: ADAPTIVE BRAKE mit Berganfahrhilfe, Vorfüllen und Trockenbremsen bei Nässe, AMG Fußmatten in Schwarz mit AMG Schriftzug, AMG Sportpedalanlage aus gebürstetem Edelstahl mit Gumminoppen, AdBlue Behälter mit 23,5 l Fassungsvermögen, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbags links/rechts, Akustischer Umfeldschutz, Ambientebeleuchtung Premium mit 64 Farben und 3 Farbzonen, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armlehne für Fahrer- und Beifahrer klappabar, Attention Assist, Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar in Wagenfarbe lackiert, Basisdienste, Bordcomputer, Brems-Assistent, aktiv, DYNAMIC SELECT, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, EASY-PACK Laderaumabdeckung inklusive EASY-PACK Sicherheitsnetz, EASY-PACK-Heckklappe, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrwerk: AGILITY CONTROL Fahrwerk mit selektivem Dämpfungssystem, Fahrwerk: Luftfederung an der Hinterachse mit Niveauregulierung, Fensterheber elektrisch mit Komfortbetätigung und Einklemmschutz, 4fach, Getriebe: Automatik 9-Gang, 9G-TRONIC, Heckscheibe heizbar mit Zeitsteuerung, Heckscheibenwischer, Innenhimmel Stoff schwarz, Instrumententafel und Bordkanten der Türen in Ledernachbildung ARTICO, KEYLESS-START, Klima: Vorklimatisierung, Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kopfstützen 5-fach für Fahrer und Beifahrer 4-Wege verstellbar sowie im Fond 2-Wege, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Ladekabel für Haushaltssteckdose, 5m, glatt, Ladesystem: Wechselstrom-Ladesystem (AC-Laden) 7,4 kW, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder Nappa Schwarz, Lenksäule mechanisch einstellbar in Höhe und Längsrichtung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelkonsole Klavierlackoptik schwarz, Mittelkonsole mit Spontanablage, Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Live Traffic Information, Navigation: Festplatten-Navigation, PRE-SAFE-System, Paket: AMG Line Exterieur, Paket: Ablage (für Plug-in-Hybrid), Paket: Public-Charging, Paket: Sitzkomfort, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Microfaser DINAMICA, Radio: Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX Multimediasystem, Radiozubehör: Digitales Radio, Radiozubehör: Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Reifendruckkontrolle, Remote Services Plus, Scheibenwischer mit Regensensor, Servolenkung, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar 40/20/40 geteilt, Sitze: Sportsitze vorne, Sitze: i-Size Kindersitzbefestigung, Steckdose: 12-V-Steckdose im Laderaum, Touchpad, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmedämmendes Glas grün rundum, Zentralverriegelung, Zierelemente Aluminium mit Längsschliff hell

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
293	Airbag: Sidebags im Fond links und rechts
889	KEYLESS-GO
916	Kraftstofftank mit größerem Volumen 60 l Lackierung: Sonderlacke Uni
B80	Ladekabel für Haushaltssteckdose, 8m, glatt
B83	Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestationen, 8m, glatt
737	Mittelkonsole Holz Esche schwarz offenporig
DB3	Paket: Business
23P	Paket: Fahrassistenz-Paket
DN2	Paket: MBUX High-End Paket
275	Paket: Memory
P55	Paket: Night für AMG Line Exterieur
P47	Paket: Park-Paket mit 360°-Kamera
P49	Paket: Spiegel
77B	Radiozubehör: MBUX Interieur-Assistent
RSK	Räder: 45,7 cm (18") AMG Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design, hochglanzschwarz lack.
652	Räder: Sommerkomplett-Räder ab Werk montiert
4R3	Räder: Winterkomplett Räder M+S 4fach 45,7 cm (18") Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design
875	Scheibenwaschanlage beheizt
413	Schiebedach: Panorama-Schiebedach elektrisch in Glasausführung
873	Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
U82	Steckdose: 2 USB-Anschlüsse im Fond mit Ladefunktion
E22	Träger für Dachaufbauten
840	Verglasung: Wärmedämmend dunkel getöntes Glas rundum ab B-Säule

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 01.09.2026 bei Kilometerstand 65.903
bis Wartung verbleiben:	320 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Tür hinten rechts eingedellt, drücken (Bild 15)
2. Stoßfängerblende vorne eingedrückt, erneuern
3. Felge vorne rechts zerschrammt, Glanzgedreht, erneuern (Bild 18)
4. Stoßfänger hinten eingedrückt, erneuern (Bild 19)
5. Stoßfänger vorne mehrfach zerschrammt und eingedrückt, (Bild 20, 21, 22)
6. Winterfelge vorne rechts zerschrammt, Glanzgedreht, erneuern

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Felge vorne links zerschrammt,