EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Julien ESTAVOYER,Manager RHWE, Vertreter von Stellantis Auto SAS,
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug :

STELLANTIS

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers)	: **PEUGEOT**
0.2.	Typ	: **K**
	Variante	: **A**
	Version	: **HPY1-H1AM01**
0.2.1.	Handelsbezeichnung	: **5008**
0.2.2.1.	Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs	:
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs	: - - - kg
	Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand	: - - - kg
	Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug	: - - - cm2
	Rollwiderstand	: - - - kg/t
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill	: - - - cm2
0.2.3.	Kennungen (gegebenenfalls)	
0.2.3.1.(...)	der Interpolationsfamilie	: IP-HPY____EDC_MB80-VR3
0.2.3.2.(...)	der ATCT-Familie	: AT-HPY_____0B01-VR3
0.2.3.3.(...)	der PEMS-Familie	: 2-VR3-MH
0.2.3.4.(...)	der Fahrwiderstandsfamilie	: RL-___MP24EDCTC081-VR3
0.2.3.5.(...)	der Fahrwiderstandsmatrix-Familie	: -
0.2.3.6.(...)	der Familie mit periodischer Regenerierung	: -
0.2.3.7.(...)	der Verdunstungsprüffamilie	: EV-HP_E24D___MB00-VR3

0.4.	Fahrzeugklasse	: **M1**
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers :	
	Stellantis Auto SAS	
	2-10 Boulevard de l Europe, 78300 Poissy, France	
0.5.1.	Firmenname und Anschrift des Herstellers des Basisfahrzeugs/des Fahrzeugs der vorangegangenen Stufen	
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder :	
	an der Türsäule in der Fahrzeugmitte - selbstklebend	
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer :	
	im Motorraum	
0.9.	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers (Ggf.) :	
	- -	
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	: **VR3KAHPY4SS068484**
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs	: **24/04/2025**

mit dem in der am **05/02/2025** erteilten Genehmigung **e2*2018/858*00064*07** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Poissy, den 24/04/2025

Julien ESTAVOYER
Manager Regulation & Homologation West Europe

Ausgegeben in Rüsselsheim, am 04/05/2025

A. PUELS
Peugeot Deutschland
Homologation
Bahnhofsplatz 1
D-65423 Rüsselsheim

HM366026
371209

	Allgemeine Baumerkmale		
1.	Anzahl der Achsen und Räder	:	2 - 4
3.	Angetriebene Achsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung) :		1, Achse 1, -
3.1.	Das Fahrzeug ist nicht automatisiert		
	Hauptabmessungen		
4.	Radstand	:	2895 mm
4.1.	Achsabstand : 1-2	:	2895 mm
5.	Länge	:	4790 mm
6.	Breite	:	1895 mm
7.	Höhe	:	1735 mm
	Massen		
13.	Masse in fahrbereitem Zustand	:	1700 kg
13.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen	1.:	1007 kg
		2.:	693 kg
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs	:	1854 kg
16.	Technisch zulässige Gesamtmassen		
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse	:	2330 kg
16.2.	Technisch zul. max. Masse je Achse	1.:	1200 kg
		2.:	1300 kg
16.4.	Technisch zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination	:	3330 kg
18.	Technisch zul. max. Anhängemasse bei Beförderung eines		
18.1.	Deichselanhängers	:	- kg
18.3.	Zentralachsanhängers	:	1000 kg
18.4.	ungebremsten Anhängers	:	750 kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt	:	80 kg

	Antriebsmaschine	
20.	Hersteller der Antriebsmaschine	: Stellantis Auto SAS
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor	: HN09
22.	Arbeitsverfahren	: 4-Takt / Fremdzündung
23.	Reiner Elektroantrieb	: nein
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs	: NOVC-HEV
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder	: 3 in Reihe
25.	Hubraum	: 1199 cm^3
26.	Kraftstoff	: Benzin
26.1.		: Einstoffmotor
27.	Maximale Leistung	
27.1.	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor) :	
	Benzin	100 kW bei 5500 U/min
27.3.	Höchste Nennleistung (Elektromotor)	: 15.6 kW
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung(Elektromotor)	: 6.3 kW
28.	**Getriebe (Typ)**	: automatisch
28.1.1.	Achsantriebsübersetzung	: 1
28.1.2.	Achsantriebsübersetzung	

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0.0538	0.0884	0.1403	0.1845	0.2488	0.3279	0	0	0

	Höchstgeschwindigkeit	
29.	Höchstgeschwindigkeit	: 198 km/h
	Achsen und Radaufhängung	
30.	Spurweite	1.: 1630 mm
		2.: 1635 mm
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen	1.: 225/55 R19 103V - 7.5J19ET50 - C1 A 2.: 225/55 R19 103V - 7.5J19ET50
	Bremsanlage	
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse	: -
	Aufbau	
38.	Code des Aufbaus	: AF
40.	Farbe des Fahrzeugs	: schwarz
41.	Anzahl und Anordnung der Türen	: 4;2 links,2 rechts
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz)	: 7
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind)	: -
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze	: -

www.PS-Team.de
046CC0185130

VIN: VR3KAHPY4SS068484

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel — Standgeräusch : 74 dB(A) bei der Motordrehzahl: 3325 min^{-1}; Fahrgeräusch : 67 dB(A)

47. Abgasnorm : **Euro 6 EA**

47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vind

47.1.1. Prüfmasse : 1946 kg

47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : / cm^2

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0. f0 : 131 N

47.1.3.1. f1 : 0.154 N/(km/h)

47.1.3.2. f2 : 0.04013 N/(km/h)^2

47.2. Fahrzyklus

47.2.1. Fahrzyklusklasse : 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc) : -

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit : nein

48. Abgasemissionen

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts : **715/2007*2023/443EA**

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (WLTP Spitzenwerte)

	CO mg/km	THC mg/km	NMHC mg/km	NOx mg/km	THC+NOx mg/km	NH 3 ppm	Partikelmasse mg/km	Partikelzahl #/km
Benzin	343.1	20.2	15.9	28.2	-	-	0.31	0.04 x10 ^{11}

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : - m-1

48.2. Angegebene höchste RDE-Werte

Vollständige RDE-Fahrt :	NOx :	60 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6 x 10 ^{11}
Innerstädtische RDE-Fahrt :	NOx :	60 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6 x 10 ^{11}

49. CO2-Emissionen [g/km] / Kraftstoffverbrauch [l/100 km bzw. m3/100 km] / Stromverbrauch [Wh/km]

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte			Niedrig	Mittel	Hoch	Höchstwert	Kombiniert
Benzin	CO2-Emissionen	g/km	126	128	118	158	135
	Kraftstoffverbrauch	l/100 km	5.6	5.7	5.2	7	6

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet : ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) : e2 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en) :

3.2.2. Einsparungen WLTP :	g/km
Benzin	0.68

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung : Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates : -

52. Anmerkungen :

Zusätzliche Reifen/Radkombinationen: technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)

A1	225/55 R19 93U 7.50J19 ET50	225/60 R18 93U 7.00J18ET48						
A2	225/55 R19 93U 7.50J19 ET50	225/60 R18 93U 7.00J18ET48						

-

-

-

54. Fahrzeug ausgestattet mit: TPMS / ELKS / AEBS / ESS / AIF / ISA / DDAW / EDR / eCall

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: ja

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: Nein

Modèle déposé Securidoc®

STELLANTIS



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 10 : WSS gerissen




Bild 11 : Türe hinten links und Seitenwand hinten links tief verschrammt



Bild 12 : Blende Stoßfänger verschrammt



Bild 13 : Blende Stoßfänger verschrammt




Bild 14 : Laderaum verschmutzt



Bild 15 : Laderaum verschmutzt




Bild 16 : Wartung fällig



Bild 17 : Fahrzeugschlüssel nicht vollständig (Schließsatz inkl.Codierung erneuern.

DEKRA-Nr: 0604 / 026663 / 2026 / B077886002076 vom 31.10.2026

DEKRA Automobil GmbH
Am Langen Graben 26a, 52353 Düren

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Düren
Am Langen Graben 26a
52353 Düren
Telefon 02421 / 9869-0
Fax 02421 / 9869-99
E-Mail dueren.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Thomas Kremer
Tel. direkt 02419420-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen **M GP2053** **FIN** **VR3KAHPY4SS068484**

Leasingrückläufer	M GP2053
Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom	19.10.2026, telefonisch
Besichtigung	29.10.2026 um 12:00 Uhr Hapitec GmbH, Zülpicher Str. 150, 52349 Düren

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 29.10.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	**16.512,61 EUR**	**19.650,00 EUR**

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 19.10.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 29.10.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 29.10.2026 um 12:00 Uhr durch Herrn Thomas Kremer bei Hapitec GmbH, Zülpicher Str. 150, 52349 Düren, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die abgelesene Fz.- Ident-/Objektnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 74 µm bis 84 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	M GP2053
Tag der Erstzulassung	05.06.2025
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	05.06.2025

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	06 / 2028

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Stellantis (F)
Marke	PEUGEOT
Typ / Verkaufsbezeichnung	K / 5008 Hybrid 136 e-DSC6 GT
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	2525 / AEG
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VR3KAHPY4SS068484
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	TYPE HABILLAGE EXTERIEUR METALLISEE VERNIS
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Motorart / Zylinderanzahl	Hybridantrieb / 3
Leistung / Hubraum	100 kW / 1199 cm^3
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	50.490 Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 55 R 19 103 V	Michelin / Cross Climate 2 SUV RG	A /O	4 mm
rechts	225 / 55 R 19 103 V	Michelin / Cross Climate 2 SUV RG	A /O	4 mm
2 links	225 / 55 R 19 103 V	Michelin / Cross Climate 2 SUV RG	A /O	5 mm
rechts	225 / 55 R 19 103 V	Michelin / Cross Climate 2 SUV RG	A /O	5 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

ABS (Antiblockiersystem), Active Safety Brake Plus, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbag vorn und hinten, Airbag: Vorhangairbags vorn und hinten, Außenspiegel elektrisch anklappbar, mit LED-Zugangsbeleuchtung, Außenspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenspiegel in Perla Nera Schwarz, Berganfahrhilfe, Blende zwischen den Rückleuchten in hochglänzendem Schwarz, Bremsleuchte, dritte, Dach Black-Diamond-Dach (Dach in Perla-Nera-Schwarz), Dachhimmel in Schwarz, Dachreling in glänzendem Schwarz, Dekoreinlagen in Graphen-Optik für Türverkleidungen und Armaturentafel, EBV (Elektronische Bremskraftverteilung), ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm) mit ASR (Antriebsschlupfregelung), Einparkhilfe hinten, akustisch und visuell, Einparkhilfe vorn, akustisch und visuell, Fensterheber vorn und hinten elektrisch, Fernlicht, Feststellbremse elektrisch, Frontkollisionswarner, Frontschürze, Heckschürze und Zierleisten, Frontschürzeneinsätze in Meteor Grau, Fußmatten, Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Geschwindigkeitsregler automatisch ACC mit STOP & GO-Funktion, Getriebe: 6-Stufen-Automatikgetriebe, Gurte: 3-Punkt-Sicherheitsgurte, Heckklappe sensorgesteuert, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Heckspoiler schwarz glänzend, Innenbeleuchtung: LED Deckenleuchte vorn und hinten, Innenspiegel automatisch abblendbar, Keyless-System Plus, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik (2-Zonen), mit Aktivkohlefilter, Kopfstützen (2) vorn, Kopfstützen (3) hinten, LED-Ambientebeleuchtung, LED-Heckleuchten, LED-Pixel-Scheinwerfer, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Metallic Ingaro Blau, Ladekantenschutz in Meteor Grau, Lenkrad: Lenkradheizung, Lenkrad:kleines Multifunktionslenkrad unten und oben abgeflacht, Lüftungsdüsen in glänzendem Schwarz, Make-up-Spiegel, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, zweiteilig, mit Staufach, beleuchtet und klimatisiert, Müdigkeitswarner mit Müdigkeitserkennung, Notbremsassistent, PEUGEOT Markenemblem auf den Kotflügeln, Paket: Panorama-Navigations-Paket, Partikelfilter: OPF Ottopartikelfilter, Pedalerie in Aluminium und Einstiegsleisten in Edelstahl, Peugeot Connect Box, Peugeot i-Connect Advanced mit 21"-HD-Curved-Panoramadisplay, Peugeot i-Toggles, Polster: Stoff/Kunstleder, Radhausverkleidungen in Schwarz, Rahmenloser Kühlergrill in Wagenfarbe, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem, Räder: Leichtmetallfelgen "Breda" 19", zweifarbig, Rückfahrkamera mit

180°-Umgebungsansicht, Seitenscheiben in Reihe 2 und Heckscheibe stärker getönt, Sitze: 2 Zusatzsitze für 3. Sitzreihe, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: ISOFIX- und Top-Tether-Befestigungen, Sitze: Lendenwirbelstütze manuell, für Fahrersitz, Sitze: Rücksitzlehne 40/20/40 geteilt und automatisch umklappbar, Sitze: Sitzheizung vorn, Sonnenschutzrollo Reihe 2, Spurhalteassistent mit Lenkeingriff, Verkehrsschilderkennung, Verzurrösen im Kofferraum 4 Stück, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung von innen aktivierbar, Zierleiste oberhalb des Kühlergrills in glänzendem Schwarz

Sonderausstattung

Anhängerkupplung abnehmbar, Lackierung: Sonderlackierung metallic, Räder: Reifenpannenset (Kompressor + Pannenspray)

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Türe hinten links und Seitenwand hinten links tief verschrammt, instandsetzen (Bild 11); WSS gerissen, erneuern (Bild 10); Blende Stoßfänger verschrammt, erneuern (Bild 12, 13); Laderaum verschmutzt, reinigen (Bild 14, 15); Wartung fällig (Bild 16).

Fehlende Teile

Fahrzeugschlüssel nicht vollständig (Schließsatz inkl.Codierung erneuern.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Thomas Kremer

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rechenblatt Bew. Pkw
Kalkulation Türe hinten links und Seitenwand hinten links tief verschrammt Nr.: 4304 vom: 31.10.2026
Kalkulation WSS gerissen Nr.: 4305 vom: 31.10.2026

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA-Nr: 0604 / 026663 / 2026 / B077886002076 vom 31.10.2026

DEKRA Automobil GmbH
Am Langen Graben 26a, 52353 Düren

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Düren
Am Langen Graben 26a
52353 Düren
Telefon 02421 / 9869-0
Fax 02421 / 9869-99
E-Mail dueren.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Thomas Kremer
Tel. direkt 02419420-0

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **M GP2053** **FIN** **VR3KAHPY4SS068484**

Vorgang

Kunden-Nr.	0210003894
Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom	19.10.2026, telefonisch.
Besichtigung	29.10.2026, 12:00 Uhr, durch Herrn Thomas Kremer bei Hapitec GmbH, Zülpicher Str. 150, 52349 Düren ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf	29.10.2026
Betrifft	Leasingrückläufer M GP2053

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 74 µm bis 84 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II
1 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	05.06.2025	Letzte Zulassung	05.06.2025
Hersteller	PEUGEOT	Marke	PEUGEOT
Typ / Verkaufsbez.	5008 Hybrid 136 e-DSC6 GT	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VR3KAHPY4SS068484	HSN / TSN	2525 / AEG
Schlüssel-Nr.	10422823	Km-Stand abgelesen	50490
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Zylinderanzahl	3 / Hybridantrieb	Leistung (kW)	100
Hubraum (ccm)	1199	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2

Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	TYPE HABILLAGE EXTERIEUR METALLISEE VERNIS / Metallic	Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 55 R 19 103 V	Michelin / Cross Climate 2 SUV RG	A /O	4 mm
rechts	225 / 55 R 19 103 V	Michelin / Cross Climate 2 SUV RG	A /O	4 mm
2 links	225 / 55 R 19 103 V	Michelin / Cross Climate 2 SUV RG	A /O	5 mm
rechts	225 / 55 R 19 103 V	Michelin / Cross Climate 2 SUV RG	A /O	5 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Fz. Neupreis	47.290 EUR	Fz. Notierung	**31.350 EUR**
Fz. Grundwert: (17 Mon): AA			**31.637 EUR**

Serienausstattung

Serie: ABS (Antiblockiersystem), Active Safety Brake Plus, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbag vorn und hinten, Airbag: Vorhangairbags vorn und hinten, Außenspiegel elektrisch anklappbar, mit LED-Zugangsbeleuchtung, Außenspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenspiegel in Perla Nera Schwarz, Berganfahrhilfe, Blende zwischen den Rückleuchten in hochglänzendem Schwarz, Bremsleuchte, dritte, Dach Black-Diamond-Dach (Dach in Perla-Nera-Schwarz), Dachhimmel in Schwarz, Dachreling in glänzendem Schwarz, Dekoreinlagen in Graphen-Optik für Türverkleidungen und Armaturentafel, EBV (Elektronische Bremskraftverteilung), ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm) mit ASR (Antriebsschlupfregelung), Einparkhilfe hinten, akustisch und visuell, Einparkhilfe vorn, akustisch und visuell, Fensterheber vorn und hinten elektrisch, Fernlicht, Feststellbremse elektrisch, Frontkollisionswarner, Frontschürze, Heckschürze und Zierleisten, Frontschürzeneinsätze in Meteor Grau, Fußmatten, Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Geschwindigkeitsregler automatisch ACC mit STOP & GO-Funktion, Getriebe: 6-Stufen-Automatikgetriebe, Gurte: 3-Punkt-Sicherheitsgurte, Heckklappe sensorgesteuert, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Heckspoiler schwarz glänzend, Innenbeleuchtung: LED Deckenleuchte vorn und hinten, Innenspiegel automatisch abblendbar, Keyless-System Plus, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik (2-Zonen), mit Aktivkohlefilter, Kopfstützen (2) vorn, Kopfstützen (3) hinten, LED-Ambientebeleuchtung, LED-Heckleuchten, LED-Pixel-Scheinwerfer, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Metallic Ingaro Blau, Ladekantenschutz in Meteor Grau, Lenkrad: Lenkradheizung, Lenkrad:kleines Multifunktionslenkrad unten und oben abgeflacht, Lüftungsdüsen in glänzendem Schwarz, Make-up-Spiegel, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, zweiteilig, mit Staufach, beleuchtet und klimatisiert, Müdigkeitswarner mit Müdigkeitserkennung, Notbremsassistent, PEUGEOT Markenemblem auf den Kotflügeln, Paket: Panorama-Navigations-Paket, Partikelfilter: OPF Ottopartikelfilter, Pedalerie in Aluminium und Einstiegsleisten in Edelstahl, Peugeot Connect Box, Peugeot i-Connect Advanced mit 21"-HD-Curved-Panoramadisplay, Peugeot i-Toggles, Polster: Stoff/Kunstleder, Radhausverkleidungen in Schwarz, Rahmenloser Kühlergrill in Wagenfarbe, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem, Räder: Leichtmetallfelgen "Breda" 19", zweifarbig, Rückfahrkamera mit 180°-Umgebungsansicht, Seitenscheiben in Reihe 2 und Heckscheibe stärker getönt, Sitze: 2 Zusatzsitze für 3. Sitzreihe, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: ISOFIX- und Top-Tether-Befestigungen, Sitze: Lendenwirbelstütze manuell, für Fahrersitz, Sitze: Rücksitzlehne 40/20/40 geteilt und automatisch umklappbar, Sitze: Sitzheizung vorn, Sonnenschutzrollo Reihe 2, Spurhalteassistent mit Lenkeingriff, Verkehrsschilderkennung, Verzurrösen im Kofferraum 4 Stück, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung von innen aktivierbar, Zierleiste oberhalb des Kühlergrills in glänzendem Schwarz

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	MG	NP	Datum	VK
AQ14	Anhängerkupplung abnehmbar	3	800*		436
0MM0	Lackierung: Sonderlackierung metallic	4	850*		421
LV03	Räder: Reifenpannenset (Kompressor + Pannenspray)	5	50*		22

* = Hersteller-Neupreis () = Tabellenwert; VK **879 EUR**

Zwischenwert 1 32.516 EUR

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: digital

Km-Korrektur

Km = 50490 Kateg.: 32 = 21944 Diff. = -28546
BZ2K = -13.1768 (AS = 0.785889 BS = -0.009054) **-4.285 EUR**

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. Türe hinten links und Seitenwand hinten links tief verschrammt, instandsetzen (Bild 11)	1.683	voll	-1.683	
2. WSS gerissen, erneuern (Bild 10)	1.457	voll	-1.457	
3. Blende Stoßfänger verschrammt, erneuern (Bild 12, 13)	633	voll	-633	
4. Laderaum verschmutzt, reinigen (Bild 14, 15)	40	voll	-40	
5. Wartung fällig (Bild 16)	550	voll	-550	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	**4.363**			**-4.363 EUR**

Fehlende Teile

	Kosten brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. Fahrzeugschlüssel nicht vollständig (Schließsatz inkl.Codierung erneuern.	850	voll	-850	
fehlende Teile insgesamt / Minderwert	**850**			**-850 EUR**

Zwischenwert 2 23.018 EUR

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung				-360 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)				658 EUR
Abzug für Reifenzustand	vorne links	4 mm	AO	-123 EUR
	vorne rechts	4 mm	AO	-123 EUR
	hinten links	5 mm	AO	-102 EUR
	hinten rechts	5 mm	AO	-102 EUR

Legende A/ Ganzjahres /O Original /F Runflat **-152 EUR**

Zwischenwert 3 22.866 EUR

Zwischenwert 4 22.866 EUR

Rechn. Ergebnis: EK= 19.673,00 EUR

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	**16.512,61 EUR**
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	**3.137,39 EUR**
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	**19.650,00 EUR**

Der Sachverständige
Thomas Kremer

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA-Nr: 0604 / 026663 / 2026 / B077886002076 vom 31.10.2026

DEKRA Automobil GmbH Außenstelle Düren 52353 Düren Am Langen Graben 26a
Tel.: 02421 / 9869-0 Fax: 02421 / 9869-99

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 4304 31.10.2026

FABRIKAT	PEUGEOT	5008 III	GT TYP-CODE 11 A5 03
AUSSTATTG	AB 11.2024	SIGNALHORN ELEKTR	KAELTEMITTEL R1234YF
	KONDENS 23.5DM2 12MM	KLIMAAUTOMATIK	SCHEIBEN H ABGEDUNK
	FRONTSCHEIBE HEIZBAR	HECKKL FUSSOEFFNUNG	REAR TRAFFIC ALERT
	SENSOR TOTERWINKEL	SUPERVERRIEGELUNG	A-SP EL/HZB/KLP/MEM
	MUEDIGKEITSWARNER	SMARTPHONE AUFLADUNG	NAVIGATIONSSYSTEM
	AUT LICHTEINSCH ADAP	SCHEINW LED PIXEL	EINPARKHILFE V/H
	VISIO PARK 3	SPURPOSITION ASSIST	AUSSTATT STOFF/LEDER
	HEIZBARES LENKRAD	MITTELARMLEHNE H	STOSSF V/H DESIGN 3
	DEKOR I ALU	AUSSTATTUNG GT	FAHRERSITZ HOEHENVER
	MULTIF-LED-LENKR GT	F-SITZ DYNAMIC M MEM	SITZE V MASSAGEFUNKT
	SONNENBL BELEUCHTET	ALARMANLAGE	ANHAENGERKUPPLUNG
	SEHR KALTE LAENDER	BILDSCHIRM 21 ZOLL	EINPARKHILFE SEITL
	BILDSCHIRM U 9.7 ZOL	INNENSP ABBLENDAUTOM	KUEHLER 28DM2 28MM
	1199CCM 100/107KW	PEDALTRAEGER ALU	AUTOMATIKGETR 6-GANG
	BREMSSCHEIBE V 330MM	BREMSSCHEIBE H 330MM	GESCHW-REG STOP/GO
	BREMSANL AUTOM RADAR	QUERLENKER V STAHL	REIFEN 225/55 R19..V
	FELGEN 7,5J X 19 LM	NOTRAD	ABGASNORM EURO 6.4
	LADERAUMSCHUTZ	VORWAERMER INNENRAUM	BATTERIE 70AH
	K-GRILL PERL SCHWARZ	FRONTTEIL RUECKGEZOG	

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS/KL 1 =179.68 EUR/STD
PREIS/KL 2 =179.68 EUR/STD
PREIS/KL 3 =179.68 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.-PREIS
KN	SCHUTZLEISTE TUER H L AUS-/EINBAUEN	2	1.5	26.95
90.EH0A	AUSSENGRIFF TUER H L AUS-/EINBAUEN	2	1.5	26.95
63.E28A	HECKLEUCHTE A L AUS-/EINBAUEN	3	2.0	35.94
85.EY0A	VERBREITERUNG KOTFL H L AUS-/EINBAUEN	2	2.0	35.94
85.E48A)	RADHAUSSCHALE H L AUS-/EINBAUEN	2	3.5	62.89
54.E1VAZAX	RAD H L AUS-/EINBAUEN	1	0.5	8.98
54.E22A)ZAX	RAD/RAEDER H AUS-/EINBAUEN ERG	1	1.0	17.97
1781	TUER H L INSTANDSETZEN	2	10.0*	179.68
3481	KOTFLUEGEL H L INSTANDSETZEN	2	5.0*	89.84

L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT MIT AUDATEX-DATEN)
LACK-DATEN GUELTIG AB : 25.01.2026

LEIT-NR	ARBEITSGANG - 2-SCHICHT-PERLMUTT		AW
1781	TUER H L	REPARATURLACK ST III	18.0
3481	KOTFLUEGEL H L	REPARATURLACK ST III	15.0

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 4304 31.10.2026

L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT MIT AUDATEX-DATEN)
LACK-DATEN GUELTIG AB : 25.01.2026

LACKIER-ZEITKOSTEN			AW	ARB.-PREIS
FAKTOR	198.61	EUR/STD		
LACKIERZEIT			33.0	
VORBE. METALL-LACKIERUNG			17.0	
GESAMT-LACKIERZEIT	10 AW/STD :		50.0	993.05

LACKIER-MATERIALKOSTEN	PREIS
REPARATURLACKIERUNG	216.66
MAT-KONST. METALL-LACKIERUNG	56.90

S C H L U S S K A L K U L A T I O N

				EUR	EUR
A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW = 1 STD					
GESAMT KL 1	1.5 AW	X 179.68	EUR/STD	26.95	
GESAMT KL 2	23.5 AW	X 179.68	EUR/STD	422.25	
GESAMT KL 3	2.0 AW	X 179.68	EUR/STD	35.94	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN					485.14
L A C K I E R U N G					
ARBEITSKOSTEN				993.05	
MATERIALKOSTEN				273.56	
GESAMTSUMME LACKIERUNG					1 266.61
R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....					1 751.75
MWST 19.00 %					332.83
R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....					2 084.58

ERLAEUTERUNGEN:
E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT * = ANWENDERANGABEN
KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BEST-NR
) = ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENT ZAX = ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX
(C) ALLE RECHTE AN DER LACK-KALKULATION SIND DER AZT AUTOMOTIVE GMBH VORBEHALTEN

DEKRA-Nr: 0604 / 026663 / 2026 / B077886002076 vom 31.10.2026

DEKRA Automobil GmbH Außenstelle Düren 52353 Düren Am Langen Graben 26a
Tel.: 02421 / 9869-0 Fax: 02421 / 9869-99

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 4305 31.10.2026

FABRIKAT	PEUGEOT	5008 III	GT
			TYP-CODE 11 A5 03
AUSSTATTG	AB 11.2024	SIGNALHORN ELEKTR	KAELTEMITTEL R1234YF
	KONDENS 23.5DM2 12MM	KLIMAAUTOMATIK	SCHEIBEN H ABGEDUNK
	FRONTSCHEIBE HEIZBAR	HECKKL FUSSOEFFNUNG	REAR TRAFFIC ALERT
	SENSOR TOTERWINKEL	SUPERVERRIEGELUNG	A-SP EL/HZB/KLP/MEM
	MUEDIGKEITSWARNER	SMARTPHONE AUFLADUNG	NAVIGATIONSSYSTEM
	AUT LICHTEINSCH ADAP	SCHEINW LED PIXEL	EINPARKHILFE V/H
	VISIO PARK 3	SPURPOSITION ASSIST	AUSSTATT STOFF/LEDER
	HEIZBARES LENKRAD	MITTELARMLEHNE H	STOSSF V/H DESIGN 3
	DEKOR I ALU	AUSSTATTUNG GT	FAHRERSITZ HOEHENVER
	MULTIF-LED-LENKR GT	F-SITZ DYNAMIC M MEM	SITZE V MASSAGEFUNKT
	SONNENBL BELEUCHTET	ALARMANLAGE	ANHAENGERKUPPLUNG
	SEHR KALTE LAENDER	BILDSCHIRM 21 ZOLL	EINPARKHILFE SEITL
	BILDSCHIRM U 9.7 ZOL	INNENSP ABBLENDAUTOM	KUEHLER 28DM2 28MM
	1199CCM 100/107KW	PEDALTRAEGER ALU	AUTOMATIKGETR 6-GANG
	BREMSSCHEIBE V 330MM	BREMSSCHEIBE H 330MM	GESCHW-REG STOP/GO
	BREMSANL AUTOM RADAR	QUERLENKER V STAHL	REIFEN 225/55 R19..V
	FELGEN 7,5J X 19 LM	NOTRAD	ABGASNORM EURO 6.4
	LADERAUMSCHUTZ	VORWAERMER INNENRAUM	BATTERIE 70AH
	K-GRILL PERL SCHWARZ	FRONTTEIL RUECKGEZOG	

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS/KL 1 =179.68 EUR/STD
PREIS/KL 2 =179.68 EUR/STD
PREIS/KL 3 =179.68 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.-PREIS
92.E0JA	FRONTSCHEIBE ERNEUERN UMFASST: WINDLAUFGRILL, BEIDE WISCHERARME, ZIERLEISTEN FRONTSCHEIBE UND INNENSPIEGEL AUS-/EINBAUEN	2	11.5	206.63
65.E0HS	REGENSENSOR AUS-/EINBAUEN (VBA)	2	0.5	8.98
65.E32S	ZUS: KAMERA FRONTSCHEIBE AUS-/EINBAUEN	3	0.5	8.98
65.E4CS	ZUSAETZLICH: KAMERA FRONTSCH KALIBRIEREN	2	2.5	44.92
KN	DIAGNOSE NACH REPARATUR	2	3.0	53.90
KN	RADARSENSOR-/EN EINSTELLEN	3	6.0	107.81

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 02.09.2026 / 01

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
1401	FRONTSCHEIBE	98 452 664 80	728.81
1411	KLEBESATZ FRONTSCH	93165025	64.33

DEKRA-Nr: 0604 / 026663 / 2026 / B077886002076 vom 31.10.2026

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 4305 31.10.2026

S C H L U S S K A L K U L A T I O N EUR EUR

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW = 1 STD
GESAMT KL 2 17.5 AW X 179.68 EUR/STD 314.44
GESAMT KL 3 6.5 AW X 179.68 EUR/STD 116.79
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN 431.23

E R S A T Z T E I L E 793.14
GESAMTSUMME ERSATZTEILE 793.14

R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST..... 1 224.37
MWST 19.00 % 232.63

R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST..... 1 457.00

ERLAEUTERUNGEN:
E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT * = ANWENDERANGABEN
E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
) = ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENT ZAX = ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	6486099
Hersteller	PEUGEOT
Model	5008
Variante	GT 1.2 MHEV 136/145
Listenpreis	46.882,32
VIN	VR3KAHPY4SS068484
Erstzulassungsdatum	1.6.2025
Kennzeichen	M GP2053

Schadensfälle der int. Belegnummer: 6486099 04.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026111633	16.07.2026	| Rücklicht rechts| Stoßfänger hinten rechts	

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn