BMW X1 Diesel - 2019



Vehicle information



Brand:	**BMW**	License plate:	**2AFT416**
Gearbox:		Body color:	
Model:	**X1 Diesel - 2019**	LEVEL:	**WBA71AC0505T37115**
Fuel type:		Power:	**100 kW**
Version:	**2.0 dA sDrive18 AdBlue**	First registration	**19/03/2021**
Mileage:	**63816 km**	Number of doors:	




Summary of damages

Back	2
LEFT	1
Interior	3
Roof & other	1

Commercial photos












Equipment corresponding to the VIN according to the manufacturer's information

Center armrest	Airbag	Alarm	Roof bars
Rain sensor	Distance control	Power steering	Windscreen wipers / rear nozzles
Electrical operation of windows	GPS	Alloy wheels	Electrically adjustable mirrors
Adjustable lumbar support	Phone	Central locking	Leather steering wheel
Multifunction steering wheel			


Options according to the inspector

GPS	**Yes**

Damages

Left
rear wing dent(s) - Paintless dent repair






Instrument cluster
not working (properly). Check interior.




Bodywork
Damaged - Acceptable.
Roof & other












Maintenance,
Maintenance , Checking, Interior



Damaged **Interior**
- Acceptable
Interior





Rear window
with
E-mark - Replace
Rear









Rear bumper,
claw(s)
, paint
the rear





Tires

Front Left
Summer
Aluminum
225/55/17/97/W
Pirelli
7.0 mm
Front Right
Summer
Aluminum
225/55/17/97/W
Pirelli
5.0 mm
Left Back
Summer
Aluminum
225/55/17/97/W
Pirelli
6.0 mm
Rear Right
Summer
Aluminum
225/55/17/97/W
Pirelli
6.0 mm

Controls

Category	**Private vehicle**	Registration certificate - home address section	**Yes**
Vehicle registration certificate	**Yes**	Certificate of Conformity	**Yes**
Compressor	**P/A**	Vehicle inspection	**OK**
Vehicle inspection	**19/03/2027**	Jack	**P/A**
Interview	**NOT OK**	Interview	**p controleren**
Galette	**P/A**	Repair kit	**P/A**
Number of charging cables (220V)	**0**	Number of charging cables (fast charging)	**0**
Total number of keys	**2**	Réinitialisation des paramètres d'usine	**Non, ce n’est pas possible**
Roue de secours	**P/A**	Runflat	**P/A**
Type de carnet d'entretien	**Entretien digital**		

Détails du NIV

ABS (antiblocage des freins)	Accoudoir central arrière avec 2 porte-boissons	Accoudoir central AV
Actionnement automatique du hayon	Active Guard	AdBlue
Affichage de la pression de gonflage	Airbag conducteur	Airbag passager
Airbags latéraux avant	Airbags tête avant et arrière	Antidémarrage électronique (EWS III)
Appuie-tête AR (3)	Appuie-tête AV	ASC - X (control stabilité)
Bac de rangement à gauche/droite du coffre	Banquette AR régl.inclinaison et rabat.40/20/40	BMW TeleServices
Boulons antivol	Bouton start/stop	Brake Energy Regeneration
Caméra de recul	CBC (cornering brake control)	Ceintures à réglage manuel en hauteur
Ceintures arrière 3 points	Ceintures AV aut.+prétens.+limiteur de tension	Ceintures de sécurité AV à 3 points
Climatisation à réglage électronique 2 zones	Climatiseur manuel	Colonne de direction réglable en hauteur et en longueur
Compartiment rabattable tableau bord côté cond.	Compartiment sous le fond du coffre	ConnectedDrive Services (BMW Online) via SIM
Connexions AUX-IN/USB dans la console centrale	DAB-tuner	DBC (contrôle dynamique de freinage)
Désactivation airbag passager	Driving Experience Control incl. ECO PRO	DSC - Contrôle dynamique de la stabilité
DTC (Contrôle Dynamique de Traction)	Eclairage diurne	ECO PRO
Espace de rangement sous le siège conducteur	Essuie-glace AR	Extension de garantie BMW jusqu'à 3 ans
Feux arrière en LED avec iconic design 3D	Feux stop adaptatifs	Filet au dos des sièges avant
Filet multi-usage	Filtre à particules	Fixation Isofix sièges enfants AR
Fonction Auto start/stop	Gicleurs de lave-glace chauffants	Head-Up Display
Inserts Oxidesilber dark matt+Schwarz hochglänzend	Intelligent Emergency Call - eCall	Intérieur tissu Grid
Interrupteur de verrouillage central	JAV rayons en V 560 7.5Jx17''+225/55	Kit rétroviseurs
Kit sécurité (triangle-trousse-extincteur-veste)	LED Headlights	Lève-vitres électriques à l'arrière
Littérature de bord en anglais	Media: radio Pro.coul.6.5''+6HP+USB+AUX+Bluet.	Miroir de courtoisie pour conducteur et passager
Model Advantage	Naseaux contours chromés+barreaux Schwarz hochgl.	Ordinateur de bord
Park Distance Control (PDC) AV/AR (si Model)	Peinture métallisée	Peinture unie Schwarz
Performance Control	Porte-boissons dans la console centrale (2)	Préparation pour Apple CarPlay
Prise de courant (12V) dans compartiment à bagages	Prise de courant dans la console centrale	Rails de fixation au toit en Shadow Line brillant
Rails de fixation au toit noirs	Rangement dans la console centrale	Rappel d'oubli des phares
Réservoir de carburant plus grand	Rétroviseur intérieur anti-éblouissement aut.	Rétroviseurs électriques chauffants et rabattables
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie	Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants	Retaining strap on the side wall of the trunk
Without monogram	Rain sensor and light sensor	Servotronic
Shift Point Display	Height-adjustable front seats	Lumbar support for driver and passenger
Alarm system with remote control	Navigation Plus system with Head-Up Display	Velvet carpeting at the front and rear
Warning triangle and first aid kit	Third stop light	Tool kit
Central locking with collision sensor	Central locking with remote control	German language version
English language version	Heat-insulating windows tinted green	Electric front windows with comfort/anti-pinch closure
Tinted rear windows	Multifunction steering wheel	Leather sports steering wheel

Information on the content and scope of the inspection report:

- The evaluation is based on the sales standards specified by the client.
- Acceptable wear and tear according to sales standards is not always documented in this condition report.
- The specified repair methods and/or resulting repair times were determined taking into account modern industrial repair methods.
- The reseller must assess individual repair costs.
- The inspection was carried out without dismantling. Macadam cannot be held responsible for any missing information. For further information, please contact the seller.