DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht


STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUPHPV0 T4034561	Erstzulassung	24.02.2026	Außenfarbe	Kiss Rot (Metallic)
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-KS3573	Laufleistung	19 722 km
Modell	CORSA F YES 1.2 TURBO S/S 74KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	53909 CAT Zülpich



Lose Teile

Hutablage	✔

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Reifen

Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 6.0 mm	Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 6.0 mm
Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 6.0 mm	Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 6.0 mm

Außenschäden

1



Bauteil	Dachholm
Position	Vorne links
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

2

Bauteil	Motorhaube
Position	Vorne
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

3



Bauteil	Tür
Position	Hinten links
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

4



Bauteil	Stoßfänger
Position	Vorne
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

Sonstiges

5

Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-