TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD KFZ-Prüfstelle
Neuss, Auto Partner
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 17.09.2026
Protokollnummer: 48073399
Erstellt durch: Paula Busch
Besichtigt durch: Demir

W1A4533911K476252

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	11.263 km
Hersteller	SMART	**Restlauf bis Service**	-511 Tag(e)
Typ/Modell	EQ fortwo coupe	**HU (abgelesen aus ZBI)**	06/2026
Vehicle Identification number	W1A4533911K476252	**Leistung**	41 kW
Erstzulassung	03.05.2022	**Polster/Farbe**	Stoff / Schwarz
Letzte Wartung		**Lackierung**	Schwarz
Kraftstoffart	Elektro	**Getriebe**	Direktantrieb

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - durchführen	130,00 €	130,00 €
2	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen	150,00 €	150,00 €
3	Sonstiges	Inspektion/Wartung (05/2025 fehlt -> 1 Jahr/ 20.000km) - kein Nachweis	250,00 €	250,00 €
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung (05/2026 fehlt -> 1 Jahr/ 20.000km) - kein Nachweis	250,00 €	250,00 €
5	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Kratzer - instandsetzen	675,00 €	440,00 €
6	Karosserie	Karosserie (Seitenwand und Tür rechts) - beschädigt - instandsetzen und lackieren	2.029,45 €	2.029,45 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.				

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)	Minderwert

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	165/65 R15 81T	Goodyear	Ganzjahresreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.
2	185/60 R15 84T	Goodyear	Ganzjahresreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD KFZ-Prüfstelle
Neuss, Auto Partner
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 17.09.2026
Protokollnummer: 48073399
Erstellt durch: Paula Busch
Besichtigt durch: Demir

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	SMART	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	EQ fortwo coupe	**Laufleistung (abgelesen)**	11.263 km
Vehicle Identification number	W1A4533911K476252	**Erstzulassung**	03.05.2022

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten	Minderwert
Beschädigungen	3.484,45 €	3.249,45 €
Gebrauchsspuren	0,00 €	0,00 €
Fehlteile	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	3.484,45 €	3.249,45 €
Mwst. (19%)	**662,05 €**	**617,40 €**
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	**4.146,50 €**	**3.866,85 €**

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Paula Busch)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD KFZ-Prüfstelle
Neuss, Auto Partner
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum:	17.09.2026
Protokollnummer:	**48073399**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Demir

Übersichtsfotos




Abbildung 1: FIN


Abbildung 2: Schräg vorne


Abbildung 3: Schräg vorne


Abbildung 4: Schräg hinten


Abbildung 5: Schräg hinten


Abbildung 6: Montierte Bereifung




Abbildung 7: Montierte Bereifung



Abbildung 8: Montierte Bereifung



Abbildung 9: Montierte Bereifung




Abbildung 10: Innenraum vorne



Abbildung 11: Laderaum



Abbildung 12: Laderaum



Abbildung 13: Kombiinstrument



Abbildung 14: Kombiinstrument



Abbildung 15: Instrumententafel




Abbildung 16: Dokumente




Abbildung 17: Dokumente



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD KFZ-Prüfstelle
Neuss, Auto Partner
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 17.09.2026
Protokollnummer: **48073399**
Erstellt durch: Paula Busch
Besichtigt durch: Demir


Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - instandsetzen



Beschädigung #5: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - instandsetzen



Beschädigung #5: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - instandsetzen



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie (Seitenwand und Tür rechts) - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie (Seitenwand und Tür rechts) - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie (Seitenwand und Tür rechts) - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie (Seitenwand und Tür rechts) - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie (Seitenwand und Tür rechts) - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie (Seitenwand und Tür rechts) - beschädigt - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD KFZ-Prüfstelle
Neuss, Auto Partner
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum:	17.09.2026
Protokollnummer:	**48073399**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Demir



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie (Seitenwand und Tür rechts) - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie (Seitenwand und Tür rechts) - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie (Seitenwand und Tür rechts) - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie (Seitenwand und Tür rechts) - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie (Seitenwand und Tür rechts) - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie (Seitenwand und Tür rechts) - beschädigt - instandsetzen und lackieren


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD KFZ-Prüfstelle
Neuss, Auto Partner
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 17.09.2026
Protokollnummer: 48073399
Erstellt durch: Paula Busch
Besichtigt durch: Demir



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie (Seitenwand und Tür rechts) - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie (Seitenwand und Tür rechts) - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie (Seitenwand und Tür rechts) - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie (Seitenwand und Tür rechts) - beschädigt - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD AG

PAULA BUSCH

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM_W1A4533911K4762 29.09.2026

SCHADENART KOSTENVORANSCHLA

FABRIKAT	SMART	EQ FORTWO (453)	COUPE
FZ-IDENT-NR	W1A4533911K476252	AMTL KZ RS-H 18E	TYP-CODE 18 04 71
ERSTE ZUL	03.05.2022	NAECH HU 06.2026	LAUFLEIST 11263
REP-FIRMA	MOBILITY CONCEPT GMBH		

AUSFUEHR-	AB 01.2022	AUSST PACK PLUS	"ADVANCED" PAKET
VARIANTEN	AUSST-LINIE PASSION	KLIMAAUTOMATIK	REGENSENSOR
	ABLAGEFACH HECKKL	F-HEBER ELEK M KLEMM	KNIEAIRBAG
	A-SPIEGEL ELEKTR/HZB	NAVIGATIONSSYSTEM	LED TAGFAHRLICHT
	AUSSTATTUNG STOFF	FAHRERSITZ VERSTELLB	SITZHEIZUNG
	ZUSATZINSTRUMENTE	KOMBIINSTR TFT	MITTELARMLEHNE
	HANDSCHUHK VERSCHL	KOLLISIONSWARNER	GEPAECKRAUMABDECKUNG
	REIFENREPARATUR-KIT	EINPARKHILFE H	B-PANEL BLACK
	LADEGERAET BATT 22KW	LENKSAEULE HOEHENV	LEDERLENKRAD
	BEDIENUNG AM LENKRAD	REIFENDRUCKKONTROLLE	TEMPOMAT
	165/65-/185/60 R15 T	5-/5.5 J X 15 ALU	SCHWARZ/GRAU
	FUSSGAENGERSCHUTZ	S-AIRBAG THORAX/PELV	DACH MIT STOFF BEZUG
	SERVOLENKUNG ELEKTR	KAELTEMITTEL R1234YF	

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS/KL 1 =175.55 EUR/STD
PREIS/KL 2 =175.55 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
88-1102 01)	STOSSFAENGER V LOESEN-BEFESTIGEN	2	5	73.15
88-3984 01	KOTFLUEGEL V R AUS-/EINBAUEN	2	3	43.89
	(STOSSFAENGER V AUSGEBAUT/GELOEST)			
	UMFASST: BLINKLEUCHTE SEITL AUS-/EIN			
68-1307 01	VERKLEIDUNG I SCHWELLER R A-E	2	4	58.52
68-1272 01	VERKL U A-SAEULE R A-E	2	3	43.89
72-6405 01)	INNENVERKLEIDUNG TUER R AUS-/EINBAUEN	1	3	43.89
72-6827 01)	TUERAUSSENHAUT R A-E	1	2	29.26
72-5235 01)	TUERDREIECKSCHEIBE R AUS-/EINBAUEN	1	1	14.63
72-5631 01	FENSTERHEBER R AUS-/EINBAUEN	1	3	43.89
68-1041 01	VERKLEIDUNG A-SAEULE O R AB-/ANBAUEN	2	2	29.26
68-1105 01	VERKLDG HECKSAEULE R AUS-EIN	2	4	58.52
88-8802 01	STOSSFAENGER H KPL AUS-/EINBAUEN	2	8	117.03
	UMFASST: HECKTUERAUSSENHAUT AUS-/EIN			
88-6986 01)	RADHAUSSCHALE H R AUS-/EINBAUEN	2	2	29.26
82-4903 01	HECKLEUCHTE R AUS-/EINBAUEN	1	3	43.89
88-6023 01	DECKEL LADE-ANSCHL AUS-/EINBAUEN	2	2	29.26
40-1590 01	RAEDER H AUS-/EINBAUEN	1	4	58.52
1486	AUSSENBLECH TUER R INSTANDSETZEN	1	5*	73.15
2082	SEITENWAND R KPL INSTANDSETZEN	2	18*	263.33

TÜV SÜD AG

PAULA BUSCH

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM_W1A4533911K4762 29.09.2026

L A C K I E R U N G (LACKIERZEIT SYSTEM SMART)

ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS = 198.61 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	2-SCHICHT-UNI MONT-TEILE AUSGEBAUT KLARLACK HART 2-SCHICHT-UNI KLARLACK HART	AW	ARB.- PREIS
98-1841 01	AUSSENBLECH TUER R	EFFEKTSPRITZEN	9	148.96
98-7657 02	SEITENWAND R KPL	REP LACK ST III	19	314.47
98-7956 01	DECKEL LADEANSCHLUSS	EFFEKTSPRITZEN	3	49.65
98-1340 01	VORBEREITUNGSARBEIT FUER ZWEISCHICHT-LACKIERUNG VON EINGEB KAROSSERIETEILEN		14	231.71
98-1620 ZAX	KUNSTSTOFF/METALLTEILE GRUNDIEREN		3	49.65
98-1630 ZAX	KUNSTSTOFF/METALLTEILE FUELLERN		3	49.65
98-1625 ZAX	KUNSTSTOFF/METALLTEILE AUSBESS/SPACHTELN		1	16.55
98-1620 ZAX	TUERBEPLANKUNG V R GRUNDIEREN ERG		1	16.55
98-1630 ZAX	TUERBEPLANKUNG V R FUELLERN ERG		1	16.55
98-1625 ZAX	TUERBEPLANKUNG V R SPACHTELN ERG		3	49.65

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.09.2026 / 01

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
1724	FOLIE TUER R	453 727 0130	32.11

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM_W1A4533911K4762 29.09.2026

S C H L U S S K A L K U L A T I O N			EUR	EUR
A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 12 AW = 1 STD				
GESAMT KL 1	21 AW X 175.55 EUR/STD		307.21	
GESAMT KL 2	51 AW X 175.55 EUR/STD		746.09	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN				1 053.30
L A C K I E R U N G ZEITBASIS 12 AW = 1 STD				
GESAMT	57 AW X 198.61 EUR/STD		943.40	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL				943.40
E R S A T Z T E I L E			32.11	
KLEINERSATZTEILE (2.0%)			0.64	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE				32.75
R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....				2 029.45
MWST 19.00 %				385.60
R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....				2 415.05

ERLAEUTERUNGEN:
E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT * = ANWENDERANGABEN
E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX
LIZENZ = 68044670

TÜV SÜD AG

PAULA BUSCH

K O N T R O L L B L A T T NR TIM_W1A4533911K4762 29.09.2026

SCHADENART KOSTENVORANSCHLA

FABRIKAT	SMART	EQ FORTWO (453)	COUPE
FZ-IDENT-NR	W1A4533911K476252	AMTL KZ RS-H 18E	TYP-CODE 18 04 71
ERSTE ZUL	03.05.2022	NAECH HU 06.2026	LAUFLEIST 11263
REP-FIRMA	MOBILITY CONCEPT GMBH		

KD-NR / SV-NR : 132862 68044670 CLASSDIRECT REL 31.00
VERSIONS-NR: 50.3100.01

AUSWERTUNGS-DATUM : 29.09.2026

AV-CODES
- AV UEBER FZ-IDENT-NR : A7 C1 C2 E1 F2 F4 F8 G2 G5 G6 H4 I1 J1 J5 J7 L6
  L7 L9 M1 M2 M3 M6 M7 O8 Q1 Q3 Q5 Q6 Q7 Q9 R1 T4
  U1 V2 V5 V6 X2 Y2 Y9 Z1 Z8 Z9
- AUSFUEHRUNGSVARIANTEN : A7 C1 C2 E1 F2 F4 F8 G2 G5 G6 H4 I1 J1 J5 J7 L6
  L7 L9 M1 M2 M3 M6 M7 O8 Q1 Q3 Q5 Q6 Q7 Q9 R1 T4
  U1 V2 V5 V6 X2 Y2 Y8 Y9 Z1 Z8 Z9

ERSATZTEILE / LACKIERUNG
- REP-ART/LEIT-NR/INFO : N 1486 ---> N 0742 X / N 1486 ---> N 0742 LO
  E 1724 ---> N 1486 X / E 1724 ---> N 1486 LO
  N 1520 LO / N 1530 LO / N 1548 LO / N 1566 LO
  N 1626 LO / N 1548 ---> N 1712 X
  N 1548 ---> N 1712 LO / N 2194 LO / N 2585 LO
  N 3282 LO / N 3284 LO / N 3678 LO / N 4080 LO
  N 4940 LO / N 4942 LO / N 4968 LO / N 4972 LO
  N 4992 LO / N 3678 ---> N 9552 Z
  N 3678 ---> N 9552 LO

LOHNFAKTOREN
- ZEITBASIS : 12 AW=1 STD
- MECH/SPENGLER : 175.55 EUR/STD 175.55 EUR/STD
- LACKIERER -HERST : 198.61 EUR/STD

ERSATZTEILE
- PREISSTAND : 01.09.2026
- ET-PREIS-DATUM MASTER : 01.09.2026

LACKIERUNG
- REP-ART/LEIT-NR : LI 1486 / LI 2082 / L 4080

ANZAHL POSITIONEN
- ERFASST : 25
- MUTATIONEN :

SCHLUSSKALKULATION
LOHN: 1 053.30 LACK: 943.40 ET : 32.75
REP : 2 029.45 MWST: 385.60 REPI: 2 415.05

DETAIL-ERFASSUNGSDATEN :
I 1486 5 N 1486 LI 1486 N 1520 N 1626

TÜV SÜD AG

PAULA BUSCH

K O N T R O L L B L A T T NR TIM_W1A4533911K4762 29.09.2026

N 1530	N 1548	N 1566	N 1712	E 1724
I 2082 18	LI 2082	N 3678	N 3282	N 2585
N 3284	N 4942	N 0742	N 4940	N 2194
N 4080	L 4080	N 4968	N 4972	N 4992

SYSTEM AUDATEX

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

5.1. Vollelektrische Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie	167 Wh/km
Elektrische Reichweite	127 km
Elektrische Reichweite innerorts	174 km

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie	- Wh/km
Elektrische Aquivalente rein elektrische Reichweite	- km
Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite städtisch	- km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Nummer 5: -

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 2695*
Zu 35: A1 165/65 R15 81H, 5Jx15 ET32 / A2 185/60 R15 84H, 5.5Jx15 ET42; A1 165/65 R15 81T, 5Jx15 ET32 / A2 185/60 R15 84T, 5.5Jx15 ET42*

amtliche Vermerke

Vermerke des KBA

HSN	TSN	VVS	PZ
2222	ADL	00034	7

0121600940

3371498

Vermerke des Herstellers

21675

Zulassungsbesch. gedruckt

GJ443212

0 1 - 2 -

046CC0124146
www.PS-Team.de

smart

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Jörg Bartels Miriam Rückheim
bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): smart
0.2. Typ: 451 Variante: 53E5Y0 Version: ZZBAA20B
0.2.1. Handelsbezeichnung: EQ fortwo coupe

0.2.3. Bezeichner: 0.2.3.1. Interpolationsfamilie:	IP-2019_4002-WME-1
0.2.3.2. ATCT Familie:	-
0.2.3.3. PEMS Familie:	-
0.2.3.4. Roadload Familie:	RL-2017_0050-WME-1
0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:	entfaellt
0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie:	-
0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:	-
0.4. Fahrzeugklasse:	M1
0.5. Name und Anschrift des Herstellers:	Mercedes-Benz AG DE-70372 Stuttgart Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der rechten B-Saeule, geklebt (C4)
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
Unter dem rechten Vordersitz (C2)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: W1A4533911K476252
0.11. Herstellungsdatum: 25.03.2022

mit dem in der am 06.08.2021 erteilten Genehmigung e1*2001/116*0413*47 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart	25.03.2022
(Ort)	(Datum)
ppa. Bartels	i.V. A. Meo
(Unterschrift)	(Unterschrift)
Leiter Integration Gesamtfahrzeug	Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem
(Dienststellung)	(Dienststellung)

1

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4

3. Antriebsachsen Anzahl: 1 Lage: Achse 2 (A1)

gegenseitige Verbindung: entfaellt

3.1. Automatisierungsgrad: nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand: 1873 mm 4.1. Achsabstände: 1-2: - mm 2-3: - mm

5. Länge: 2740 mm 6. Breite: 1663 mm 7. Höhe: 1555 mm

Massen

13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs: 1095 kg 13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1145 kg

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: 1310 kg

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1 610 kg 2 760 kg 3 - kg

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: - kg

18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers: - kg 18.3. Zentralachsanhängers: - kg

18.4. ungebremsten Anhängers: - kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: - kg

Antriebsmaschine 20. Hersteller der Antriebsmaschine: Renault SAS

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: 5AL 60

22. Arbeitsverfahren: -

23. Reiner Elektroantrieb: Ja (J) 23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs: -

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: -

25. Hubraum: - cm³ 26. Kraftstoff: Elektro (0004)

26.1. Fahrzeug mit - 26.2. (nur Zweistoffmotoren): -

27. Höchstleistung 27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor): -kW bei - min $^{-1}$

27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor): 60,00 kW

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor): 41,00 kW

28. Getriebetyp: einstufig

28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer 1 - 2 - 3 -

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -

28.1.1. Achsübersetzung: 9.340

28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer 1 - 2 - 3 -

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -

Höchstgeschwindigkeit 29. Höchstgeschwindigkeit: 130 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1 1471 mm 2 1431 mm 3 - mm

35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:

Achse 1: 165/65 R15 081T 5Jx15 ET32 Klasse B C1

Achse 2: 185/60 R15 084T 5.5Jx15 ET42 Klasse B C1

Achse 3: -

Bremsanlage 36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -

Aufbau 38. Code des Aufbaus: (AD) 40. Farbe des Fahrzeugs: SCHWARZ ,9)

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 3,1links,1rechts,1hinten (A1)

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 2

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): -

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: -

Umweltverträglichkeit 46. Geräuschpegel Fahrgeräusch: 66,00 dB(A)

bei der Motordrehzahl - min $^{-1}$ Standgeräusch: - dB(A)

47. Abgasnorm: AX

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind: 47.1.1. Prüfmasse 1188 kg

47.1.2. Stirnfläche: 2.245 m² 47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfaellt cm²

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0. f0 83.4 N 47.1.3.1. f1 0.802 N/(km/h) 47.1.3.2. f2 0.03166 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus: 47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc: entfaellt 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein): nein

48. Abgasemissionen: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:

715/2007*2018/1832AX

1.2. Prüfverfahren: Typ I (Euro 5 oder Euro 6) oder WHSC (EURO VI)

CO:	-	-	-	mg/km
NO_x:	-	-	-	mg/km
Partikelmasse:	-	-	-	mg/km
Partikelzahl:	-	-	-	km $^{-1}$
THC:	-	-	-	mg/km
NMHC:	-	-	-	mg/km
$THC+NO_x$:	-	-	-	mg/km
NH_3	-	-	-	ppm

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): - m $^{-1}$

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:

	NOx	Partikelzahl
Vollständige RDE-Fahrt:	- mg/km	- km $^{-1}$
Innerstädtische RDE-Fahrt:	- mg/km	- km $^{-1}$

49. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

CO_2-Emissionen NEFZ	Benzin / Diesel	Gas	sonstige
Innerorts:	- g/km	- g/km	- g/km
Außerorts:	- g/km	- g/km	- g/km
Kombiniert:	- g/km	- g/km	- g/km
Gewichtet, kombiniert:	- g/km	- g/km	- g/km
Abweichungsfaktor	-	Differenzierungsfaktor	-

Kraftstoffverbrauch NEFZ:	Benzin / Diesel	Gas	sonstige
Innerorts:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Außerorts:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Kombiniert:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Gewichtet, kombiniert:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Abweichungsfaktor	-	Differenzierungsfaktor	-

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch gewichtet, kombiniert - Wh/km Elektrische Reichweite - km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Nein (N)

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ - g/km 3.2.2. Einsparungen durch WLTP - g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

WLTP Werte:	CO2-Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:		
Low: (Phase 1)	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Medium: (Phase 2)	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km
High: (Phase 3)	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Extra High: (Phase 4)	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Gewichtet, Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km

1

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	467818
Hersteller	Smart
Model	Fortwo
Variante	Passion EQ
Listenpreis	11.335,29
VIN	W1A4533911K476252
Erstzulassungsdatum	3.5.2022
Kennzeichen	RS-H 18E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 467818 30.10.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026111154	10.06.2026	| Beifahrerseite Seitenschweller| Beifahrerseite Tür hinten	

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn