# VOLKSWAGEN Tiguan / 2020 / 5P / SUV 1.4 eHybrid 245 DSG6 R-Line

**GQ196EL** **VIN WVGZZZ5N0PW421306** **54,300 km** **MEC Jul-23**

**Petrol + Elect. Rechargeable** **Automatic**



**Points d'attention (déclarés sur la page)**

- Aucune grêle, câble manquant ni dommage pare-brise déclaré sur la page

## Identification

| | |
|---|---|
| Marque | **Volkswagen** |
| Modèle | **Tiguan (AX1)(2020)** |
| Version | **1.4 eHybrid 245 DSG6 R-Line** |
| Catégorie | **Private vehicle** |
| Immatriculation | **GQ196EL** |
| VIN | **WVGZZZ5N0PW421306** |
| Réf. vendeur | **1132554** |
| Propriétaire | **ArvalFrance** |
| Pays d'immatriculation | **FRANCE** |

## Historique & état

| | |
|---|---|
| 1re mise en circulation | **Jul-23** |
| Année de production | **2023** |
| Année modèle | **2020** |
| Kilométrage | **54,300 km** |
| Date relevé km | **Sep-26** |
| Nombre de clés | **2** |
| Éléments vérifiés | **Spare key** |

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Énergie principale | **Petrol + Elect. Rechargeable** |
| Énergie secondaire | **Electric** |
| Puissance | **180 KW** |
| Cylindrée | **1,395 cm3** |
| Boîte | **Automatic** |
| Rapports | **6** |
| 4 roues motrices | **Non** |
| Couleur | **Black** |
| Teinte constructeur | **2T - Deep Black Nacré** |
| Carrosserie | **SUV** |
| Portes | **5** |
| Places | **5** |
| Conduite à gauche | **Oui** |

## Disponibilité & stockage

| | |
|---|---|
| Site de stockage | **FR-91-FLEURY-TEA** |
| Adresse | **ZONE INDUSTRIELLE DES CIROLIERS, Rue CLEMENT ADER, FLEURY MEROGIS, 91700** |
| Pays | **FRANCE** |
| Disponible depuis | **Jul-26** |
| En stock depuis | **Jul-26** |
| Date rapport d'expertise | **Sep-26** |
| Réf. demande d'expertise | **1616162** |

## Fiscalité & consommation

| | |
|---|---|
| $CO_2$ | **34 g_km** |
| Norme | **EU6d** |
| Puissance fiscale | **8** |
| TVA récupérable | **Oui** |

## Batterie

| | |
|---|---|
| Capacité batterie | **9 KWH** |
| Type | **LIION** |
| Recharge AC | **5 heures - pour environ 70% de charge ou plus – cf données constructeur** |
| Recharge DC | **3.7 heures - pour environ 70% de charge ou plus – cf données constructeur** |

## Dimensions & poids

| | |
|---|---|
| Longueur | **4,509 mm** |
| Largeur | **1,839 mm** |
| Hauteur | **1,675 mm** |
| Empattement | **2,680 mm** |
| Volume de chargement | **615 m3** |
| Poids à vide | **1,811 kg** |
| PTAC | **2,350 kg** |

## Dommages déclarés (10)

| # | Élément | Nature | Réparation | Photos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Front -left door | Dents | Repair with paint |    +3 |
| 2 | Front bumper | Scratch | Paint |    +2 |
| 3 | Alloy wheels | Scratch | Smart repair |    +3 |
| 4 | Rear-right door | Dents | Smart repair |    +1 |
| 5 | Rear-left door | Bump | Smart repair |    +1 |
| 6 | Front -left door | Bump | Smart repair |    |
| 7 | Rear-right door | Bump | Smart repair |    |
| 8 | Front-right door | Bump | Smart repair |    |
| 9 | Alloy wheels | Scratch | Not defined |    +1 |
| 10 | Front bumper | Scratch | Not defined |    +2 |

## Pneumatiques (4)

| Position | Marque | Type | Profondeur |
|---|---|---|---|
| Avant gauche | Pirelli | Normal | 5.9 mm |
| Avant droit | Pirelli | Normal | 5.8 mm |
| Arrière gauche | Pirelli | Normal | 5.9 mm |
| Arrière droit | Pirelli | Normal | 5.8 mm |

## Historique d'entretien (0)

Aucun historique

## Options & équipements (16)

| Équipement | Détail | Fourni en |
|---|---|---|
| Navigation system | Système de navigation "discover media" y compris "streaming - internet" | Option |
| Virtual Dashboard | Digital cockpit pro, polychrome, possibilité de sélectionner différents profils d'information | Option |
| Automatic air-conditionning | Climatisation climatronic 3 zones comprenant commande ar | Option |
| Heated seats | Siège chauffant av | Option |
| Leather upholstery | Sellerie : cuir vienna | Option |
| Electrically adjustable seats | Sièges av élect. réglable(s) (avec memory) | Option |
| Recognition of road panels | Système d'assistance de conduite: reconnaissance des panneaux de signalisation | Option |
| Electric boot/hatchback | Couvercle de coffre / hayon à commande électrique - easy open - close (ouverture + fermeture, commandé par capteur) | Option |
| Attention-Assist | Système d'assistance de conduite: capteur de somnolence | Option |
| Active-lane assistant | Système d'assistance de conduite: assistant maintien de trajectoire (lane assist) | Option |
| Adaptative cruise control | Système d'assistance de conduite: régulateur de distance (acc comprenant fonction stop - go) | Option |
| Park assistant | Système d'assistance de conduite: assistance au stationnement (park assist) | Option |
| Reverse camera | Caméra aide au recul (rear view) | Option |
| Parking sensor front/rear | Aide au stationnement av et ar | Option |
| Panoramic roof | Panoramique toit ouvrant levant coulissant av électrique, avec toit panoramique ar | Option |
| Gearbox type | Boîte de vitesses 6 rapports - boîte automatique à double embrayage dsg | Option |

A2x3SZyEjkUeTiq6c%3d&language=fr


## Photos du véhicule












Imprimer

MACADAM









## Volkswagen Tiguan-2016: GQ196EL

| | | | |
|---|---|---|---|
| N° Chassis: | **WVGZZZ5N0PW421306** | Version: | **VOLKSWAGEN Tiguan / 2020 / 5P / SUV 1.4 eHybrid 245 DSG6 R-Line** |
| 1ière MEC: | **13/07/2023** | CV fiscaux: | |
| Kilométrage inspection: | **54300** | Puissance KW: | |
| Type carrosserie: | **SUV** | Couleur carrosserie | **Noir** |
| Boîte: | **Automatique** | Nature de peinture | **Metallisé** |
| Transmission: | **Avant** | Couleur intérieur | **Noir** |
| Carburant: | **Hybride rechargeable** | Type de jantes (montées) | **Aluminium** |
| Moteur fonctionnant | **Oui** | Couleur tableau de bord | **Noir** |
| Batterie fonctionnante | **Oui** | | |
| Véhicule roulant | **Oui** | | |
| Nbre portes | **5** | | |
| Nbre sièges | **5** | | |
| Nombre appuis-têtes | **5** | | |
| Type de jantes (montées) | **Aluminium** | | |
| Catégorie | **Vehicule particulier** | | |

## Options

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nbre clés total | **2** | Cache bagages | |
| Nbre clés télécommandes | **2** | Phares Xenon/LED/Laser | |
| Type de climatisation | **Clim. automatique** | Barres de toit noir | |
| | | Camera de recul | |
| | | Revêtement de siège | **Semi-cuir Alcantara** |

## Pneu

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pneus d'été: | **255/45/19/100 V** | | | |
| | AVG | **Pirelli: 35%** | AVD | **Pirelli: 35%** |
| | ARG | **Pirelli: 35%** | ARD | **Pirelli: 35%** |

| | |
|---|---|
| Profondeur de pneu AVG | **5.9** |
| Profondeur de pneu AVD | **5.8** |
| Profondeur de pneu ARG | **5.9** |
| Profondeur de pneu ARD | **5.8** |
| Taille de pneu AVG | **255/45 R 19 100 V** |
| Taille de pneu AVD | **255/45 R 19 100 V** |
| Taille de pneu ARG | **255/45 R 19 100 V** |
| Taille de pneu ARD | **255/45 R 19 100 V** |
| Type de pneu AVG | **été** |
| Type de pneu AVD | **été** |
| Type de pneu ARG | **été** |
| Type de pneu ARD | **été** |
| Marque de pneu AVG | **264** |
| Marque de pneu AVD | **264** |
| Marque de pneu ARG | **264** |
| Marque de pneu ARD | **264** |

## Matériel de secours

| | |
|---|---|
| Runflat | **Non** |

## Bas de caisse int AVG, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)








**Bas de caisse int ARD, Bosse(s) et griffe(s), PDR - Débosselage ss peinture**






**Jante alum. AVD, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**








**Jante alum. ARD, Griffe(s), Acceptable**






**Porte ARG, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture**






**Porte AVG, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture**





**Pare-chocs AVG, Griffe(s), Acceptable**







**Pare-chocs AVD, Griffe(s), Peindre**







**Porte ARD, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture**





**Porte AVD, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture**



