addvalora
Global Loss Adjusters

División Motor

N/Ref.: 2510910653
Fecha: 10/06/2025

INFORME PERICIAL


DATOS DEL VEHÍCULO			
Matrícula:		**Fecha Matriculación:**	01-01-1999
Nº Chasis:		**Kilómetros:**	21720
Marca:	PEUGEOT	**Modelo:**	408 Allure PLUG-IN HYBRID 180 e-EAT8

DATOS DE LA INSPECCIÓN			
Parque:		**Fecha Peritación:**	09/06/2025


ELEMENTOS	Si/No/NE
Kit Rueda Repuesto	Si
Compresor reparar pinchazos	Si
Botella reparar pinchazos	Si
Bandeja trasera	Si
Varilla de antena	Si

NEUMÁTICOS
Neumatico DD Bridgestone 215/65/R17 99V 5 mm //Neumatico DI Bridgestone 215/65/R17 99V 5 mm //Neumatico TD Bridgestone 215/65/R17 99V 5 mm //Neumatico TI Bridgestone 215/65/R17 99V 5 mm //


DAÑOS




Elemento	PARAGOLPES CPL.: DES-MONTAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	DES-MONTAR



Elemento	SOP.PARAGOLPES .: DES-MONTAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	DES-MONTAR



Elemento	REJILLA SUP.PARAGOLPES .: DES-MONTAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	DES-MONTAR



Elemento	PARAGOLPES D.: DES-MONTAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	DES-MONTAR



Elemento	PUERTA D.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3




Elemento	PUERTA .
Posición	Trasero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3







Elemento	DESCUENTO POR PIEZAS
Posición	N
Daños	ADYACENTES 15%



Elemento	PUERTA .
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3



Elemento	ALETA .
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3




Elemento	DESCUENTO POR PIEZAS
Posición	N
Daños	ADYACENTES 15%



Elemento	PARAGOLPES I.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3



Elemento	TAPA CONEXION CARGA
Posición	N
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3



Elemento	TANTO ALZADO DE PINT
Posición	N
Daños	URA

	IMPORTE €
Costes Estimados de la Reparación	487,00 €

FOTOS GENERALES






Desde el principio
% Cero emisiones:
HÍBRIDO
Total recorrido
21720 KM
KM
1/2
PEUGEOT


7402 MRT










READY
Sistema híbrido activo
HÍBRIDO
PEUGEOT

