Beschrijvingsformulier

Kenteken: [redacted] (chassisnr: LRW3E7FA6MC244471)







TESLA MODEL 3 STANDARD RWD PLUS 60 KWH AUT/ECC/NAV/LEER/LMV/PANORAMA/PDC/LED

Uitvoering volgens lease software: 55kWh ev standard range plus rwd 202kW aut

Km-stand	142479 km	**Soort voertuig**	Personenauto	**Ledig gewicht**	1747 kg
Tank/ Laad inhoud		**Kleur**	Midnight Silver	**BTW/Marge**	BTW
Brandstof	Elektrisch	**Aantal deuren**	5	**Bruto BPM**	
SOH	89%	**Aandrijving**	Achter	**Huidig restant BPM**	
Transmissie	Automaat	**Aantal cilinders**	0	**Wielbasis**	288 cm
Datum eerste toelating	17-06-2021	**Vermogen**	175 kW	**Laadvermogen**	-
Datum eerste afgifte NL	17-06-2021	**CO2 uitstoot**	0 g/km	**APK t/m**	17-06-2027
Eerste registratie	Nederland				

Standaarduitrusting volgens originele prijslijst (*kan afwijkend zijn, opgegeven optie's/extra's/foto's zijn bindend*)

achterbank in delen neerklapbaar, alarm klasse 1(startblokkering), Anti Blokkeer Systeem, Anti doorSlip Regeling, audio installatie, Autonomous Emergency Braking, bestuurdersairbag, Bluetooth telefoonvoorbereiding, bots waarschuwing systeem, buitenspiegel(s) automatisch dimmend, buitenspiegels elektr. met geheugen, buitenspiegels elektrisch inklapbaar, buitenspiegels elektrisch verstelbaar, buitenspiegels verwarmbaar, dodehoek detectie, electronic climate control, elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen, elektrisch verstelbare stuurkolom met geheugen, Elektronisch Stabiliteits Programma, hoofd airbag(s) achter, hoofd airbag(s) voor, houtafwerking interieur, keyless entry, keyless start, LED mistlampen, lichtmetalen velgen 18", multimedia-voorbereiding, navigatiesysteem full map, oplaadmogelijkheid, panoramadak, passagiersairbag, spraakbediening, voorstoelen verwarmd, WiFi voorbereiding, zij airbag(s) voor

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Elektr. bed. achterklep, Climate Control / ECC, Panoramadak, Licht metalen velgen 18 inch, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Lederen bekleding zwart, Elektrisch verst. stoelen, Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✓✓ Hoofdsleutel	✗ Reservesleutel
✓✓ Navigatie CD/DVD	✗ Instructieboekje
✓✓ Onderhoudsboekje (Digitaal)	✓✓ Hoedenplank/rolhoes

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja
Kofferruimte beschadigd	: Ja, bekrast		

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja








Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	3 mm	Zomer	Michelin	235/45 R18
RV	3 mm	Zomer	Michelin	235/45 R18
LA	4 mm	Zomer	Michelin	235/45 R18
RA	4 mm	Zomer	Michelin	235/45 R18





Aantal wieldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	4
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel: Portier linksvoor **Omschrijving:** Deukje en krasjes **Gegeven oplossing:** Restylen en bijwerken		**Deel:** Scherm rechtsachter **Omschrijving:** Deukje en krasjes **Gegeven oplossing:** Restylen en bijwerken	
Deel: Portier rechtsvoor **Omschrijving:** Deukje en krasjes **Gegeven oplossing:** Herstellen en spuiten		**Deel:** Scherm rechtsvoor **Omschrijving:** Krassen **Gegeven oplossing:** Spuiten	
Deel: Voorzijde **Omschrijving:** Steenslag **Gegeven oplossing:** Inlakken en polijsten		**Deel:** Velg linksvoor **Omschrijving:** Velgrand beschadigd **Gegeven oplossing:** Velgreparatie	
Deel: Velg linksachter **Omschrijving:** Velgrand beschadigd **Gegeven oplossing:** Velgreparatie		**Deel:** Bagageruimte **Omschrijving:** Gekrast **Gegeven oplossing:** Kunststofreparatie	
Deel: Velg rechtsachter **Omschrijving:** Velgrand beschadigd **Gegeven oplossing:** Velgreparatie		**Deel:** Spiegelkap rechts **Omschrijving:** Gebroken **Gegeven oplossing:** Vervangen	
Deel: Velg rechtsvoor **Omschrijving:** Velgrand beschadigd **Gegeven oplossing:** Velgreparatie		**Deel:** Bumper voor **Omschrijving:** Krassen **Gegeven oplossing:** Kunststofreparatie	

Extra foto's

 Vin typeplaat	 Vin ingeslagen	 Soh	 Extra foto	 Extra foto
 Extra foto	 Extra foto	 Extra foto	 Extra foto	 Extra foto
 Extra foto	 Extra foto	 Extra foto	 Extra foto	 Extra foto
 Extra foto	 Extra foto	 Extra foto	 Extra foto	 Extra foto
 Extra foto	 Extra foto	 Extra foto	 Extra foto	 Extra foto
 Extra foto	 Extra foto	 Extra foto	 Extra foto	 Extra foto

Documenten


Geen documenten gevonden.

Battery Health Check



moba_rapport.pdf

Foto's (3)



1. voor



2. achter



3. interieur