Historial del Vehiculo -2636-MKP

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_PERJUICIO	TIPO_DANO	CONCEPTO
2636-MKP	30/04/2024	26667	FFP AUTOS	NEUMATICOS	DI / GOODYEAR / 185 65 HR15 88 H / Turismo VERANO
2636-MKP	30/04/2024	26667	FFP AUTOS	NEUMATICOS	Almacenamiento NEU invierno y sustitución (temporada)
2636-MKP	30/04/2024	26667	FFP	SUPL. NEUMATICOS	1 PINCHAZO EN RUEDA TRASERA DERECHA.
2636-MKP	30/05/2024	30671	MAN	REV 030.000	Aditivo limpiaparabrisas
2636-MKP	30/05/2024	30671	MAN	REV 030.000	Filtro de aceite
2636-MKP	30/05/2024	30671	MAN	REV 030.000	aceite motor - 00w20
2636-MKP	30/05/2024	30671	MAN	REV 030.000	arandela
2636-MKP	30/05/2024	30671	MAN	REV 030.000	Filtro de polen
2636-MKP	30/05/2024	30671	MAN	REV 030.000	Mano De Obra
2636-MKP	30/05/2024	30671	MAN	REV 030.000	Sigaus
2636-MKP	13/03/2025	57391	NEU	2 NEUMATICOS	DD / GOODYEAR / 185/65R15 88H EFFIGRIP PERF 2 / Turismo/ VERANO
2636-MKP	13/03/2025	57391	NEU	2 NEUMATICOS	Alineado un eje
2636-MKP	13/03/2025	57391	NEU	2 NEUMATICOS	DI / GOODYEAR / 185/65R15 88H EFFIGRIP PERF 2 / Turismo/ VERANO
2636-MKP	21/04/2025	60764	MAN	REV 060.000	Filtro aceite - Magneti Marelli - Rec.Plat. AZELER - Nueva
2636-MKP	21/04/2025	60764	MAN	REV 060.000	Bujía
2636-MKP	21/04/2025	60764	MAN	REV 060.000	Jgo escobillas limpia - Valeo - Rec.Plat. AZELER
2636-MKP	21/04/2025	60764	MAN	REV 060.000	Filtro antipolen - Bosch - Rec.Plat. AZELER - CARBON ACTIVO - Nueva
2636-MKP	21/04/2025	60764	MAN	REV 060.000	MANO DE OBRA
2636-MKP	21/04/2025	60764	MAN	REV 060.000	Arandela / tapón cárter
2636-MKP	21/04/2025	60764	MAN	REV 060.000	Escobilla limpialuna tr
2636-MKP	21/04/2025	60764	MAN	REV 060.000	Aceite motor - 00W20 OEM
2636-MKP	21/04/2025	60764	MAN	REV 060.000	Pastillas freno dl - Bosch - Rec.Plat. AZELER - Nueva
2636-MKP	21/04/2025	60764	MAN	REV 060.000	Filtro aire
2636-MKP	21/04/2025	60764	MAN	REV 060.000	Serv inspección 60000 KM
2636-MKP	21/04/2025	60764	MAN	REV 060.000	Rellenar niveles
2636-MKP	21/04/2025	60764	MAN	REV 060.000	Tasas reciclado residuos
2636-MKP	18/06/2026	81641	MAN	REV 090.000	Filtro aceite - Nueva
2636-MKP	18/06/2026	81641	MAN	REV 090.000	Aceite motor - 05W30 OEM
2636-MKP	18/06/2026	81641	MAN	REV 090.000	Tasas reciclado residuos
2636-MKP	18/06/2026	81641	MAN	REV 090.000	Arandela / tapón cárter
2636-MKP	18/06/2026	81641	MAN	REV 090.000	Filtro antipolen - BOSCH - Rec.Plat. GIRA - ANTIALERGICO - Nueva
2636-MKP	18/06/2026	81641	MAN	REV 090.000	MANO DE OBRA
2636-MKP	18/06/2026	81641	MAN	REV 090.000	Líquido lavaparabrisas

Informe de tasación



RENAULT CLIO

EQUILIBRE TCE 67 KW (91CV)

VIN	VF1RJA00270985520
Primera matriculación	28/9/2023
Kilometraje del vehículo	96.216 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	26/10/2026 13:03:00	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID 2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	RENAULT	Primera matriculación	28/9/2023
Modelo	CLIO	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	VF1RJA00270985520	Tipo de combustible	Gasolina

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Ténica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente


NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	6,2 mm	Goodyear	185/65 R 15 88 H	Verano	Acero	No aplica
Delantera	Derecha	5,8 mm	Goodyear	185/65 R 15 88 H	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Izquierda	4,4 mm	Continental	185/65 R 15 88 H	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Derecha	4,5 mm	Continental	185/65 R 15 88 H	Verano	Acero	No aplica

DAÑO

Exterior

1 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



2 | Capó

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



3 | Parabrisas

Tipo de daño	Esquirla
Modo de reparación	Reemplazar



4 | Caja Retrov Ext IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



5 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



6 | Aleta Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



7 | Puerta maletero Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



8 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



9 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



10 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



11 | Caja Retrov Ext DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



12 | Carrocería

Tipo de daño	**Residuos de pegamento**
Modo de reparación	**Control**



13 | Tapacubos Rueda Del IZ

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Aceptable**



14 | Tapacubos Rueda Del DR

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Aceptable**

Fotos comerciales







