WLTP-Werte Kraftstoffverbrauch				
Niedrig:	-	-	7.7	l/100 km
Mittel:	-	-	5.9	l/100 km
Hoch:	-	-	4.9	l/100 km
Höchstwert:	-	-	5.8	l/100 km
Kombiniert:	-	-	5.8	l/100 km
Gewichtet, kombiniert:	-	-	-	l/100 km

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 (falls anwendbar)

5.1. Rein elektrische Fahrzeuge		
Elektrischer Energieverbrauch:	-	Wh/km
Elektrische Reichweite:	-	km
Elektrische Reichweite Stadt:	-	km
5.2. OVC hybrid-elektrische Fahrzeuges		
Elektrischer Energieverbrauch (ECAC,gewichtet):	-	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER):	-	km
Elektrische Reichweite Stadt (EAER Stadt):	-	km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

-

52. Anmerkungen:
Alt.: 5.: 4614 ; 7.: 1658 ; -

Alternativer Reifen mit abweichenden Emissionswerten

225/55 R19	99 H	7.5x19x50.0	(1+2)
225/60 R18	100 Q M+S	7.5x18x50.0	(1+2)
225/65 R17	102 H	7.0x17x50.0	(1+2)
225/65 R17	102 Q M+S	7.0x17x50.0	(1+2)
245/45 R20	99 H	8.0x20x50.0	(1+2)

-
-
-
-
-
-

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINI

046CC0130574
www.PS-Team.de

FÜR VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Joerg Beyer bestätigt hier.

0.1.	Fabrikmarke:	**FORD**
0.2.	Typ:	**DFK**
	- Variante:	**YMDA4FX**
	- Version:	**531ALNA1IAS**
0.2.1.	Handelsbezeichnung:	**Kuga**
0.2.3.	Kennungen:	
0.2.3.1.	Kennung der Interpolationsfamilie:	**IP-C482_2020_00001-WF0-1**
0.2.3.2.	Kennung der ATCT-Familie:	**AT-C482_2019_00003-WF0-1**
0.2.3.3.	Kennung der PEMS-Familie:	**9-WF0-D44-0**
0.2.3.4.	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	**RL-C482_2019_00003-WF0-1**
0.2.3.5.	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls):	-
0.2.3.6.	Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:	**PR-C482_2019_00001-WF0-1**
0.2.3.7.	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	-
0.4.	Fahrzeugklasse:	**M1**
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	**Ford-Werke GmbH** **Henry-Ford-Strasse 1** **50735 Koeln** **Germany**
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	**B-Säule,** **Beifahrerseite, geklebt**
		-
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	**Bodengruppe vor rechtem Vordersitz**
0.9.	(Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	-
		-
		-
		-
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	**WF0FXXWPMFNU61053**
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	**09.06.2022**
mit dem in der am		**27.05.2022**
erteilten Genehmigung		**e13*2007/46*2188*12**
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und		
zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit		**Rechtsverkehr**
in denen		**metrische Einheiten**
für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann und		**metrische Einheiten**
für den Kilometerzähler (falls zutreffend) verwendet werden, zugelassen werden kann.		

KOELN Mitglied der Geschäftsführung Ford-Werke GmbH (Unterschrift):
(Ort) (Dienststellung) (Datum):09.06.2022

HCGM1031 GK 1V100 HBFS 1

1.	Anzahl der Achsen und Räder:			**2/4**	
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):			**2, Achse 1, 2, zuschaltbarer Vierradantrieb**	
	3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist				
				nicht-automatisiert	
4.	Radstand:			**2710**	mm
	4.1. Achsabstände 1-2/2-3/3-4:			**2710**	mm
5.	Länge:			**4626**	mm
6.	Breite:			**1882**	mm
7.	Höhe:			**1690**	mm
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:			**1735**	kg
	13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:			**1788**	kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen				
	16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:			**2245**	kg
	16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse 1/2/3:			**1180/1085**	kg
	16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:			**4345**	kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse des Zugfahrzeugs mit:				
	18.1. Deichselanhänger:			**-**	kg
	18.3. Zentralachsanhänger:			**2100**	kg
	18.4. Ungebremstem Anhänger:			**750**	kg
19.	Technisch zulässige maximale Stützlast am Kupplungspunkt:			**100**	kg
20.	Hersteller der Antriebsmaschine:			**FORD**	
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:			**YMDA**	
22.	Arbeitsverfahren:			**Selbstzündung**	
23.	Reiner Elektroantrieb:			**Nein**	
	23.1. Kategorie des Hybrid (elektro) fahrzeugs:			-	
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:			**4, in Reihe**	
25.	Hubraum:			**1995**	cm^3
26.	Kraftstoff:			**Diesel**	
	26.1.			**Einstoffbetrieb**	
	26.2. (nur Zweistoffmotor)			-	
27.	Maximale Leistung				
	27.1. Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):			**140.0/3500**	kW at min^{-1}
	27.3. Höchste Nennleistung (Elektromotor):			**-**	kW
	27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):			**-**	kW
28.	Getriebe (Typ):			**Automatik**	
	28.1. Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen)				
				-	
	28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls):			**siehe 28.1.2.**	
	28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollständigen)				
				(1) 3.171 (2) 3.171 (3) 3.171 (4) 3.171 (5) 3.171 (6) 3.171 (7) 3.171 (8	
29.	Höchstgeschwindigkeit:			**208**	km/h
30.	Spurweite 1/2/3 :			**1596/1580**	mm
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO2-Emissionen (gegebenenfalls):				
	- Achse 1	**225/60 R18**	**100 H**	**7.5x18x50.0 A C1**	
	- Achse 2	**225/60 R18**	**100 H**	**7.5x18x50.0 A C1**	
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:			-	
38.	Code des Aufbaus:			**AF MPV**	
40.	Farbe des Fahrzeugs:			**Grau**	
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:			**4; 2; 2**	
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):			**5;**	
	42.1. Sitze, die nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt sind:			-	
	42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:			-	
46.	Geräuschpegel - Standgeräusch bei der Motordrehzahl/Fahrgeräusch:			**69 bei 2625 / 69**	dB(A)min^{-1}/dB(A)
47.	Abgasnorm: Euro			**6 AP**	
	47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von V ind				
	47.1.1. Prüfmasse:			**1870**	kg
	47.1.2. Querschnittsfläche:			**-**	m^2
	47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (gegebenenfalls):			**-**	cm^2
	47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten				
	47.1.3.0. f0:			**104.17948**	N
	47.1.3.1. f1:			**0.57300**	N / (km/h)
	47.1.3.2. f2:			**0.03797**	N / $(km/h)^2$

	47.2. Fahrzyklus				
	47.2.1. Fahrzyklusklasse:			**3b**	
	47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f dsc):			-	
	47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit:			**Nein**	
48.	Abgasemissionen:				
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:			**715/2007; 2018/1832AP**	
		see 26.	**see 26.**	**Petrol/Diesel**	
	1.2. Prüfverfahren: Typ I (Euro)			**6**	
	CO:	-	-	**240.8**	mg/km
	THC:	-	-	**-**	mg/km
	NMHC:	-	-	**-**	mg/km
	NOx:	-	-	**26.9**	mg/km
	THC + NOx:	-	-	**52.1**	mg/km
	NH3:	-	-	**-**	ppm
	Partikelmasse:	-	-	**0.77**	mg/km
	Partikelzahl:	-	-	**0.09**	10^{11}/km
	2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)				
	CO:	-	-	**-**	mg/kWh
	NOx:	-	-	**-**	mg/kWh
	NMHC:	-	-	**-**	mg/kWh
	THC:	-	-	**-**	mg/kWh
	CH4:	-	-	**-**	mg/kWh
	NH3:	-	-	**-**	ppm
	Partikelmasse:	-	-	**-**	mg/kWh
	Partikelzahl:	-	-	**-**	10^{11}/kWh
48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):			**0.500**	m^{-1}
48.2.	Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend)				
	Vollständige RDE-Fahrt: NOx:	-	-	**80.00**	mg/km
	Partikelzahl:	-	-	**6.0**	10^{11}/km
	RDE-Fahrt (innerorts): NOx:	-	-	**80.00**	mg/km
	Partikelzahl:	-	-	**6.0**	10^{11}/km
49.	CO2 -Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:				
	1. Alle Antriebsarten außer Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)				
	NEFZ-Werte CO2- Emissionen				
	Innerorts:	-	-	**146**	g/km
	Außerorts:	-	-	**114**	g/km
	Kombiniert:	-	-	**125**	g/km
	Gewichtet, kombiniert:	-	-	**-**	g/km
	NEFZ-Werte Kraftststoffverbrauch				
	Innerorts:	-	-	**5.6**	1/100 km
	Außerorts:	-	-	**4.3**	1/100 km
	Kombiniert:	-	-	**4.8**	1/100 km
	Gewichtet, kombiniert:	-	-	**-**	1/100 km
	Abweichungsfaktor (falls zutreffend)			-	
	Prüffaktor (falls zutreffend)			-	
	2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge				
	Stromverbrauch (Gewichtet,kombiniert)			**-**	Wh/km
	Elektrische Reichweite			**-**	km
	3. Fahrzeug ausgerüstet mit Eco-Innovation(en):			**Ja**	
	3.1. Generelle Kodierung(en) der Eco-Innovation(en):			**e13 29 37**	
	3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en)				
	3.2.1. Einsparungen durch NEFZ (falls zutreffend):			**-**	g/km
	3.2.2. Einsparungen durch WLTP (falls zutreffend):			**1.9**	g/km
	4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 (falls zutreffend)				
	WLTP-Werte CO2- Emissionen				
	Niedrig:	-	-	**201**	g/km
	Mittel:	-	-	**154**	g/km
	Hoch:	-	-	**127**	g/km
	Höchstwert:	-	-	**152**	g/km
	Kombiniert:	-	-	**151**	g/km
	Gewichtet, kombiniert:	-	-	**-**	g/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Tür vorne rechts eingedellt und verschrammt




Bild 15 : Tür vorne rechts eingedellt und verschrammt



Bild 16 : Heckklappe verschrammt und eingedellt



Bild 17 : Heckklappe verschrammt und eingedellt




Bild 18 : Motordämmatte Tierbiss



Bild 19 : Motordämmatte Tierbiss




Bild 20 : Motordämmatte Tierbiss




Bild 21 : Stoßfänger vorne zerkratzt



Bild 22 : Stoßfänger vorne zerkratzt




Bild 23 : Bremsscheiben hinten Korrosion



Bild 24 : Bremsscheiben hinten Korossion



Bild 25 : Bremsscheiben hinten Korrosion



Bild 26 : Scheinwerfer vorne links zerkratzt



Bild 27 : Scheinwerfer vorne links zerkratzt



Bild 28 : Scheinwerfer vorne rechts zerkratzt



Bild 29 : Scheinwerfer vorne rechts zerkratzt



Bild 30 : Außenspiegel rechts zerkratzt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	371348
Hersteller	Ford
Model	Kuga
Variante	ST Line X 2.0 EcoBlue
Listenpreis	41.816,80
VIN	WF0FXXWPMFNU61053
Erstzulassungsdatum	1.8.2022
Kennzeichen	TÜ DB120

Schadensfälle der int. Belegnummer: 371348 08.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024118566	24.11.2024	| Marderschaden	527,66
2025100378	09.01.2025	| Marderschaden	550,12

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0422 / 059877 / 2026 / B086472000773 vom 27.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	27.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 76 µm bis 110 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	10.08.2022	Letzte Zulassung	10.08.2022
Hersteller	FORD	Typ / Verkaufsbez.	Kuga 2.0 EcoBlue 4x4 Aut. ST-LINE X
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0FXXWPMFNU61053
HSN / TSN	8566 / BTH	Schlüssel-Nr.	40213813
Km-Stand abgelesen	178401	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	140	Hubraum (ccm)	1995
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Allrad
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Anthrazit / Metallic	Polster / Farbe	Teilleder / Grau

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 60 R 18 104 V	Continental / EcoContact 6	S /O	5 mm
rechts	225 / 60 R 18 104 V	Continental / EcoContact 6	S /O	5 mm
2 links	225 / 60 R 18 104 V	Continental / EcoContact 6	S /O	5 mm
rechts	225 / 60 R 18 104 V	Continental / EcoContact 6	S /O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 06 / 2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 60 R 18 104 V	Goodyear / Ultra Grip Performance + SUV	W /O	5 mm
225 / 60 R 18 104 V	Goodyear / Ultra Grip Performance + SUV	W /O	5 mm
225 / 60 R 18 104 V	Goodyear / Ultra Grip Performance + SUV	W /O	6 mm
225 / 60 R 18 104 V	Goodyear / Ultra Grip Performance + SUV	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Allradantrieb, Ambientebeleuchtung, Anti-Blockier-System, Außenspiegel elektrisch einstellbar,beheizbar und anklappbar, Beifahrerairbag-Deaktivierung, Bereifung: 7,5 J x 18 Leichtmetallräder (4) im 5x2-Speichen-Design in Rock-Metallic, Bereifung: Reifen-Repatur-Set, Body-Styling-Kit, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel aus Webstoff, Dachreling, schwarz, Dachspoiler, Dieselpartikelfilter, Digitale Instrumententafel 12,3 Zoll, Doppelrohr-Auspuffanlage, Drehzahlmesser, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Fahrmodus-Schalter selektiver, Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-Assistent, Fensterheber vorn und hinten, elektrisch, Feststellbremse, elektrisch mit Auto Hold-Funktion, Ford Easy Fuel, Ford EcoCoach, Ford Power-Startfunktion & Ford Key Free-System, FordPass Connect, Gepäckraumabdeckung, Rollo, herausnehmbar, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 8-Gang-Automatik, Handschuhfach, beleuchtet, Heckklappe elektrisch, sensorgesteuert (Öffnen und Schließen per Fußbewegung), Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Halterungen inkl. Top-Tether Befestigungspunkte an den äußeren Sitzplätzen der 2. Sitzreihe, Innenspiegel, automatisch abblendend, Intelligentes Sicherheits-System (IPS Intelligent Protection System), Klimaanlage mit automatischer Temperaturkontrolle, Kopfstützen vorne und hinten (5) höhenverstellbar, LED Rückleuchten, Lackierung: Uni, Lenkrad: ST-Line-Design, unten abgeflacht und mit roten Ziernähten, in Sensico Kunstleder, Lenkrad: Schaltwippen am Lenkrad, Lenksäule, in Höhe- und Reichweite einstellbar, Mittelarmlehne hinten mit Becherhalter, Mittelkonsole vorn mit integrierter Armauflage, MyKey-Schlüsselsystem, Navigationssystem: Ford Navigationssystem inkl. Ford SYNC 3, Notbremslicht, pulsierendes Aufleuchten der Bremsleuchten bei starkem Bremsen, Park-Pilot-System vorn und hinten, Pedalerie mit Aluminium-Auflage, Polster: Premium Polsterung Sensico in Wildleder-Optik, mit roten Ziernähten, Post-Collision-Assist, Pre-Collision-Assist, Radiozubehör: B&O Sound System, Reifendruckkontrollsystem (TPMS - Tyre Pressure Monitoring System), Rückfahrkamera, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer-Abblendlicht mit Ausschaltverzögerung, Scheinwerfer-Assistent mit Tag/Nacht-Sensor, Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe, dunkel getönt, Servolenkung, Sitze: Beifahrersitz, 8-fach manuell einstellbar, Sitze: Fahrersitz elektrisch einstellbar, 10-fach inkl. elektrisch einstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Kartentasche an Fahrer- und Beifahrersitzrückenlehne, Sitze: Rücksitzbank, verschiebbar, mit geteilt umklappbarer Rückenlehne, Sitze: Sportsitze vorn mit integrierter Kopfstütze, Sitze: Vordersitze, individuell und variabel beheizbar, Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite, Start-Stopp-System, Statische LED-Scheinwerfer, Steckdose: 12-Volt-Anschluss im Gepäckraum, Umrandung der Seitenscheiben in Schwarz, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Gepäckraumfernentriegelung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
D7AAC	Befestigungspunkte hinter der 1. Sitzreihe gemäß ISO 27955 Lackierung: Solar Silver Metallic
AGKAM	Paket: Fahrerassistenz-Paket (Automatik-Getriebe)
AGUAB	Paket: Technologie
GTBAB	Paket: Winter
A1GAN	Panorama-Schiebedach, elektrisch inkl. Dachkonsole mit Brillenablagefach
BDFAB	Sicherheitstrennnetz

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 12.05.2026 bei Kilometerstand 159.548
nächste Wartung:	am 01.05.2028
bis Wartung verbleiben:	25 % (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Tür vorne rechts eingedellt und verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 14, 15)
2. Heckklappe oberhalb verschrammt und eingedellt, lackieren mit Lackaufbau
3. Motordämmatte Tierbiss, erneuern (Bild 18, 19, 20)
4. Bremsscheiben hinten Korrosion, erneuern (Bild 23, 25)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne zerkratzt, (Bild 21, 22)
Scheinwerfer vorne links zerkratzt, (Bild 26, 27)
Scheinwerfer vorne rechts zerkratzt, (Bild 28, 29)
Außenspiegel rechts zerkratzt, (Bild 30)