
Beschrijvingsformulier


Commissie

Land van aanbieder	België
Commissie bij aankoop	€ 0,00

Kenteken: 2BQG881 (chassisnr: VF3MCYHZUNS020013) Aanbieder: Leasemaatschappij







PEUGEOT 3008 1.5 BLUEHDI S&S ACTIVE

Km-stand	93140 km	**Soort voertuig**	Personenauto	**Ledig gewicht**	1504 kg
Tank/ Laad inhoud		**Kleur**	Zwart	**BTW/Marge**	BTW
Brandstof	Diesel	**Aantal deuren**	5	**Wielbasis**	268 cm
Schakeling	Automaat	**Aandrijving**	Voor	**Laadvermogen**	-
Datum eerste toelating	14-02-2022	**Aantal cilinders**	4	**APK t/m**	
		Vermogen	96 kW		
		CO2 uitstoot	135 g/km		

Inspectie

Aanwezig bij de auto

- ✔ Hoofdsleutel
- ✔ Reservesleutel
- ✔ Instructieboekje
- ✔ Onderhoudsboekje (Boekje)
- ✔ Hoedenplank/rolhoes
- ✔ levering
- ✔ Peugeot Connect: Geconnecteerd 3D-navigatiesysteem met spraakherkenning
- ✔ Perla Nera Zwart metaalkleur

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Normale geur	: Ja		

Bijzonderheden exterieur

Gebruikerskrassen	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Maat
LV	4 mm	Winter	216/65 R17
RV	4 mm	Winter	216/65 R17
LA	5 mm	Winter	216/65 R17
RA	5 mm	Winter	216/65 R17

Aantal wieldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	1
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Ja
Bijzonderheden conditie	Laatste onderhoud: 02/2026 KM: 78 165
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Velg rechtsvoor
Omschrijving:
Velg diep beschadigd - herstellen




Deel:
Portier rechtsachter
Omschrijving:
Deuken






Deel:
Stockers verwijderen bij ec







Deel:
Motorkap midden
Omschrijving:
Vlekken




Extra foto's


Linksachter


Rechtsvoor


Dorpel links


Dorpel rechts


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.

Battery Health Check

Geen documenten gevonden.