Historial del Vehiculo -9153-NDK

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
9153-NDK	20/10/2025	13892	COLISIÓN CON CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
9153-NDK	20/10/2025	13892	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA GUARNECIDO
9153-NDK	20/10/2025	13892	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: Cte. M.O. Pintura
9153-NDK	20/10/2025	13892	COLISIÓN CON CONTRARIO	51129883529 - MOLD. IZDA.PARAG.T.
9153-NDK	20/10/2025	13892	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CJTO. PARAGOLPES T. M
9153-NDK	20/10/2025	13892	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: CJTO. PARAGOLPES T. M
9153-NDK	20/10/2025	13892	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Sustitución: CJTO. PARAGOLPES T. M
9153-NDK	20/10/2025	13892	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: SPOILER PARAGOLPES T. M - DARK SHADOW
9153-NDK	27/11/2025	19845	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
9153-NDK	27/11/2025	19845	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: TAPA ESPEJO I.
9153-NDK	27/11/2025	19845	COLISIÓN SIN CONTRARIO	51165A16101 - MARCO ESPEJO PTA. I.
9153-NDK	27/11/2025	19845	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MARCO ESPEJO PTA. I.
9153-NDK	27/11/2025	19845	COLISIÓN SIN CONTRARIO	51165A16105 - PILOTO ESPEJO PTA. I.
9153-NDK	27/11/2025	19845	COLISIÓN SIN CONTRARIO	51165A67625 - CUERPO ESPEJO I.ELECTRICO
9153-NDK	27/11/2025	19845	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: Cte. M.O. Pintura
9153-NDK	27/11/2025	19845	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CUERPO ESPEJO I.ELECTRICO
9153-NDK	27/11/2025	19845	COLISIÓN SIN CONTRARIO	51165A2D167 - TAPA ESPEJO I.
9153-NDK	27/11/2025	19845	COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C - CRISTAL ESPEJO I.ELECTR.
9153-NDK	27/11/2025	19845	COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C - TAPA ESPEJO I.
9153-NDK	09/12/2025	20395	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Puesta a disposición del vehículo
9153-NDK	09/12/2025	20395	COLISIÓN CON CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
9153-NDK	09/12/2025	20395	COLISIÓN CON CONTRARIO	- Reparar Llanta rueda dl dr
9153-NDK	09/12/2025	20395	COLISIÓN CON CONTRARIO	205/65R17100Y - Neumático dl dr - Nueva
9153-NDK	09/12/2025	20395	COLISIÓN CON CONTRARIO	205/65R17100Y - Neumático dl iz - Nueva
9153-NDK	09/12/2025	20395	COLISIÓN CON CONTRARIO	- Reparar Llanta rueda dl iz
9153-NDK	09/12/2025	20395	COLISIÓN CON CONTRARIO	31108864278 - Sblock tr brazo susp dl dr
9153-NDK	09/12/2025	20395	COLISIÓN CON CONTRARIO	31108846544 - Brazo suspensión dl dr
9153-NDK	09/12/2025	20395	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Suplemento para mod con sistema de aparcamiento asistido
9153-NDK	09/12/2025	20395	COLISIÓN CON CONTRARIO	111558740693 - Soporte bomba agua
9153-NDK	09/12/2025	20395	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Desmontar y montar Desmontaje MO mecánica
9153-NDK	09/12/2025	20395	COLISIÓN CON CONTRARIO	31108846543 - Brazo suspensión dl iz
9153-NDK	09/12/2025	20395	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Desarmar/Despiezar Paragolpes dl
9153-NDK	09/12/2025	20395	COLISIÓN CON CONTRARIO	51115A0DB83 - Moldura iz paragolpes dl - CROMADO - Nueva
9153-NDK	09/12/2025	20395	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Reparar Paragolpes dl
9153-NDK	09/12/2025	20395	COLISIÓN CON CONTRARIO	51119883576 - Absorbedor paragolpes dl - DELANTERO/A - Nueva

9153-NDK	09/12/2025	20395	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Sustituir Aleta dl iz
9153-NDK	09/12/2025	20395	COLISIÓN CON CONTRARIO	41009629111 - Aleta dl iz
9153-NDK	09/12/2025	20395	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Verificar Geometría ejes dl y tr
9153-NDK	09/12/2025	20395	COLISIÓN CON CONTRARIO	63115A643A3 - Faro iz
9153-NDK	09/12/2025	20395	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Sustituir Neumático dl iz / Sustituir Neumático dl dr
9153-NDK	09/12/2025	20395	COLISIÓN CON CONTRARIO	51115A5AEE9 - Spoiler paragolpes dl
9153-NDK	09/12/2025	20395	COLISIÓN CON CONTRARIO	N/C - Desmontar y montar Moldura iz luna parabrisas
9153-NDK	09/12/2025	20395	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Ajustar Geometría ejes dl y tr
9153-NDK	09/12/2025	20395	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Verificar Diagnosis y borrado de averias después de reparar
9153-NDK	09/12/2025	20395	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Verificar Cotas zona dl carrocería
9153-NDK	09/12/2025	20395	COLISIÓN CON CONTRARIO	N/C - Suplemento para mod con sistema de aparcamiento asistido
9153-NDK	09/12/2025	20395	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Reparar Refuerzo pase rueda dl iz
9153-NDK	09/12/2025	20395	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Verificar Diagnosis
9153-NDK	09/12/2025	20395	COLISIÓN CON CONTRARIO	51779883561 - Moldura contorno aleta dl iz
9153-NDK	09/12/2025	20395	COLISIÓN CON CONTRARIO	N/C - Verificar Geometría ejes dl y tr
9153-NDK	09/12/2025	20395	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Sustituir Brazo suspensión dl iz / Sustituir Brazo suspensión dl dr
9153-NDK	09/12/2025	20395	COLISIÓN CON CONTRARIO	N/C - Desmontar y montar Tapa enchufe carga
9153-NDK	09/12/2025	20395	COLISIÓN CON CONTRARIO	N/C - Ajustar faros LED
9153-NDK	09/12/2025	20395	MATERIALES	
9153-NDK	09/12/2025	20395	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Sustituir Absorbedor paragolpes dl
9153-NDK	09/12/2025	20395	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Sustituir Faro iz
9153-NDK	09/12/2025	20395	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: Aleta dl iz Sustitución
9153-NDK	09/12/2025	20395	COLISIÓN CON CONTRARIO	N/C - Ajustar Geometría ejes dl y tr
9153-NDK	09/12/2025	20395	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Sustituir Spoiler paragolpes dl
9153-NDK	09/12/2025	20395	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Sustituir Moldura iz paragolpes dl
9153-NDK	09/12/2025	20395	COLISIÓN CON CONTRARIO	N/C - Desarmar/Despiezar Paragolpes dl
9153-NDK	09/12/2025	20395	COLISIÓN CON CONTRARIO	N/C - Cte. M.O. Pintura
9153-NDK	09/12/2025	20395	COLISIÓN CON CONTRARIO	N/C - Cte. Material Pintura
9153-NDK	09/12/2025	20395	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Sustituir Soporte bomba agua
9153-NDK	09/12/2025	20395	COLISIÓN CON CONTRARIO	N/C - Paragolpes dl Reparación (S=8) (L=3) Color Carroceria Completo
9153-NDK	09/12/2025	20395	COLISIÓN CON CONTRARIO	N/C - Desmontar y montar Protector pase rueda dl iz
9153-NDK	09/12/2025	20395	COLISIÓN CON CONTRARIO	N/C - Equilibrar rueda dl iz
9153-NDK	09/12/2025	20395	COLISIÓN CON CONTRARIO	N/C - Desmontar y montar Paragolpes dl
9153-NDK	09/12/2025	20395	COLISIÓN CON CONTRARIO	N/C - Sustituir Brazo suspensión dl iz / Sustituir Brazo suspensión dl dr
9153-NDK	09/12/2025	20395	COLISIÓN CON CONTRARIO	N/C - Equilibrar rueda dl dr
9153-NDK	09/12/2025	20395	COLISIÓN CON CONTRARIO	N/C - Puesta a disposición del vehículo
9153-NDK	09/12/2025	20395	COLISIÓN CON CONTRARIO	N/C - Soltar y fijar puente dl
9153-NDK	25/05/2026	20399	MATERIALES	
9153-NDK	05/09/2025	29325	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: CJTO. PARAGOLPES DEL. M
9153-NDK	05/09/2025	29325	COLISIÓN SIN CONTRARIO	51779883563 - MOLDURA PASE ALETA T.I.
9153-NDK	05/09/2025	29325	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: ALETA DEL. IZDA.
9153-NDK	05/09/2025	29325	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
9153-NDK	05/09/2025	29325	COLISIÓN SIN CONTRARIO	41515A38651 - PUERTA DEL. IZDA.
9153-NDK	05/09/2025	29325	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PUERTA TRAS. IZDA.

9153-NDK	05/09/2025	29325	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- - PEQ. MATERIAL
9153-NDK	05/09/2025	29325	COLISIÓN SIN CONTRARIO	41009629107 - ALETA DEL. IZDA.
9153-NDK	05/09/2025	29325	COLISIÓN SIN CONTRARIO	51779883561 - MOLDURA PASE ALETA D.I.
9153-NDK	05/09/2025	29325	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA GUARNECIDO
9153-NDK	05/09/2025	29325	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: Cte. M.O. Pintura
9153-NDK	05/09/2025	29325	COLISIÓN SIN CONTRARIO	51765A63761 - GOMA CONTOR. PTA.D.I.
9153-NDK	05/09/2025	29325	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: GOMA CONTOR. PTA.D.I.
9153-NDK	05/09/2025	29325	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUERTA DEL. IZDA.
9153-NDK	05/09/2025	29325	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Sustitución: CJTO. PARAGOLPES DEL. M
9153-NDK	05/09/2025	29325	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CJTO. PARAGOLPES DEL. M
9153-NDK	05/09/2025	29325	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Sustitución: CJTO. PARAGOLPES T. M
9153-NDK	05/09/2025	29325	COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C- - *ROTULACION Rep taller 2005313
9153-NDK	05/09/2025	29325	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- - *ROTULACION
9153-NDK	05/09/2025	29325	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: ALETA TRASERA IZDA.
9153-NDK	05/09/2025	29325	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MOLDURA PASE ALETA T.I.
9153-NDK	05/09/2025	29325	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MOLDURA PASE ALETA D.I.
9153-NDK	05/09/2025	29325	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PUERTA DEL. IZDA.
9153-NDK	05/09/2025	29325	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: ALETA DEL. IZDA.
9153-NDK	05/09/2025	29325	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUERTA TRAS. IZDA.
9153-NDK	05/09/2025	29325	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: ALETA TRASERA IZDA.
9153-NDK	05/09/2025	29325	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: CJTO. PARAGOLPES T. M
9153-NDK	05/09/2025	29325	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Sustitución: PUERTA TRAS. IZDA.
9153-NDK	13/05/2026	37452	MANTENIMIENTO	FILTRO DE POLEN
9153-NDK	13/05/2026	37452	MANTENIMIENTO	Aportación a SIGAUS (R.D. 679/2006)
9153-NDK	13/05/2026	37452	MANTENIMIENTO	FILTRO DE ACEITE
9153-NDK	13/05/2026	37452	MANTENIMIENTO	M.O. REVISIÓN
9153-NDK	13/05/2026	37452	MANTENIMIENTO	ACEITE MOTOR 00W30
9153-NDK	13/05/2026	37452	MANTENIMIENTO	LIQUIDO LAVAPARABRISAS
9153-NDK	13/05/2026	37452	MANTENIMIENTO	REV. LONG LIFE 1 // 30.000 KMS
9153-NDK	13/05/2026	37452	REV Long Life 02	
9153-NDK	15/10/2025	69325	COLISIÓN SIN CONTRARIO	51115A0DB83 - MOLD. INF.I.PARAG.D. CHROME
9153-NDK	15/10/2025	69325	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MOLD. INF.I.PARAG.D. CHROME
9153-NDK	03/06/2026	70347	SERV. NEUMATICOS	DD / PIRELLI / 205 65 YR17 100 Y / Turismo VERANO
9153-NDK	03/06/2026	70347	SERV. NEUMATICOS	TD / PIRELLI / 205 65 YR17 100 Y / Turismo VERANO
9153-NDK	03/06/2026	70347	SERV. NEUMATICOS	DI / PIRELLI / 205 65 YR17 100 Y / Turismo VERANO
9153-NDK	03/06/2026	70347	SERV. NEUMATICOS	TI / PIRELLI / 205 65 YR17 100 Y / Turismo VERANO

Informe de tasación



BMW X1
XDRIVE25E

VIN	WBA21EF0005341456
Primera matriculación	8/7/2025
Kilometraje del vehículo	44.103 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	22/7/2026 9:57:00	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann VALENCIA

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	BMW	Primera matriculación	8/7/2025
Modelo	X1	Tipo de carrocería	Todo Terreno
VIN	WBA21EF0005341456	Tipo de combustible	Hibrido

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	1	Documento de matriculación	No
Ficha Ténica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital
Documento de matriculación	N/A		

ACCESORIOS

Cable de carga	Sí	Número de cables de carga (carga rápida)	1
Número de cables de carga	2		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	6,4 mm	Bridgestone	205/65 R 17 100 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	5,8 mm	Bridgestone	205/65 R 17 100 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	6,6 mm	Bridgestone	205/65 R 17 100 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	6,4 mm	Bridgestone	205/65 R 17 100 Y	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Llave de contacto

Tipo de daño	**Falta**
Modo de reparación	**Reemplazar**



2 | Pedal de freno

Tipo de daño	**Desviación del estado/alcance de la entrega**
Modo de reparación	**Control**

Comentarios: embellecedor desacoplado



3 | Interior

Tipo de daño	**Sucio**
Modo de reparación	**Limpiar**



4 | Guarnición Puerta Tras DR

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Aceptable**



15 | Guarnic Tapa Tras


Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Aceptable**

Exterior



5 | Moldura Parachoques Del Dr

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



6 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



7 | Faro LED del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



8 | Moldura Parachoques Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



9 | Capó

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



10 | Intermitente Retrovisor Iz

Tipo de daño	Partido
Modo de reparación	Reemplazar



11 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



12 | Puerta Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



13 | Aleta Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable




14 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



16 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



17 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



18 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



19 | Caja Retrov Ext DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



20 | Intermitente Retrovisor Dr

Tipo de daño	Infiltraciones De Agua
Modo de reparación	Reemplazar



21 | Aleta Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



22 | Moldura Aleta DEL DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



23 | Carrocería

Tipo de daño	Residuos de pegamento
Modo de reparación	Control



24 | Llanta Alu Del Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe




25 | Llanta Alu Tras IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



26 | Llanta Alu Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



27 | Llanta Alu Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

COMENTARIOS

Comentarios del pedido

OTRO TELÉFONO DE CONTACTO: 961225280 HORARIO DE 8.00H A 16.30H

Informe de tasación

Fotos comerciales





