



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	**Allane SE HCBE**		
Berichtsnummer :	**0000000951446-DE926**	**Amtl. Kennzeichen :**	**OF-BE79E**
Referenznummer:	**31273466**		

Fahrzeugdaten

Kia EV6 (CV)(2021->) Basis 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**KNAC381AFN5074733**	Laufleistung abgelesen:	**81142 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**12.10.2022 / 2022**	Besichtigungsdatum/-ort:	**15.10.2026 Siemensstr. 6, 63329 Egelsbach**
Fahrzeugart:	**SUV**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
Kraftstoff:	**Elektro**	Getriebe Art:	**Sonstiges**
Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**	Hubraum / Leistung:	**0 ccm / 56 kW (76 PS)**
Antriebsart:	**Heckantrieb**	Lackfarbe:	**Schwarz**
Lackart:	**Metallic**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Nächste HU / AU:	**11.2027 / 11.2027**
Polster Art:	**Lederimitat**	Serviceheft verfügbar:	**Ja**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Serviceheft gepflegt:	**Ja**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**79482 / 28.09.2026**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**2 - Gut**	Zustand innen:	**2 - Gut**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium original**
1. Achse - links / Zust.	**Nexen**	**235/55/R19/105V 5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Nexen**	**235/55/R19/105V 5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Nexen**	**235/55/R19/105V 5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Nexen**	**235/55/R19/105V 5 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektromotor 168 kW (cont. 56 kW)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Heckleuchten LED
- HV-Batterie 77,4 kWh
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Intelligenter Sicht-Begrenzer
- Karosserie: 5-türig
- Keyless-Start
- Kindersicherung
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Ladevorrichtung On-Board-Lader 11 kW (3-Phasen)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Mobile Online-Dienste UVO Connect / Kia Connect
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2900 mm
- Rückfahrkamera
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Schnellladevorrichtung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
- Sitzheizung vorn
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonderlackierung Runway Rot Metallic
- Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage
  Standheizung
- Metallic-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Nicht durchgeführt** Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.
Unterbodenprüfung:	**Nicht durchgeführt** Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	**Keine feststellbar** Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	**Nicht festgestellt** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sitzheizung:**	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sonnendach/ Verdeck:**	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Motorlauf:**	Nicht möglich	/

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden

Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors konnte nicht durchgeführt werden
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Dachrahmen - Links	Verätzung	Aufbereiten / Polieren
2.	Heckklappe	Kratzer	Lackieren
3.	Tankklappe	Öffnet Nicht	Instandsetzen
4.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer Tief Bis Grundierung	Smart Repair
5.	Dach	1 Delle	Sanft Instandsetzen
6.	Motorhaube	Verätzung	Aufbereiten / Polieren



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
7.	Ladekabel	Fehlt	Erneuern
8.	Leuchte	Beschädigt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation


Vorne links


Vorne rechts


Hinten rechts


Hinten links


Kofferraum


Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung




Bereifung



Bereifung



1. Dachrahmen - Links
Verätzung - Aufbereiten / Polieren



1. Dachrahmen - Links
Verätzung - Aufbereiten / Polieren



1. Dachrahmen - Links
Verätzung - Aufbereiten / Polieren




2. Heckklappe
Kratzer - Lackieren




2. Heckklappe
Kratzer - Lackieren



2. Heckklappe
Kratzer - Lackieren



2. Heckklappe
Kratzer - Lackieren



2. Heckklappe
Kratzer - Lackieren



3. Tankklappe
Öffnet Nicht - Instandsetzen




3. Tankklappe
Öffnet Nicht - Instandsetzen



4. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer Tief Bis Grundierung - Smart Repair



4. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer Tief Bis Grundierung - Smart Repair




5. Dach
1 Delle - Sanft Instandsetzen



6. Motorhaube
Verätzung - Aufbereiten / Polieren



6. Motorhaube
Verätzung - Aufbereiten / Polieren



6. Motorhaube
Verätzung - Aufbereiten / Polieren



8. Leuchte
Beschädigt - Erneuern



8. Leuchte
Beschädigt - Erneuern



8. Leuchte
Beschädigt - Erneuern



8. Leuchte
Beschädigt - Erneuern