EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Julien ESTAVOYER,Manager RHWE, Vertreter von Stellantis Auto SAS, bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug :

STELLANTIS

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers)	: **PEUGEOT**
0.2.	Typ	: **F**
	Variante	: **R**
	Version	: **HPYC-D1UN00**
0.2.1.	Handelsbezeichnung	: **308**
0.2.2.1.	Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs	:
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs	: - - - kg
	Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand	: - - - kg
	Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug	: - - - cm2
	Rollwiderstand	: - - - kg/t
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill	: - - - cm2
0.2.3.	Kennungen (gegebenenfalls)	
0.2.3.1.	(...) der Interpolationsfamilie	: IP-HPY____EDC_2B80-VR3
0.2.3.2.	(...) der ATCT-Familie	: AT-HPY_____0B01-VR3
0.2.3.3.	(...) der PEMS-Familie	: 2-VR3-MH
0.2.3.4.	(...) der Fahrwiderstandsfamilie	: RL-___MP21EDCT2080-VR3
0.2.3.5.	(...) der Fahrwiderstandsmatrix-Familie	: -
0.2.3.6.	(...) der Familie mit periodischer Regenerierung	: -
0.2.3.7.	(...) der Verdunstungsprüffamilie	: EV-HP_E2VD____2B00-VR3

0.4.	Fahrzeugklasse	: **M1**
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers :	
	Stellantis Auto SAS **2-10 Boulevard de l Europe, 78300 Poissy, France**	
0.5.1.	Firmenname und Anschrift des Herstellers des Basisfahrzeugs/des Fahrzeugs der vorangegangenen Stufen	
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder :	
	an der Türsäule in der Fahrzeugmitte - selbstklebend	
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer :	
	im Motorraum	
0.9.	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers (Ggf.) :	
	- -	
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	: **VR3FRHPY6SY579170**
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs	: **24/07/2025**

mit dem in der am **23/06/2025** erteilten Genehmigung **e2*2007/46*0628*36** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Poissy, den 24/07/2025

Julien ESTAVOYER
Manager Regulation & Homologation West Europe

Ausgegeben in Rüsselsheim, am 02/09/2025

A. PUELS
Peugeot Deutschland
Homologation
Bahnhofsplatz 1
D-65423 Rüsselsheim

HM384582
255402

	Allgemeine Baumerkmale	
1.	Anzahl der Achsen und Räder	: 2 - 4
3.	Angetriebene Achsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung) :	1, Achse 1, -
3.1.	Das Fahrzeug ist nicht automatisiert	
	Hauptabmessungen	
4.	Radstand	: 2730 mm
4.1.	Achsabstand : 1-2	: 2730 mm
5.	Länge	: 4635 mm
6.	Breite	: 1850 mm
7.	Höhe	: 1475 mm
	Massen	
13.	Masse in fahrbereitem Zustand	: 1510 kg
13.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen	1.: 929 kg
		2.: 581 kg
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs	: 1512 kg
16.	Technisch zulässige Gesamtmassen	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse	: 2010 kg
16.2.	Technisch zul. max. Masse je Achse	1.: 1200 kg
		2.: 1200 kg
16.4.	Technisch zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination	: 3110 kg
18.	Technisch zul. max. Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1.	Deichselanhängers	: - kg
18.3.	Zentralachsanhängers	: 1100 kg
18.4.	ungebremsten Anhängers	: 750 kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt	: 70 kg

	Antriebsmaschine	
20.	Hersteller der Antriebsmaschine	: Stellantis Auto SAS
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor	: HN09
22.	Arbeitsverfahren	: 4-Takt / Fremdzündung
23.	Reiner Elektroantrieb	: nein
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs	: NOVC-HEV
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder	: 3 in Reihe
25.	Hubraum	: 1199 cm^3
26.	Kraftstoff	: Benzin
26.1.		: Einstoffmotor
27.	Maximale Leistung	
27.1.	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor) :	
	Benzin	100 kW bei 5500 U/min
27.3.	Höchste Nennleistung (Elektromotor)	: 15.6 kW
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung(Elektromotor)	: 6.3 kW
28.	**Getriebe (Typ)**	: automatisch
28.1.1.	Achsantriebsübersetzung	: 1
28.1.2.	Achsantriebsübersetzung	

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0.0629	0.1034	0.1639	0.2155	0.2907	0.3831	0	0	0

	Höchstgeschwindigkeit	
29.	Höchstgeschwindigkeit	: 210 km/h
	Achsen und Radaufhängung	
30.	Spurweite	1.: 1560 mm
		2.: 1555 mm
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen	1.: 205/55 R16 94V - 7J16ET44 - C1 A
		2.: 205/55 R16 94V - 7J16ET44 - C1 A
	Bremsanlage	
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse	: -
	Aufbau	
38.	Code des Aufbaus	: AC
40.	Farbe des Fahrzeugs	: blau
41.	Anzahl und Anordnung der Türen	: 4;2 links,2 rechts
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz)	: 5
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind)	: -
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze	: -

046CC0190739
www.PS-Team.de

VIN: VR3FRHPY6SY579170

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel — Standgeräusch : 72 dB(A) bei der Motordrehzahl: 3325 min^{-1}; Fahrgeräusch : 68 dB(A)

47. Abgasnorm : **Euro 6 EB**

47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vind

47.1.1. Prüfmasse : 1587 kg

47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : / cm^2

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0. f0 : 114 N

47.1.3.1. f1 : -0.034 N/(km/h)

47.1.3.2. f2 : 0.03124 N/(km/h)^2

47.2. Fahrzyklus : 3b

47.2.1. Fahrzyklusklasse : -

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc)

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit : nein

48. Abgasemissionen

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts : **715/2007*2023/443EB**

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (WLTP Spitzenwerte)

	CO mg/km	THC mg/km	NMHC mg/km	NOx mg/km	THC+NOx mg/km	NH 3 ppm	Partikelmasse mg/km	Partikelzahl #/km
Benzin	730.4	19.8	14.3	12.6	-	-	0.45	0.1 x10 ^{11}

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : - m-1

48.2. Angegebene höchste RDE-Werte

Vollständige RDE-Fahrt :	NOx :	60 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6 x 10 ^{11}
Innerstädtische RDE-Fahrt :	NOx :	60 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6 x 10 ^{11}

49. CO2-Emissionen [g/km] / Kraftstoffverbrauch [l/100 km bzw. m3/100 km] / Stromverbrauch [Wh/km]

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte			Niedrig	Mittel	Hoch	Höchstwert	Kombiniert
Benzin	CO2-Emissionen	g/km	102	108	95	123	109
	Kraftstoffverbrauch	l/100 km	4.5	4.8	4.2	5.5	4.8

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet : ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) : e2 32 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en) :

3.2.2. Einsparungen WLTP :	g/km
Benzin	1.99

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung : Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates : -

52. Anmerkungen :

Zusätzliche Reifen/Radkombinationen: technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)

A1	205/55 R16 90H 7.00J16 ET44	225/40 R18 90H 8.00J18 ET48	225/45 R17 90H 7.00J17 ET44	225/45 R17 90H 7.50J17 ET44
A2	205/55 R16 90H 7.00J16 ET44	225/40 R18 90H 8.00J18 ET48	225/45 R17 90H 7.00J17 ET44	225/45 R17 90H 7.50J17 ET44

-

-

-

54. Fahrzeug ausgestattet mit: TPMS / ELKS / AEBS / ESS / AIF / ISA / DDAW / EDR / eCall

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: ja

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: Nein

Modèle déposé Securidoc®

STELLANTIS



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 12 : Wartungsnachweis




Bild 13 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 14 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 15 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 16 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 17 : Dach Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 18 : Dach Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 19 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, drücken



Bild 20 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, drücken



Bild 21 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 22 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 23 : Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 24 : Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 25 : Kofferraumabdeckung fehlt

DEKRA-Nr: 0542 / 035135 / 2026 / B090136000484 vom 23.10.2026

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	23.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 87 µm bis 103 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	14.10.2025	Letzte Zulassung	14.10.2025
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	PEUGEOT
Marke	PEUGEOT	Typ / Verkaufsbez.	308 SW Hybrid 145e-DSC6 Style
Aufbauart	Kombi	Türen	4
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VR3FRHPY6SY579170
HSN / TSN	2525 / ADK	Schlüssel-Nr.	10423202
Km-Stand abgelesen	16075	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	100	Hubraum (ccm)	1199
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EB;PI/CI;M, N1, N2	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe	TYPE HABILLAGE EXTERIEUR METALLISEE VERNIS	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	205 / 55 R 16 94 V	Goodyear / EfficientGrip Performance 2	S /O	5 mm
	rechts	205 / 55 R 16 94 V	Goodyear / EfficientGrip Performance 2	S /O	5 mm
2	links	205 / 55 R 16 94 V	Goodyear / EfficientGrip Performance 2	S /O	6 mm
	rechts	205 / 55 R 16 94 V	Goodyear / EfficientGrip Performance 2	S /O	6 mm
	Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung


Serie: ABS (Antiblockiersystem) mit elektronischer Bremskraftverteilung, Ablagefach: Handschuhfach beleuchtet, Active Safety Brake Plus, Airbags (6), Akustischer Fußgängerwarner (AVAS), Automatischer Geschwindigkeitsregler ACC, Außenspiegel elektrisch verstellbar, beheiz- und anklappbar, Außenspiegelkappen in Perla Nera Schwarz, Berganfahrhilfe, Blende zwischen den Rückleuchten in hochglänzendem Schwarz, Blinkleuchten mit Spurwechsel-Tippfunktion, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dekoreinlagen aus genarbtem Kunststoff für Türverkleidungen und Armaturenbrett, Digitales Kombiinstrument mit hochauflösendem 10"-Bildschirm, einstellbar und individualisierbar, Drehzahlmesser, Dreipunkt-Sicherheitsgurte auf allen Sitzplätzen, Eco-LED-Scheinwerfer, Einparkhilfe hinten, akustisch und visuell, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Fensterheber elektrisch, vorn und hinten, Feststellbremse elektrisch, Follow-me-home-Funktion (automatisch), Frontkollisionswarner, Frontscheibe aus Verbundglas, geräuschdämmend, Gepäckraumrollo, Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 6-Stufen-Automatikgetriebe, Getränkehalter in der Mittelkonsole, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Heckschürze in Schwarz, Infotainmentsystem: PEUGEOT i-Connect, Innenspiegel automatisch abblendbar, Keyless-System, Kindersicherung hinten, Klimaautomatik (2-Zonen), mit Aktivkohlefilter, Kopfstützen (2) vorn, Kopfstützen (3) hinten, Kühlergrill in Schwarz, LED-Deckenbeleuchtung vorn, LED-Heckleuchten, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Metallic Avatar Blau, Lenkrad: Kleines Multifunktionslederlenkrad unten und oben abgeflacht, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad, Lichtsensor, Mirror Screen, Mittelarmlehne vorne, Multifunktionaler Touchscreen mit 10"-HD-Farbbildschirm, Multikollisionsbremse, Müdigkeitswarner mit Müdigkeitserkennung, Notbremsassistent mit Einschaltautomatik der Warnblinkleuchten, Partikelfilter: OPF Ottopartikelfilter, Pausenwarner, Polster: Stoff "Renzo" in Schwarz mit Ziernähten in Orange Sunrise, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem, Räder: Leichtmetallfelgen Auckland 16" zweifarbig, Servolenkung, elektrisch, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Lendenwirbelstütze manuell für Fahrer, Sitze: Rücksitzbank und -lehne 40/20/40 geteilt umklappbar, Sitze: Rücksitze, Sitze: Vordersitze, Spurhalteassistent mit Lenkeingriff, Steckdose 12 Volt, Türverriegelung automatisch beim Anfahren, Verkehrsschilderkennung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung von innen aktivierbar

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 23.09.2026 bei Kilometerstand 15.264

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Seitenteil hinten rechts, eingedellt, drücken

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur
Dach Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur
Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur
Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur

Fehlende Teile

1. Kofferraumabdeckung fehlt