BMW

BMW 1 LIMOUSINE (F70)(07.2024->) 120 MILD-HYBRID 125 KW (MOTOR 1,5 LTR. - 115 KW) 5-TÜRIG

VIN: WBA81GE0007S55964



Beschreibung

Kennzeichen AI66684	**Zulassungsdatum** 11/04/2025	**Laufleistung** 32426 km
Farbe SKYSCRAPER GRAU METALLIC	**Jahr** 2024	**Polster** -
Anzahl der Türen 5	**Anzahl der Sitze** 5	**Generation** -
Karosserietyp Hatchback	**CO2** 132 g/km	**Hubraum** 1499 cc
Getriebe Automatic	**Motortyp** Combustion	**Kraftstoff** Petrol
Anzahl Gänge 7	**Antriebsstrang** Front Wheel Drive (FWD)	

Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Buch

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Reifen / Vorne Rechts	Riss	Ersetzen



002	Felge / Vorne Rechts	Kratzer	Ersetzen







003	Reifen / Hinten Rechts	Riss	Ersetzen




004	Felge / Hinten Rechts	Kratzer	Ersetzen







005	Felge / Hinten Links	Kratzer	Ersetzen






006	Felge / Vorne Links	Kratzer	Ersetzen






007	Tür / Hinten Links	Kratzer	Smart Repair




008	Türeinstieg / Hinten Links	Delle	Reparieren




009	Stoßfänger / Hinten	Delle	Ersetzen






010	Stoßfänger unterhalb / Hinten	Delle	Ersetzen






011	Heckklappe / Kofferraumtür / -	Kratzer	Smart Repair




012	Stoßfänger / Vorne	Kratzer	Lackieren





Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- [ ] Bordmappe
- [x] Hutablage
- [ ] Langsamladungkabel (Type 2, Mode 2)
- [ ] Pannenset
- [ ] Ersatzrad
- [ ] In-Car-Werkzeuge
- [ ] Schnellladungkabel (Type 2, Mode 3)
- [ ] Serviceheft
- [ ] Füllflasche Nothilfekit
- [ ] Kompressor Nothilfe
- [ ] Laderaumabdeckung
- [ ] Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	PIRELLI	225 / 45 / 18 / Winter	3 mm
Vorne Rechts	PIRELLI	225 / 45 / 18 / Winter	3 mm
Hinten Links	PIRELLI	225 / 45 / 18 / Winter	6 mm
Hinten Rechts	PIRELLI	225 / 45 / 18 / Winter	6 mm

Kommentar


Bilder


Front left


Boot opened


Rear right


Dashboard from rear seat


Front passenger compartment


Odometer



Navigation



Vin



Other


Other



Other




Other




Other


Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Links


Hauptreifensatz / Vorne Rechts


Hauptreifensatz / Vorne Rechts


Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Links


Hauptreifensatz / Hinten Rechts


Hauptreifensatz / Hinten Rechts




Reifen / Vorne Rechts / Riss


Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer




Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Reifen / Hinten Rechts / Riss


Felge / Hinten Rechts / Kratzer


Felge / Hinten Rechts / Kratzer


Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer


Felge / Hinten Links / Kratzer


Felge / Hinten Links / Kratzer


Felge / Hinten Links / Kratzer


Felge / Hinten Links / Kratzer


Felge / Vorne Links / Kratzer


Felge / Vorne Links / Kratzer


Felge / Vorne Links / Kratzer


Felge / Vorne Links / Kratzer


Tür / Hinten Links / Kratzer



Tür / Hinten Links / Kratzer


Türeinstieg / Hinten Links / Delle


Türeinstieg / Hinten Links / Delle


Stoßfänger / Hinten / Delle


Stoßfänger / Hinten / Delle


Stoßfänger / Hinten / Delle


Stoßfänger / Hinten / Delle


Stoßfänger unterhalb / Hinten / Delle


Stoßfänger unterhalb / Hinten / Delle


Stoßfänger unterhalb / Hinten / Delle


Stoßfänger unterhalb / Hinten / Delle


Heckklappe / Kofferraumtür / - / Kratzer


Heckklappe / Kofferraumtür / - / Kratzer


Stoßfänger / Vorne / Kratzer


Stoßfänger / Vorne / Kratzer


Stoßfänger / Vorne / Kratzer