Informe de tasación



HYUNDAI I20

1.2 MPI KLASS

VIN	NLHBN51HANZ205379
Primera matriculación	26/10/2022
Kilometraje del vehículo	187.423 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	10/11/2026 13:12:38	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	HYUNDAI	Primera matriculación	26/10/2022
Modelo	I20	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	NLHBN51HANZ205379	Tipo de combustible	Gasolina

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Ténica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Falta el libro de mantenimiento

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	4,0 mm	Bridgestone	195/55 R 16 87 H	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	4,0 mm	Bridgestone	195/55 R 16 87 H	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Bridgestone	195/55 R 16 87 H	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	5,0 mm	Bridgestone	195/55 R 16 87 H	Verano	Aluminio	No aplica

Informe de tasación

DAÑO

Interior



1 | Indicador de advertencia


Tipo de daño	Encendido
Modo de reparación	Control

Exterior










2 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



3 | Capó

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



4 | Caja Retrov Ext IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



5 | Maneta exterior puerta Del Iz

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar










6 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Deformado / Forzados
Modo de reparación	Reparar + Pintar



7 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar




8 | Puerta Tras Dr


Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



9 | Caja Retrov Ext DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar







10 | Techo

Tipo de daño	**Daños por granizo**
Modo de reparación	**Precio cerrado granizo severo**

Fotos comerciales



