Mercedes

VIN: W1N2476101W129313



Description

N° d'immatriculation 2ANR786	**Date de 1ère immatriculation** 27/05/2021	**Odomètre** 199066 km
Couleur KOSMOSBLACK - MET.	**Année modèle** 2021	**Capitonnage** -
Nombre de portes 5	**Nombre de sièges** 5	**Generation** -
Cylindrée 1950	**Type de boîte** Automatique	**Motorisation** Thermique
Nombre de vitesses 8	**Roues Motrices** Avant (FWD)	**Puissance** 85 KW

Equipements véhicule

Allumage automatique des feux	Régulateur de vitesse	Rétroviseur rabattable électriquement
Climatisation automatique	Jantes alliage	Système d'aide au stationnement
Hayon hydraulique	Système de navigation	Radar de proximité arrière
Radar de proximité avant	Projecteurs Xenon	Sellerie chauffante
Caméra de recul		

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection	**Date de l'inspection**	**Date de validation de l'inspection**
PARC HÖDLMAYR TONGEREN	23/10/2026	26/10/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

001	Entrée de porte / Intérieur Avant Gauche	Rayure	Réparation





002	Jante / Avant Gauche Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 18 " / Surface : Poli	Rayure	Réparation





003	Jante / Avant Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 18 " / Surface : Poli	Rayure	Réparation






004	Pare-chocs / Avant Peint : Oui	Rayure	Acceptable




005	Extension d'aile / Avant Gauche Peint : Non	Défectueux	Remettre / refixer

006	Porte / Avant Gauche	Rayure	Acceptable



007	Porte / Arrière Gauche [1]	Enfoncement	Smart repair

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




008	Porte / Avant Gauche	Enfoncement	Acceptable



009	Entrée de porte / Intérieur Arrière Gauche [2]	Rayure	Peinture






010	Jante / Arrière Gauche Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 18 " / Surface : Poli	Rayure	Réparation





011	Pare-chocs / Arrière Peint : Oui	Enfoncement	Réparation






012	Hayon / Porte de coffre / Arrière [3]	Enfoncement	Smart repair





013	Garniture de hayon ou malle / Arrière	Rayure	Acceptable

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



014	Aile / Arrière Droit	Enfoncement	Smart repair




015	Entrée de porte / Intérieur Arrière Droit [4]	Rayure	Peinture





016	Adhésif / Feuille décorative / Arrière Droit	Déchiré	Echange




017	Trappe d'accoudoir / Intérieur Arrière Droit	Déchiré	Smart repair




018	Entrée de porte / Intérieur Avant Droit [5]	Rayure	Peinture





019	Porte / Avant Droit	Enfoncement	Réparation






Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

020	Porte / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation





021	Pavillon / Extérieur Extérieur	Enfoncement	Réparation





022	Jante / Arrière Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 18 " / Surface : Poli	Rayure	Acceptable



[1] X2
[2] X2
[3] X2
[4] X3', ovb
[5] X3, ovb

Éléments amovibles

Pneus principaux


Avant Gauche	PIRELLI	235/55/18 Été	6 mm
Avant Droit	PIRELLI	235/55/18 Été	6 mm
Arrière Gauche	PIRELLI	235/55/18 Été	6.5 mm
Arrière Droit	PIRELLI	235/55/18 Été	6.5 mm

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Arrière gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Compartiment passager arrière


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Avant droit



Odomètre


Navigation


Spare Tyre




Vin


Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




Autre




Autre




Autre



Autre



Autre



Autre



Entrée de porte / Intérieur Avant Gauche / Rayure



Entrée de porte / Intérieur Avant Gauche / Rayure



Entrée de porte / Intérieur Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure




Jante / Avant Droit / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.


Pare-chocs / Avant / Rayure


Pare-chocs / Avant / Rayure


Extension d'aile / Avant Gauche / Défectueux


Extension d'aile / Avant Gauche / Défectueux


Porte / Avant Gauche / Rayure


Porte / Arrière Gauche / Enfoncement


Porte / Arrière Gauche / Enfoncement


Porte / Avant Gauche / Enfoncement


Entrée de porte / Intérieur Arrière Gauche / Rayure


Entrée de porte / Intérieur Arrière Gauche / Rayure


Entrée de porte / Intérieur Arrière Gauche / Rayure


Entrée de porte / Intérieur Arrière Gauche / Rayure


Jante / Arrière Gauche / Rayure


Jante / Arrière Gauche / Rayure


Jante / Arrière Gauche / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Hayon / Porte de coffre / Arrière / Enfoncement



Hayon / Porte de coffre / Arrière / Enfoncement



Hayon / Porte de coffre / Arrière / Enfoncement



Garniture de hayon ou malle / Arrière / Rayure



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Entrée de porte / Intérieur Arrière Droit / Rayure



Entrée de porte / Intérieur Arrière Droit / Rayure



Entrée de porte / Intérieur Arrière Droit / Rayure



Adhésif / Feuille décorative / Arrière Droit / Déchiré



Adhésif / Feuille décorative / Arrière Droit / Déchiré

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Trappe d'accoudoir / Intérieur Arrière Droit / Déchiré



Trappe d'accoudoir / Intérieur Arrière Droit / Déchiré



Entrée de porte / Intérieur Avant Droit / Rayure



Entrée de porte / Intérieur Avant Droit / Rayure



Entrée de porte / Intérieur Avant Droit / Rayure



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Pavillon / Extérieur Extérieur / Enfoncement



Pavillon / Extérieur Extérieur / Enfoncement



Pavillon / Extérieur Extérieur / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Jante / Arrière Droit / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.