allane mobility group
22346/24802

**Standplatz ONLINE-VERKAUF**

07.10.2026

# Fahrzeugbeschreibung

| | |
|---|---|
| **Fahrzeug:** | **KIA Sportage 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid Auto 4WD Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amtliches Kennzeichen: | BI -YO 0909E | Fahrgestell-Nummer: | U5YPV81HDPL107325 |
| Vertrags-Nummer: | 13687173 | Erstzulassung: | 25.09.2023 |
| Internes KZ: | 15364509 | Kilometer-Stand: | 80637 |

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

---

**Ausstattung:**

## KIA Sportage 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid Auto 4WD Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp:

| | |
|---|---|
| **Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)** | **0,00** |
| Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.): | |
| **Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)** | **0,00** |
| **Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)** | **0,00** |
| Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) | 0,00 |

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

allane mobility group

22653

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrzeug: | KIA Sportage 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid Auto 4WD Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik | | |
| Modelljahr: | 2022 | | |
| kW / PS: | 195 / 265 | Hubraum: | 1598 |
| Getriebe: | Automatik | Anzahl Gänge: | 6 |
| Emissionsgruppe: | I2 | CO2 (g/km): | 44 |
| durchschn. Verbrauch/100 Km: | 0,0000 | Tankinhalt: | 42 |
| Max. Km/h: | 191 | Beschl. 0-100 Km/h in Sec.: | 8,200 |
| Leergewicht (kg): | 1905 | zul. Gewicht (kg): | 2415 |

* Angaben ohne Gewähr

allane mobility group

24800

# Unfall-/Schadenspiegel

**Vertrags-Nummer:** **13687173**
Amtliches Kennzeichen: BI -YO 0909E

Übersicht erstellt am: 07.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**KIA Sportage 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid Auto 4WD Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

---

| *Datum* | *SNR* | *Verursacher* | *Beschädigung* | *Reparatur erfolgt ** | *Gutachten vorhanden ** |
|---|---|---|---|---|---|

---

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

**Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:** _____

Datum und Unterschrift Käufer

allane mobility group

31693

# Wartungsreport

**Vertrags-Nummer:** **13687173**
Amtliches Kennzeichen: BI -YO 0909E

Übersicht erstellt am: 07.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**KIA Sportage 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid Auto 4WD Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

| ***Datum*** | ***Km-Stand*** | ***Art der Wartung*** |
|---|---|---|

**Wartungsreport zur Kenntnis genommen:**

Datum und Unterschrift Käufer





Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

# Zustandsbericht

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Kunde :** | **Allane SE HCBE** | | |
| **Berichtsnummer :** | **0000000948697-DE968** | **Amtl. Kennzeichen :** | **BI-YO909E** |
| **Referenznummer:** | **6a8cd5f32dcd7f074b305f95** | | |

## Fahrzeugdaten

### Kia Sportage (NQ5)(2021->) Spirit Plug-in Hybrid 4WD

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrzeug-Ident.-Nr.: | **U5YPV81HDPL107325** | Laufleistung abgelesen: | **80637 km** |
| Erstzulassung / Baujahr: | **25.09.2023 / 2023** | Besichtigungsdatum/-ort: | **05.10.2026 , 33619 Bielefeld** |
| Fahrzeugart: | **PKW** | Aufbauart: | |
| Kraftstoff: | **Hybr.B/E ext. aufl.** | Getriebe Art: | **automatic** |
| Navi.-Datenträger: | **-** | Hubraum / Leistung: | **1598 ccm / 132 kW (179 PS)** |
| Antriebsart: | **Allrad** | Lackfarbe: | **Grau** |
| Lackart: | **-** | Türen / Sitzplätze: | **5 / 5** |
| Anzahl Schlüssel: | **2** | Nächste HU / AU: | **2026 / 2026** |
| Polster Art: | **Leder/Alcantara** | Serviceheft verfügbar: | **Ja** |
| Farbe Innenausstattung: | **Schwarz** | Serviceheft gepflegt: | **Teilweise** |
| Raucherfahrzeug: | **Ja** | Letzter Service km / am: | **- / -** |
| Fahrzeug fahrbereit: | **Ja** | Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen: | **ZB I (Fzg.Schein)** |
| Zustand aussen: | **2 - Gut** | Zustand innen: | **2 - Gut** |

**Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.**

## Montierte Bereifung

| | | |
|---|---|---|
| Reifenart / Felgentyp: | **Sommerreifen** | **Aluminium original** |
| 1. Achse - links / Zust. | **Michelin** | **235/55/R19/-- 4 mm** |
| 1. Achse - rechts / Zust. | **Michelin** | **235/55/R19/-- 4 mm** |
| 2. Achse - links / Zust. | **Michelin** | **235/55/R19/-- 4 mm** |
| 2. Achse - rechts / Zust. | **Michelin** | **235/55/R19/-- 4 mm** |
| Verkehrssicherheit: | **Verkehrssicher** | |

## Unmontierte Bereifung

| | | |
|---|---|---|
| Reifenart / Felgentyp: | **Winterreifen** | **Aluminium** |
| 1. Achse - links / Zust. | **-** | **-/55/-/-- 5 mm** |
| 1. Achse - rechts / Zust. | **-** | **-/55/-/-- 8 mm** |
| 2. Achse - links / Zust. | **-** | **-/55/-/-- 8 mm** |
| 2. Achse - rechts / Zust. | **-** | **-/55/-/-- 8 mm** |
| Verkehrssicherheit: | **Verkehrssicher** | |

## Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Anzeige für Reifendruck im Display
- Anzeigeinstrumente Supervision Digital 12,3 Zoll
- Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptivem Fernlicht
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Dachhimmel grau
- Dachkonsole mit Leseleuchten
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektromotor 67 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Abbiege-Assistent / Querverkehrs-Assistent (FCA-JX)

- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung und Abbiegefunktion
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrmodusschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Fußmatten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelkonsole Klavierlack-Optik
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturset
- Rücksitz klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (8-fach)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occopant Alert, ROA)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn
- Fensterzierleisten verchromt
- Frontscheibe geräuschdämmend
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckklappenöffnung elektr.
- Hybrid 195 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kühlergrill Klavierlack
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn
- Mobile Online-Dienste UVO Connect / Kia Connect
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkbremse elektrisch
- Radständer 2680 mm
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehnen neigungsverstellbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar
- Sitzheizung hinten

- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Carrara-Weiß
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Unterfahrschutz hinten
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Unterfahrschutz vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite
- Wärmeschutzverglasung

## Sonderausstattung

- Sound-Paket
  Sound-System Harman-Kardon
- Fahrassistenz-Paket: DriveWise-Park-Plus
  Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent, Monitor für Totwinkel-Assistent, Kamerasystem Around View, Fahrassistenz-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA), Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung (SEW), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Alert, RCTA), Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R)
- Metallic-Lackierung

**Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.**

## Allgemeine Prüfung

| | |
|---|---|
| **Probefahrt:** | **Eingeschränkt durchgeführt**<br>Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert. |
| **Unterbodenprüfung:** | **Nicht möglich**<br>Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden. |
| **Laufleistung plausibel:** | **Nicht prüfbar**<br>Nicht prüfbar |
| **Hinweis:** | |
| **Hinweis (Verkehrssicherheit):** | |

## Unfallschadenprüfung

| | |
|---|---|
| **Rep. Vorschäden / -höhe brutto:** | |
| **Lackschichtendickenmessung:** | |
| **Bestehender Unfallschaden:** | **Nicht festgestellt**<br>Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren). |
| **Hinweis:** | |

## Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Klimaanlage:** | Eingeschränkt geprüft | ✗ | **Lichtanlage:** | Eingeschränkt geprüft | ✗ |
| **Sonnendach/ Verdeck:** | Nicht geprüft | / | **Sitzheizung:** | Nicht geprüft | / |
| **Bremsanlage:** | Eingeschränkt geprüft | ✗ | **Motorlauf:** | Eingeschränkt geprüft | ✗ |

## Durchgeführte Technikprüfung

| | |
|---|---|
| **Klimaanlage:** | Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden. |
| **Lichtanlage:** | Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden. |
| **Sonnendach/ Verdeck:** | Nicht geprüft |
| **Sitzheizung:** | Nicht geprüft |
| **Bremsanlage:** | Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft. |
| **Motorlauf:** | Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt. |
| **Hinweis:** | *Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (12 Monate / 15.000 km) Kostenerweiterung durch Verlust der Herstellergarantie möglich. |

## Schaden

### Karosserie außen

| | Bauteil | Schaden | Rep.-Art |
|---|---|---|---|
| 1. | Seitenwand - Hinten - Links | Kratzer | Smart Repair |
| 2. | Tür Hinten - Rechts | Kratzer | Smart Repair |
| 3. | Kotflügel Vorne - Links | Kratzer | Smart Repair |
| 4. | Seitenwand - Hinten - Rechts | Gebrauchsspuren | Ohne Reparatur |

### Karosserie innen

| | Bauteil | Schaden | Rep.-Art |
|---|---|---|---|
| 5. | Armaturenbrett | Gebrauchsspuren | Ohne Reparatur |

### Sonstiges

| | Bauteil | Schaden | Rep.-Art |
|---|---|---|---|
| 6. | Fußraum Innenraum links vorne | Loch | Erneuern |
| 7. | Sitz Innenraum rechts vorne | Verschmutzt | Reinigen |
| 8. | Fahrzeug | Geruch | Ozonbehandlung |
| 9. | Hu | Fällig | Erneuern |

| | | |
|---|---|---|
| 10. | Wartung über 14346 km überzogen. Kostenerweiterung durch Verlust der Herstel-lergarantie möglich | Nicht Gepflegt |

**Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.**

**Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).**

**Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.**

## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole




Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Seitenwand - Hinten - Links
**Kratzer - Smart Repair**



1. Seitenwand - Hinten - Links
**Kratzer - Smart Repair**



2. Tür Hinten - Rechts
**Kratzer - Smart Repair**



3. Kotflügel Vorne - Links
**Kratzer - Smart Repair**



3. Kotflügel Vorne - Links
**Kratzer - Smart Repair**



4. Seitenwand - Hinten - Rechts
**Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur**



4. Seitenwand - Hinten - Rechts
**Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur**



5. Armaturenbrett
**Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur**



6. Fußraum Innenraum links vorne
**Loch - Erneuern**



7. Sitz Innenraum rechts vorne
**Verschmutzt - Reinigen**



7. Sitz Innenraum rechts vorne
**Verschmutzt - Reinigen**




7. Sitz Innenraum rechts vorne
**Verschmutzt - Reinigen**




7. Sitz Innenraum rechts vorne
**Verschmutzt - Reinigen**



7. Sitz Innenraum rechts vorne
**Verschmutzt - Reinigen**



7. Sitz Innenraum rechts vorne
**Verschmutzt - Reinigen**



7. Sitz Innenraum rechts vorne
**Verschmutzt - Reinigen**



7. Sitz Innenraum rechts vorne
**Verschmutzt - Reinigen**



7. Sitz Innenraum rechts vorne
**Verschmutzt - Reinigen**





Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

# Zustandsbericht

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Kunde :** | **Allane SE HCBE** | | |
| **Berichtsnummer :** | **0000000948697-DE968** | **Amtl. Kennzeichen :** | **BI-YO909E** |
| **Referenznummer:** | **31270961** | | |

## Fahrzeugdaten

### Kia Sportage (NQ5)(2021->) Spirit Plug-in Hybrid 4WD

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrzeug-Ident.-Nr.: | **U5YPV81HDPL107325** | Laufleistung abgelesen: | **80637 km** |
| Erstzulassung / Baujahr: | **25.09.2023 / 2023** | Besichtigungsdatum/-ort: | **05.10.2026 33619 Bielefeld** |
| Fahrzeugart: | **PKW** | Aufbauart: | |
| Kraftstoff: | **Hybr.B/E ext. aufl.** | Getriebe Art: | **automatic** |
| Navi.-Datenträger: | **-** | Hubraum / Leistung: | **1598 ccm / 132 kW (179 PS)** |
| Antriebsart: | **Allrad** | Lackfarbe: | **Grau** |
| Lackart: | **-** | Türen / Sitzplätze: | **5 / 5** |
| Anzahl Schlüssel: | **2** | Nächste HU / AU: | **2026 / 2026** |
| Polster Art: | **Leder/Alcantara** | Serviceheft verfügbar: | **Ja** |
| Farbe Innenausstattung: | **Schwarz** | Serviceheft gepflegt: | **Teilweise** |
| Raucherfahrzeug: | **Ja** | Letzter Service km / am: | **- / -** |
| Fahrzeug fahrbereit: | **Ja** | Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen: | **ZB I (Fzg.Schein)** |
| Zustand aussen: | **2 - Gut** | Zustand innen: | **2 - Gut** |

**Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.**

## Montierte Bereifung

| | | |
|---|---|---|
| Reifenart / Felgentyp: | **Sommerreifen** | **Aluminium original** |
| 1. Achse - links / Zust. | **Michelin** | **235/55/R19/-- 4 mm** |
| 1. Achse - rechts / Zust. | **Michelin** | **235/55/R19/-- 4 mm** |
| 2. Achse - links / Zust. | **Michelin** | **235/55/R19/-- 4 mm** |
| 2. Achse - rechts / Zust. | **Michelin** | **235/55/R19/-- 4 mm** |
| Verkehrssicherheit: | **Verkehrssicher** | |

## Unmontierte Bereifung

| | | |
|---|---|---|
| Reifenart / Felgentyp: | **Winterreifen** | **Aluminium** |
| 1. Achse - links / Zust. | **-** | **-/55/-/-- 5 mm** |
| 1. Achse - rechts / Zust. | **-** | **-/55/-/-- 8 mm** |
| 2. Achse - links / Zust. | **-** | **-/55/-/-- 8 mm** |
| 2. Achse - rechts / Zust. | **-** | **-/55/-/-- 8 mm** |
| Verkehrssicherheit: | **Verkehrssicher** | |

## Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Anzeige für Reifendruck im Display
- Anzeigeinstrumente Supervision Digital 12,3 Zoll
- Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptivem Fernlicht
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Dachhimmel grau
- Dachkonsole mit Leseleuchten
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektromotor 67 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Abbiege-Assistent / Querverkehrs-Assistent (FCA-JX)

- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung und Abbiegefunktion
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrmodusschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Fußmatten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelkonsole Klavierlack-Optik
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturset
- Rücksitz klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (8-fach)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occopant Alert, ROA)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn
- Fensterzierleisten verchromt
- Frontscheibe geräuschdämmend
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckklappenöffnung elektr.
- Hybrid 195 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kühlergrill Klavierlack
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn
- Mobile Online-Dienste UVO Connect / Kia Connect
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkbremse elektrisch
- Radständer 2680 mm
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehnen neigungsverstellbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar
- Sitzheizung hinten

- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Carrara-Weiß
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Unterfahrschutz hinten
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Unterfahrschutz vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite
- Wärmeschutzverglasung

## Sonderausstattung

- Sound-Paket
  Sound-System Harman-Kardon
- Fahrassistenz-Paket: DriveWise-Park-Plus
  Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent, Monitor für Totwinkel-Assistent, Kamerasystem Around View, Fahrassistenz-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA), Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung (SEW), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Alert, RCTA), Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R)
- Metallic-Lackierung

**Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.**

## Allgemeine Prüfung

| | |
|---|---|
| **Probefahrt:** | **Eingeschränkt durchgeführt**<br>Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert. |
| **Unterbodenprüfung:** | **Nicht möglich**<br>Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden. |
| **Laufleistung plausibel:** | **Nicht prüfbar**<br>Nicht prüfbar |
| **Hinweis:** | |
| **Hinweis (Verkehrssicherheit):** | |

## Unfallschadenprüfung

| | |
|---|---|
| **Rep. Vorschäden / -höhe brutto:** | |
| **Lackschichtendickenmessung:** | |
| **Bestehender Unfallschaden:** | **Nicht festgestellt**<br>Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren). |
| **Hinweis:** | |

## Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Klimaanlage:** | Eingeschränkt geprüft | ✗ | **Lichtanlage:** | Eingeschränkt geprüft | ✗ |
| **Sonnendach/ Verdeck:** | Nicht geprüft | / | **Sitzheizung:** | Nicht geprüft | / |
| **Bremsanlage:** | Eingeschränkt geprüft | ✗ | **Motorlauf:** | Eingeschränkt geprüft | ✗ |

## Durchgeführte Technikprüfung

| | |
|---|---|
| **Klimaanlage:** | Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden. |
| **Lichtanlage:** | Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden. |
| **Sonnendach/ Verdeck:** | Nicht geprüft |
| **Sitzheizung:** | Nicht geprüft |
| **Bremsanlage:** | Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft. |
| **Motorlauf:** | Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt. |
| **Hinweis:** | *Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (12 Monate / 15.000 km) Kostenerweiterung durch Verlust der Herstellergarantie möglich. |

## Schaden

### Karosserie außen

| | Bauteil | Schaden | Rep.-Art |
|---|---|---|---|
| 1. | Seitenwand - Hinten - Links | Kratzer | Smart Repair |
| 2. | Tür Hinten - Rechts | Kratzer | Smart Repair |
| 3. | Kotflügel Vorne - Links | Kratzer | Smart Repair |
| 4. | Seitenwand - Hinten - Rechts | Gebrauchsspuren | Ohne Reparatur |

### Karosserie innen

| | Bauteil | Schaden | Rep.-Art |
|---|---|---|---|
| 5. | Armaturenbrett | Gebrauchsspuren | Ohne Reparatur |

### Sonstiges

| | Bauteil | Schaden | Rep.-Art |
|---|---|---|---|
| 6. | Fußraum Innenraum links vorne | Loch | Erneuern |
| 7. | Sitz Innenraum rechts vorne | Verschmutzt | Reinigen |
| 8. | Fahrzeug | Geruch | Ozonbehandlung |
| 9. | Hu | Fällig | Erneuern |

| | | |
|---|---|---|
| 10. | Wartung über 14346 km überzogen. Kostenerweiterung durch Verlust der Herstel-lergarantie möglich | Nicht Gepflegt |

**Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.**

**Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).**

**Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.**

## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole




Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Seitenwand - Hinten - Links
**Kratzer - Smart Repair**



1. Seitenwand - Hinten - Links
**Kratzer - Smart Repair**



2. Tür Hinten - Rechts
**Kratzer - Smart Repair**



3. Kotflügel Vorne - Links
**Kratzer - Smart Repair**



3. Kotflügel Vorne - Links
**Kratzer - Smart Repair**



4. Seitenwand - Hinten - Rechts
**Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur**



4. Seitenwand - Hinten - Rechts
**Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur**



5. Armaturenbrett
**Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur**



6. Fußraum Innenraum links vorne
**Loch - Erneuern**



7. Sitz Innenraum rechts vorne
**Verschmutzt - Reinigen**



7. Sitz Innenraum rechts vorne
**Verschmutzt - Reinigen**




7. Sitz Innenraum rechts vorne
**Verschmutzt - Reinigen**




7. Sitz Innenraum rechts vorne
**Verschmutzt - Reinigen**



7. Sitz Innenraum rechts vorne
**Verschmutzt - Reinigen**



7. Sitz Innenraum rechts vorne
**Verschmutzt - Reinigen**



7. Sitz Innenraum rechts vorne
**Verschmutzt - Reinigen**



7. Sitz Innenraum rechts vorne
**Verschmutzt - Reinigen**



7. Sitz Innenraum rechts vorne
**Verschmutzt - Reinigen**